

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA
VIA CANTONE

ZONA/TRATTO

CANTONE

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONA AGRICOLA NORMALE -
EDIFICI IN NUCLEI

RILIEVO

RILEVATORI

FRANCESCO FEDI
ANTONELLA LINZALATA

Data

28/10/03

EDIFICIO PRINCIPALE

n.c.

Catasto

F. Part.
6 292

Descrizione

EDIFICIO COLONICO COMPOSTO DA TERRATERRI
IN LINEA DI ALTEZZA DIVERSA

Datazione

ANTE1890

Morfologia

RETTANGOLARE

**Edificio incluso fra gli
immobili da conservare
già dal piano vigente:**
NO

Tipologia

COLONICA




Rapporto Parti ed Elementi

Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E /O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	SOLAI	STRUTTURA LIGNEA	Positivo
Copertura	A CAPANNA	STRUTTURA LIGNEA	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	COPPI ED EMBRICI - MARSIGLIESI	Positivo

Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	OCRA - GREZZO
Parapetti	-	-	-
Soglie	LASTRE	PIETRA	-
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO	-
Dispositivi Oscuram.	PERSIANE - SCURETTI	LEGNO - ALLUMINIO	-
Gronda	SPIOVENTE	TRAVETTO VARESE/TAVELLONE	-
Canali di Gronda	TUBOLARE	RAME	-

Stato di conservazione complessivo: Negativo





VISTA SUD-OVEST



VISTA SUD-EST 1



VISTA SUD-EST 2



VISTA NORD-EST



VISTA NORD

Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

VARIAZIONI ALLE APERTURE
ED ALLE FINITURE

Integrità Manufatto Principale

CON ALCUNE MANOMISSIONI
(MODIFICHE ALLE
FINITURE E CON CORPI
AGGIUNTI)

Caratt.
Storico-Arch.
MODESTE

Valore
SCARSO

Elementi di Particolare rilievo

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N°	DESTINAZIONE D'USO	NOTE
5	ABITAZIONE	EDIFICIO SUDDIVISO IN VERTICALE
2	RIMESSA	

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
A	6 773	EDIFICIO IN MURATURA	RIMESSA	ANTE1970	INESISTENTE	NULLO

AREE DI PERTINENZA

Catasto		Uso	Tipo	
N°	F. part.			
1	6 1033	A.P. AIA	COTTO - CEMENTO	Alberature Presenti
6	776			
6	779			
6	777			
6	1030	A.n.P. ORTO	TERRA LAVORATA	Recinzioni Presente
6	770			
6	775			
6	773	A.P.		Alberature
		A.n.P.		Recinzioni
		A.P.		Alberature
		A.n.P.		Recinzioni

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA

PIAZZA DON BIANCHI

ZONA/TRATTO

SAN MICHELE

PREVISIONI PIANO ATTUALE

EDIFICI PER IL CULTO

RILIEVO

RILEVATORI
SARA PESCONI

Data

24/09/03

EDIFICIO PRINCIPALE

n.c.

Catasto

F.	Part.
6	A
6	321
6	322

Descrizione

COMPLESSO COMPOSTO DALLA VECCHIA CHIESA, CHIESA NUOVA E CANONICA CON RESEDE TERGALE. L'EDIFICIO SI AAFCCIA SU UNA PIAZZA

Datazione

ANTE1890

Morfologia

AD "H"

Edificio incluso fra gli immobili da conservare già dal piano vigente:
Si, intero edificio

Tipologia

EDIFICIO PER IL CULTO



Rapporto Parti ed Elementi

Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	LONGARINE	FERRO E/O LATERIZIO	Positivo
Copertura	A CAPANNA - AFALDE INCLINATE	STRUTTURA LIGNEA	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	COPPI ED EMBRICI	Positivo

Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	BIANCO
Parapetti	RINGHIEREferro	FERRO	
Soglie	LASTRE	PIETRA	
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO	
Dispositivi Oscuram.	PERSIANE	LEGNO - ALLUMINIO	
Gronda	ORDINARIA	MURATURA	
Canali di Gronda	TUBOLARE	RAME	

Stato di conservazione complessivo: Positivo





VISTA EST 1



VISTA EST 2



VISTA EST 3



VISTA EST 4



VISTA EST 5

Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

Integrità Manufatto Principale
PERFETTAMENTE
CONSERVATO

Caratt. Storico-Arch.
ELEVATE

Valore
ECCELLENTE

Elementi di Particolare rilievo

PRESENTI VARIE TARGHE SULLA FACCIATA, AFFRESCO SULLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA CHIESA NUOVA E STATUA DI S.MICHELE SUL TETTO.

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N°	DESTINAZIONE D'USO	NOTE
2	ABITAZIONE	EDIFICIO SUDDIVISO IN VERTICALE
1	GARAGE	

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
-----	------------------	-------------	------------	-----------	---------------------	--------

AREE DI PERTINENZA

Catasto N° F. part.	Uso	Tipo
A.P.		Alberature
A.n.P.		Recinzioni
A.P.		Alberature
A.n.P.		Recinzioni
A.P.		Alberature
A.n.P.		Recinzioni

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA

VIA CALICE

ZONA/TRATTO

SAN MICHELE

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONA AGRICOLA NORMALE

RILIEVO

RILEVATORI

SARA PESCONI

Data

24/09/03

EDIFICIO PRINCIPALE

n.c.

8

Catasto

F. Part.

6 128

Descrizione

EDIFICIO COLONICO COMPOSTO DA PIANO TERRA E PIANO PRIMO IN STATO DI ABBANDONO

Datazione

ANTE1950

Morfologia

RETTANGOLARE

Edificio incluso fra gli immobili da conservare già dal piano vigente:

Si, solo facciata

Tipologia

VILLAVILLINO





Rapporto Parti ed Elementi

Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	LONGARINE	ACCIAIO	Positivo
Copertura	A CAPANNA	STRUTTURA LIGNEA	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	COPPI ED EMBRICI	Positivo

Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	GIALLO OCRA
Parapetti	-	-	
Soglie	LASTRE	PIETRA	
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO-ALLUMINIO	
Dispositivi Oscuram.	PERSIANE	LEGNO - ALLUMINIO	
Gronda	SPIOVENTE	TRAVETTO IN LEGNO - LATERIZIO	
Canali di Gronda	TUBOLARI	RAME - PVC	

Stato di conservazione complessivo: Positivo





VISTA SUD

Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

Integrità Manufatto Principale

MEDIAMENTE CONSERVATO
(OCORRENTE DI
MANUTENZIONI ORDINARIE
E STRAORDINARIE)

**Caratt.
Storico-Arch.**
MODESTE

Valore
SCARSO

Elementi di Particolare rilievo



VISTA SUD-OVEST

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N°	DESTINAZIONE D'USO	NOTE
1	ABITAZIONE	EDIFICIO SINGOLO + FIENILE
1	FIENILE	

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore



VISTA SUD-EST 1



VISTA SUD-EST 2

AREE DI PERTINENZA

Catasto			Uso	Tipo	
N°	F. part.				
1	6	128	A.P. RESEDE FRONTALE	PIETRA	Alberature Presenti
			A.n.P. RESEDE	INCOLTO	Recinzioni Assente
			A.P.		Alberature
			A.n.P.		Recinzioni
			A.P.		Alberature
			A.n.P.		Recinzioni

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA

VIA CALICE

ZONA/TRATTO

SAN MICHELE

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONA AGRICOLA NORMALE -
MARGINI DA RIQUALIFICARE

RILIEVO

RILEVATORI

SARA PESCONI
MARCO PAOLIERI

Data

24/10/03

EDIFICIO PRINCIPALE

n.c.

Catasto

F. Part.
6 1174

Descrizione

FABBRICATO ISOLATO SUDDIVISO IN
PIU' QUARTIERI PRIVO DI CARATTERISTICHE DI
RILIEVO

Datazione

ANTE1990

Morfologia

RETTANGOLARE

**Edificio incluso fra gli
immobili da conservare
già dal piano vigente:**
NO

Tipologia

SCHIERA




Rapporto Parti ed Elementi

Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	C.A.	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	SOLAI	LATEROCEMENTO	Positivo
Copertura	A CAPANNA	LATEROCEMENTO	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	MARSIGLIESI	Positivo

Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	BIANCO
Parapetti	-	-	-
Soglie	LASTRE	PIETRA	-
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO	-
Dispositivi Oscuram.	PERSIANE	LEGNO	-
Gronda	ORDINARIA	C.A. - LATERIZIO	-
Canali di Gronda	TUBOLARE	RAME	-

Stato di conservazione complessivo: Positivo





VISTA SUD-OVEST

Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

Integrità Manufatto Principale

MEDIAMENTE CONSERVATO
(OCORRENTE DI
MANUTENZIONI ORDINARIE
E STRAORDINARIE)

**Caratt.
Storico-Arch.**
MODESTE

Valore
SCARSO

Elementi di Particolare rilievo



VISTA SUD-EST 1

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N°	DESTINAZIONE D'USO	NOTE
4	ABITAZIONE	EDICIO SUDDIVISO IN VERTICALE
2	GARAGE	
1	DEPOSITO	

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
A	6 1226	BARACCA IN LAMIERA	GARGE	ANTE1990	INESISTENTE	NULLO
B	6 1173	BARACCA IN LEGNO	DEPOSITO	ANTE1990	INESISTENTE	NULLO



VISTA SUD-EST 2



VISTA SUD-EST 3

AREE DI PERTINENZA

N°	Catasto F. part.	Uso	Tipo	Alberature	Recinzioni
1	6 1874	A.P. VIALETTI D'ACCESSO	MATTONELLE	Alberature Presenti	
	6 1804				
	6 1226				
	6 1227				
	6 1407	A.n.P. GIARDINO	MANTO ERBOSO		Recinzioni Presente
	6 1170				
	6 1172				
		A.P.			Alberature
		A.n.P.			Recinzioni
		A.P.			Alberature
		A.n.P.			Recinzioni

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA
VIA FERRUCCI

ZONA/TRATTO
RONCO

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONE AGRICOLE DI RISPETTO
VIABILITA', FERROVIE, CIMITERI,
CORSI E BACINI D'ACQUA
- EDIFICI IN NUCLEI

RILIEVO

RILEVATORI
SARA PESCONI
GABRIELE ROSSI

Data
21/10/03

EDIFICIO PRINCIPALE


n.c.
43_45_47

Descrizione

SCHIERA DI TERRATETTI EX-RURALE,
RISTRUTTURATI CON PESANTI MANOMISSIONI

Catasto

F.	Part.
9	417
9	109
9	110
9	374
9	106



Datazione
ANTE1890

Morfologia
RETTANGOLARE


Edificio incluso fra gli immobili da conservare già dal piano vigente:
NO

Tipologia
SCHIERA



Rapporto Parti ed Elementi


Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	SOLAI	LATEROCEMENTO	Positivo
Copertura	A CAPANNA	LATEROCEMENTO	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	MARSIGLIESI	Positivo



Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	BIANCO - GIALLO
Parapetti	MURETTI	C.A.	
Soglie	LASTRE	PIETRA	
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO	
Dispositivi Oscuram.	PERSIANE	LEGNO	
Gronda	ORDINARIO	C.A.	
Canali di Gronda	TUBOLARE	RAME	

Stato di conservazione complessivo: Positivo





VISTA SUD 1



VISTA SUD 2



VISTA SUD 3



VISTA SUD 4



VISTA NORD-OVEST 1

Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

EDIFICIO AMPLIATO
MEDIANTE LA COSTRUZIONE
DI INTERIORI UNITA'
EDIFICATE IN ADERENZA.
REALIZZAZIONE DI BALCONI
IN C.A.

Integrità Manufatto Principale

CON ALCUNE MANOMISSIONI
(MODIFICHE ALLE
FINITURE E CON CORPI
AGGIUNTI)

**Caratt.
Storico-Arch.**
MODESTE

Valore
SCARSO

Elementi di Particolare rilievo

PORZIONE DI EDIFICIO COMPLETAMENTE DEMOLITA E RICOSTRUITA.
REALIZZAZIONE DI BALCONI IN C.A.

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N°	DESTINAZIONE D'USO	NOTE
4	ABITAZIONE	EDIFICIO SUDDIVISO IN VERTICALE

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
A	11 593	TETTOIA	POSTO AUTO COPERTO	ANTE1990	INESISTENTE	NULLO

AREE DI PERTINENZA

Catasto		Uso	Tipo	
N°	F. part.			
1	11 594	A.P. RESEDE	CEMENTO - PORFIDO	Alberature Presenti
	11 897			
	9 417			
	11 987			
	9 106	A.n.P. GIARDINO - ORTO	MENTO ERBOSO - TERRA LAVORATA	Recinzioni Presente
	9 110			
	9 374			
	11 995			
	11 113	A.P.		Alberature
	9 109			
	11 994			
	11 593			
	11 892	A.n.P.		Recinzioni
	11 105			
	11 103			
		A.P.		Alberature
		A.n.P.		Recinzioni

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA

VIA CALICE

ZONA/TRATTO

SAN MICHELE

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONE AGRICOLE DI RISPETTO
VIABILITA', FERROVIE, CIMITERI,
CORSI E BACINI D'ACQUA

RILIEVO

RILEVATORI
MARCO PAOLIERI

Data

24/10/03

EDIFICIO PRINCIPALE

n.c.

Catasto

F.	Part.
9	119
9	775
9	770

Descrizione

FABBRICATO IN PARTE RISTUTTURATO
E SUDDIVISO IN PIU' UNITA' IMMOBILIARI. IL
IL COMPLESSO COMPRENDE UN FIENILE CON PARTICOLARI
DA CONSERVARE

Datazione

ANTE1890

Morfologia

A 'L'

**Edificio incluso fra gli
immobili da conservare
già dal piano vigente:**
NO

Tipologia

COLONICA





Rapporto Parti ed Elementi

Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	C.A.	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	SOLAI	STRUTTURA LIGNEA - LATEROCEMENTO	Positivo
Copertura	A CAPANNA	STRUTTURA LIGNEA - LATEROCEMENTO	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	MARSIGLIESI	Positivo

Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	GIALLO - BIANCO - GREZZO
Parapetti	-	-	
Soglie	LASTRE	PIETRA	
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO - ALLUMINIO	
Dispositivi Oscuram.	PERSIANE - SCURETTI	LEGNO - ALLUMINIO	
Gronda	SPIOVENTI	MEZZANE - C.A.	
Canali di Gronda	TUBOLARI	RAME - C.A.	

Stato di conservazione complessivo: Positivo





FACCIATA NORD

Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

IMPIEGO DI MATERIALI
INADEGUATI NELLE RISTRUTTURAZIONI

Integrità Manufatto Principale

CON RILEVANTI
MANOMISSIONI (MODIFICHE
SUGLI ELEMENTI
STRUTTURALI ED ALL'
IMPIANTO DISTRIBUTIVO)

**Caratt.
Storico-Arch.**
BUONE

Valore
MEDIOCRE

Elementi di Particolare rilievo

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N° DESTINAZIONE D'USO
6 ABITAZIONE

NOTE
EDIFICIO SUDDIVISO IN VERTICALE



VISTA AIA 1

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
-----	---------------------	-------------	------------	-----------	------------------------	--------



VISTA AIA 2



VISTA AIA 3

AREE DI PERTINENZA

Catasto		Uso	Tipo	
N°	F. part.			
1	9 775	A.P. CORTE ED ACCESSI	ASFALTO - CEMENTO	Alberature Presenti
	9 770			
	9 119	A.n.P. GIARDINO	MANTO ERBOSO	Recinzioni Presente
	9 771			
		A.P.		Alberature
		A.n.P.		Recinzioni
		A.P.		Alberature
		A.n.P.		Recinzioni



FACCIATA EST

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA

VIA LUNGO CALICE

ZONA/TRATTO

SAN MICHELE

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONA AGRICOLA NORMALE

RILIEVO

Data

RILEVATORI

ANTONELLA LINZALATA
GABRIELE ROSSI

EDIFICIO PRINCIPALE

n.c.

7_9


Catasto

F. Part.

9 152

Descrizione

COMPLESSO DI EDIFICI IN SCHIERA



Datazione

ANTE1890

Morfologia

A 'L'

Edificio incluso fra gli immobili da conservare già dal piano vigente:
NO


Tipologia

SCHIERA



Rapporto Parti ed Elementi


Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	SOLAI	LATEROCEMENTO	Positivo
Copertura	A CAPANNA	STRUTTURA LIGNEA - LATEROCEMENTO	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	MARSIGLIESI	Positivo



Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	BIANCO - ROSA - PAGLIERINO
Parapetti	-	-	
Soglie	LASTRE	PIETRA	
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO - ALLUMINIO	
Dispositivi Oscuram.	PERSIANE - SCURETTI	LEGNO - ALLUMINIO	
Gronda	SPIOVENTI	C.A.	
Canali di Gronda	TUBOLARI	RAME - PVC	

Stato di conservazione complessivo: Positivo





VISTA NORD-EST 1



VISTA NORD-EST 2



VISTA NORD-EST 3



VISTA SUD 1



VISTA SUD 2

Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

Integrità Manufatto Principale

MEDIAMENTE CONSERVATO
(OCCORRENTE DI
MANUTENZIONI ORDINARIE
E STRAORDINARIE)

**Caratt.
Storico-Arch.**
MODESTE

Valore
SCARSO

Elementi di Particolare rilievo

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N° DESTINAZIONE D'USO
3 ABITAZIONE

NOTE
EDIFICIO SUDDIVISO IN VERTICALE

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
-----	---------------------	-------------	------------	-----------	------------------------	--------

AREE DI PERTINENZA

Catasto
N° F. part.
1 9 152

A.P. **Uso**
RESEDE

Tipo
PORFIDO

Alberature
Presenti

A.n.P. GIARDINO

STERRATO

Recinzioni
Presente

A.P.

Alberature

A.n.P.

Recinzioni

A.P.

Alberature

A.n.P.

Recinzioni

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA

VIA FERRUCCI

ZONA/TRATTO

RONCO

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONA AGRICOLA NORMALE

RILIEVO

RILEVATORI
SARA PESCONI
GABRIELE ROSSI

Data

21/10/03

EDIFICIO PRINCIPALE

n.c.

50


Catasto

F. Part.

9 223

Descrizione

EDIFICIO COLONICO IN STATO DI SEMI ABBANDONO



Datazione

ANTE 1890


Morfologia

RETTANGOLARE

Edificio incluso fra gli immobili da conservare già dal piano vigente:
NO


Tipologia

COLONICA



Rapporto Parti ed Elementi


Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	SOLAI	STRUTTURA LIGNEA	Positivo
Copertura	A CAPANA	STRUTTURA LIGNEA	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	COPPI ED EMBRICI	Positivo



Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	GREZZO
Parapetti	-	-	-
Soglie	LASTRE	PIETRA	-
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO	-
Dispositivi Oscuram.	-	-	-
Gronda	ORDINARIA	LATERIZIO	-
Canali di Gronda	TUBOLARI	-	-

Stato di conservazione complessivo: Negativo





VISTA EST



VISTA NORD-OVEST



VISTA OVEST

Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

RICOSTRUZIONE DI ALCUNE PARTI (PROBABILMENTE DANNEGGIATE) CON MATERIALI ESTRANEI DAL CONTESTO

Integrità Manufatto Principale

CON ALCUNE MANOMISSIONI (MODIFICHE ALLE FINITURE E CON CORPI AGGIUNTI)

Caratt. Storico-Arch.
MODESTE

Valore
SCARSO

Elementi di Particolare rilievo

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N° DESTINAZIONE D'USO
1 ABITAZIONE

NOTE

EDIFICIO ANCORA UTILIZZATO PER LA CONDUZIONE DEL FONDO

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
-----	------------------	-------------	------------	-----------	---------------------	--------

AREE DI PERTINENZA

Catasto			Uso	Tipo	
N°	F. part.	A.P.			
1	9 223	A.P.	AIA	CEMENTO	Alberature Assenti
		A.n.P.	ORTO	TERRA LAVORATA	Recinzioni Assente
		A.P.			Alberature
		A.n.P.			Recinzioni
		A.P.			Alberature
		A.n.P.			Recinzioni

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA
VIA FERRUCCI

ZONA/TRATTO
RONCO

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONA AGRICOLA NORMALE

RILIEVO

RILEVATORI
SARA PESCONI
GABRIELE ROSSI

Data

21/10/03

EDIFICIO PRINCIPALE

n.c.

Catasto

F.	Part.
9	227
9	385

Descrizione

EDIFICIO EX-RURALE COMPOSTO
DA PIÙ TERRATETTI IN SCHIERA

Datazione

ANTE 1890

Morfologia

RETTANGOLARE

Edificio incluso fra gli immobili da conservare già dal piano vigente:
NO

Tipologia

SCHIERA



Rapporto Parti ed Elementi

Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	LONGARINE	ACCIAIO - LATERIZIO	Positivo
Copertura	LONGARINE	ACCIAIO - LATERIZIO	Positivo
Manto di Copertura	A CAPANNA	MARSIGLIESI	Positivo

Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	BIANCO - GIALLINO
Parapetti	MURETTI	C.A.	
Soglie	LASTRE	PIETRA	
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO	
Dispositivi Oscuram.	PERSIANE - AVVOLGIBILI	LEGNO - ALLUMINIO - PLASTICA	
Gronda	ORDINARIO	INTONACO	
Canali di Gronda	TUBOLARI	RAME	

Stato di conservazione complessivo: Positivo





VISTA NORD-OVEST

Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

EDIFICIO AMPLIATO
IN PIU' RIPRESE, PRESENZA
DI BALCONI CON PARAPETTI
IN C.A.

Integrità Manufatto Principale

CON ALCUNE MANOMISSIONI
(MODIFICHE ALLE
FINITURE E CON CORPI
AGGIUNTI)

**Caratt.
Storico-Arch.**
MODESTE

Valore
SCARSO

Elementi di Particolare rilievo



VISTA SUD-OVEST 1

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N° DESTINAZIONE D'USO
2 ABITAZIONE

NOTE
EDIFICIO SUDDIVISO IN VERTICALE

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
-----	---------------------	-------------	------------	-----------	------------------------	--------



VISTA SUD-OVEST 2

AREE DI PERTINENZA

Catasto		Uso	Tipo	
N°	F. part.			
1	9 227	A.P. PERCORSI	CEMENTO	Alberature Presenti
	9 385	A.n.P. GIARDINO	MANTO ERBOSO	Recinzioni Presente
		A.P.		Alberature
		A.n.P.		Recinzioni
		A.P.		Alberature
		A.n.P.		Recinzioni

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA
VIA FERRUCCI

ZONA/TRATTO
RONCO

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONA AGRICOLA NORMALE

RILIEVO

RILEVATORI

ANTONELLA LINZALATA
GABRIELE ROSSI

Data

08/10/03

EDIFICIO PRINCIPALE

n.c.

Catasto

F. Part.
9 279

Descrizione

VILLINO EDIFICATO IN SOSTITUZIONE
DI UN EDIFICIO RURALE PIU' VECCHIO

Datazione

ANTE1970

Morfologia

CENTRALE

**Edificio incluso fra gli
immobili da conservare
già dal piano vigente:**
NO

Tipologia

VILLAVILLINO



Rapporto Parti ed Elementi

Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	SOLAI	LATEROCEMENTO	Positivo
Copertura	A CAPANAA	TRAVETTO VARESE E TAVELLONI	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	COPPI ED EMBRICI	Positivo

Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	GREZZO
Parapetti	-	-	-
Soglie	LASTRE	PIETRA	-
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO	-
Dispositivi Oscuram.	AVVOLGIBILI	PLASTICA	-
Gronda	SPIOVENTE	TRAVETTO VARESE E TAVELLONI	-
Canali di Gronda	TUBOLARI	RAME	-

Stato di conservazione complessivo: Positivo





VISTA NORD 1



VISTA NORD 2



VISTA EST

Annotazioni e Giudizi

Alterazioni
REALIZZAZIONE
DI LOGGIATO SUL RETRO

Integrità Manufatto Principale
COMPLETAMENTE MANOMESSO
(EDIFICIO SOSTITUITO)

Caratt. Storico-Arch.
INESISTENTE

Valore
NULLO

Elementi di Particolare rilievo

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N°	DESTINAZIONE D'USO	NOTE
1	ABITAZIONE	EDIFICIO SINGOLO

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore

AREE DI PERTINENZA

Catasto		Uso	Tipo	Alberature
N°	F. part.			
1	9 279	A.P. RESEDE	LASTRE DI PIETRA	Alberature Presenti
	9 278	A.n.P. GIARDINO	MANTO ERBOSO	Recinzioni Presente
		A.P.		Alberature
		A.n.P.		Recinzioni
		A.P.		Alberature
		A.n.P.		Recinzioni

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA

VIA LUNGO CALICE

ZONA/TRATTO

AUTOSTRADA - PONTE DEI BINI

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONE AGRICOLE DI RISPETTO
VIABILITA', FERROVIE, CIMITERI,
CORSI E BACINI D'ACQUA

RILIEVO

RILEVATORI

GABRIELE ROSSI
ANTONELLA LINZALATA

Data

27/10/03

EDIFICIO PRINCIPALE

n.c.

Catasto

F.	Part.
9	202
9	615
9	461

Descrizione

SCHIERA DI TERRATETTI EX-RURALE
AMPLIATO IN PIÙ RIPRESE

Datazione

ANTE1890

Morfologia

A CORTE

Edificio incluso fra gli immobili da conservare già dal piano vigente:
NO

Tipologia

SCHIERA




Rapporto Parti ed Elementi

Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	SOLAI	LATEROCEMENTO	Positivo
Copertura	A CAPANNA	STRUTTURA LIGNEA - TRAVETTO VARESE - COPERTURE EMBRIC	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	VARESE	Negativo

Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	OCRA - BIANCO - GREZZO
Parapetti	-	-	-
Soglie	LASTRE	PIETRA	-
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO	-
Dispositivi Oscuram.	PERSIANE	ALLUMINIO	-
Gronda	ORDINARIO	C.A. - TRAVETTO VARESE - TRAVETTO	-
Canali di Gronda	TUBOLARI	TRAVETTO	-

Stato di conservazione complessivo: Positivo





VISTA NORD

Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

EDIFICIO AMPLIATO

Integrità Manufatto Principale

CON RILEVANTI
MANOMISSIONI (MODIFICHE
SUGLI ELEMENTI
STRUTTURALI ED ALL'
IMPIANTO DISTRIBUTIVO)

**Caratt.
Storico-Arch.**
MODESTE

Valore
MEDIOCRE

Elementi di Particolare rilievo



VISTA SUD-EST

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N° DESTINAZIONE D'USO
6 ABITAZIONE

NOTE
EDIFICIO SUDDIVISO IN VERTICALE

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
-----	---------------------	-------------	------------	-----------	------------------------	--------



VISTA SUD



VISTA SUD-OVEST 1

AREE DI PERTINENZA

Catasto		Uso	Tipo	
N°	F. part.			
1	9 615	A.P.	AIA	Alberature Presenti
	9 202	A.n.P.	AIA	Recinzioni Assente
	9 461	A.P.		Alberature
		A.n.P.		Recinzioni
		A.P.		Alberature
		A.n.P.		Recinzioni



VISTA SUD OVEST 2

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA
VIA CANTONE

ZONA/TRATTO
CANTONE

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONE AGRICOLE DI RISPETTO
VIABILITA', FERROVIE, CIMITERI,
CORSI E BACINI D'ACQUA

RILIEVO

RILEVATORI
FRANCESCO FEDI
MARCO PAOLIERI

Data
28/10/03

EDIFICIO PRINCIPALE

n.c.

Catasto
F. Part.
6 278

Descrizione

EDIFICIO IN TOTALE STATO DI
ABBANDONO. BUON VALORE AMBIENTALE E PRESENZA
DI PARTICOLARI DI DISCRETO PREGIO ARCHITETTONICO

Datazione

ANTE1990

Morfologia

RETTANGOLARE

**Edificio incluso fra gli
immobili da conservare
già dal piano vigente:**
NO

Tipologia

FATTORIA




Rapporto Parti ed Elementi

Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O MATTONI	Negativo
Portanti Verticali	MURATURA	PETRA - MATTONI - CANTONI	Negativo
Portanti Orizzontali	SOLAI	STRUTTURA LIGNEA	Positivo
Copertura	A CAPANNA	STRUTTURA LIGNEA	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	COPPI ED EMBRICI	Positivo

Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	-	-	-
Parapetti	-	-	-
Soglie	-	-	-
Infissi Esterni	-	-	-
Dispositivi Oscuram.	-	-	-
Gronda	SPIOVENTE	TRAVETTO E PIANELLE	-
Canali di Gronda	-	-	-

Stato di conservazione complessivo: Negativo





VISTA SUD-EST 1

Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

Integrità Manufatto Principale
 PERFETTAMENTE
 CONSERVATO

Caratt. Storico-Arch.
 ELEVATE

Valore
 ECCELLENTE

Elementi di Particolare rilievo



VISTA SUD-EST 2

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N° DESTINAZIONE D'USO
 0 NON RILEVABILE

NOTE
 EDIFICIO IN PARTE ADIBITO A
 DEPOSITO

ANNESI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
-----	------------------	-------------	------------	-----------	---------------------	--------



VISTA SUD-EST 3



VISTA SUD

AREE DI PERTINENZA

Catasto N° F. part.	Uso	Tipo	Alberature	Recinzioni
1 6 278	A.P. -	-	Assenti	
	A.n.P. VIVAIO	GHIAIA		Assente
	A.P.			
	A.n.P.			
	A.P.			
	A.n.P.			



VISTA SUD-OVEST

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA

VIA LUNGO CALICE

ZONA/TRATTO

CANTONE

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONE AGRICOLE DI RISPETTO
VIABILITA', FERROVIE, CIMITERI,
CORSI E BACINI D'ACQUA

RILIEVO

RILEVATORI
FRANCESCO FEDI
MARCO PAOLIERI

Data

28/10/03

EDIFICIO PRINCIPALE

n.c.

91_95

Catasto

F. Part.

6 331

Descrizione

EDIFICIO EX-COLONICO RISTRUTTURATO
E SUDDIVISO IN PIU' UNITA' ABITATIVE

Datazione

ANTE1890

Morfologia

RETTANGOLARE

**Edificio incluso fra gli
immobili da conservare
già dal piano vigente:**
NO

Tipologia

COLONICA





Rapporto Parti ed Elementi

Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	SOLAI	STRUTTURA LIGNEA - LATEROCEMENTO	Positivo
Copertura	A CAPANNA	TRAVETTO VARESE/TAVELLONE	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	COPPI ED EMBRICI	Positivo

Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	GIALLO
Parapetti	-	-	-
Soglie	LASTRE	PIETRA	-
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO	-
Dispositivi Oscuram.	PERSIANE	LEGNO	-
Gronda	SPIOVENTE	TRAVETTO VARESE/TAVELLONE	-
Canali di Gronda	TUBOLARE	RAME	-

Stato di conservazione complessivo: Positivo





VISTA SUD 1



VISTA SUD 2



VISTA NORD-OVEST



VISTA NORD

Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

Integrità Manufatto Principale

CON ALCUNE MANOMISSIONI
(MODIFICHE ALLE
FINITURE E CON CORPI
AGGIUNTI)

**Caratt.
Storico-Arch.**
BUONE

Valore
MEDIOCRE

Elementi di Particolare rilievo

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N° DESTINAZIONE D'USO
3 ABITAZIONE

NOTE
EDIFICIO SUDDIVISO IN VERTICALE

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
-----	---------------------	-------------	------------	-----------	------------------------	--------

AREE DI PERTINENZA

Catasto N° F. part.	Uso	Tipo	Alberature	Recinzioni
1 6 331	A.P.	-	Presenti	
	A.n.P.	RESEDE		Presente
	A.P.			
	A.n.P.			
	A.P.			
	A.n.P.			

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA
VIA FERRUCCI

ZONA/TRATTO

SAN MICHELE

PREVISIONI PIANO ATTUALE

B2 - ZONE DI COMPLETAMENTO
EDILIZIO

RILIEVO

RILEVATORI
SARA PESCONI

Data

09/02/05

EDIFICIO PRINCIPALE

n.c.

Catasto

F. Part.
9 100

Descrizione

EDIFICIO EX-COLONICO RISTRUTTURATO



Datazione

ANTE1890


Morfologia

RETTANGOLARE

Edificio incluso fra gli immobili da conservare già dal piano vigente:
NO

Tipologia

COLONICA




Rapporto Parti ed Elementi

Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	SOLAI	LATEROCEMENTO - STRUTTURA LIGNEA	Positivo
Copertura	A CAPANNA	LATEROCEMENTO	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	MARSIGLIESI	Positivo



Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	GIALLO
Parapetti	-	-	-
Soglie	LASTRE	PIETRA	-
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO	-
Dispositivi Oscuram.	PERSIANE	LEGNO	-
Gronda	ORDINARIO	C.A.	-
Canali di Gronda	TUBOLARE	RAME	-



Stato di conservazione complessivo: Positivo



Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

Integrità Manufatto Principale
 PERFETTAMENTE
 CONSERVATO

Caratt. Storico-Arch.
 BUONE

Valore
 BUONO

Elementi di Particolare rilievo



NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N° DESTINAZIONE D'USO
 2 ABITAZIONE

NOTE
 EDIFICIO SUDDIVISO IN VERTICALE

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
-----	------------------	-------------	------------	-----------	---------------------	--------

AREE DI PERTINENZA

Catasto			Uso	Tipo	
N°	F. part.				
1	9	100	A.P. AIA	PORFIDO	Alberature Assenti
			A.n.P. -	-	Recinzioni Presente
			A.P.		Alberature
			A.n.P.		Recinzioni
			A.P.		Alberature
			A.n.P.		Recinzioni

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA

VIA CALICE

ZONA/TRATTO

SAN MICHELE

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONE AGRICOLE DI RISPETTO
VIABILITA', FERROVIE, CIMITERI,
CORSI E BACINI D'ACQUA
// B2 - ZONE DI COMPLETAMENTO
EDILIZIO

RILIEVO

RILEVATORI
SARA PESCONI

Data

09/02/05

EDIFICIO PRINCIPALE


n.c.

Catasto

F. Part.
9 50

Descrizione

EDIFICIO SEDE DI ORDINE MONASTICO



Datazione

ANTE1890


Morfologia

RETTANGOLARE

Edificio incluso fra gli immobili da conservare già dal piano vigente:
NO


Tipologia

MONASTERO



Rapporto Parti ed Elementi

Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	SOLAI	LATEROCEMENTO - STRUTTURA LIGNEA	Positivo
Copertura	A CAPANNA	LATEROCEMENTO	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	MARSIGLIESI - COPPI	Positivo



Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	BIANCO
Parapetti	-	-	-
Soglie	LASTRE	PIETRA - MARMO	-
Infissi Esterni	2 ANTE - INFERRIATE	LEGNO - FERRO	-
Dispositivi Oscuram.	PERSIANE - SCURETTI	LEGNO	-
Gronda	ORDINARIO	MEZZANE	-
Canali di Gronda	TUBOLARE	RAME - PVC	-



Stato di conservazione complessivo: Positivo



Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

Integrità Manufatto Principale
 PERFETTAMENTE
 CONSERVATO

Caratt.
Storico-Arch.
 DI PREGIO

Valore
 BUONO

Elementi di Particolare rilievo



NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N°	DESTINAZIONE D'USO	NOTE
5	ABITAZIONE	

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore



AREE DI PERTINENZA

Catasto			Uso	Tipo	
N°	F.	part.			
1	9	343	A.P.	AIA	Alberature Presenti
	9	344			
	9	345	A.n.P.	GIARDINO	Recinzioni Presente
			A.P.		Alberature
			A.n.P.		Recinzioni
			A.P.		Alberature
			A.n.P.		Recinzioni

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA

VIA CALICE

ZONA/TRATTO

SAN MICHELE

PREVISIONI PIANO ATTUALE

ZONE AGRICOLE DI RISPETTO
VIABILITA', FERROVIE, CIMITERI,
CORSI E BACINI D'ACQUA
// B2 - ZONE DI COMPLETAMENTO
EDILIZIO

RILIEVO

RILEVATORI
SARA PESCONI

Data

09/02/05

EDIFICIO PRINCIPALE


n.c.

Catasto

F.	Part.
9	47
9	45
9	51

Descrizione

COPLESSO DI TERRATETTI EDIFICATO A PIU' RIPRESE



Datazione

ANTE1890


Morfologia

IRREGOLARE

Edificio incluso fra gli immobili da conservare già dal piano vigente:
NO


Tipologia

SCHIERA



Rapporto Parti ed Elementi

Strutture	Tipo	Materiale	Stato di Conserv.
Fondazioni	CONTINUE	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Verticali	MURATURA	PIETRA E/O LATERIZIO	Positivo
Portanti Orizzontali	SOLAI	LATEROCEMENTO - STRUTTURA LIGNEA	Positivo
Copertura	A CAPANNA	LATEROCEMENTO	Positivo
Manto di Copertura	TEGOLE	COPPI - MARSIGLIESI	Positivo



Architettonici e Finiture

	Tipo	Materiale	Colore
Paramento	INTONACO	CALCE	VARI
Parapetti	RINGHIERE	FERRO	
Soglie	LASTRE	PIETRA - MARMO	
Infissi Esterni	2 ANTE	LEGNO	
Dispositivi Oscuram.	PERSIANE	LEGNO - ALLUMINIO	
Gronda	ORDINARIA - SPIOVENTE	LATERIZIO - T. VARESE / TAVELLONE	
Canali di Gronda	TUBOLARE	RAME - PVC	



Stato di conservazione complessivo: Negativo



Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

Integrità Manufatto Principale

MEDIAMENTE CONSERVATO
(OCORRENTE DI
MANUTENZIONI ORDINARIE
E STRAORDINARIE)

**Caratt.
Storico-Arch.**
BUONE

Valore
BUONO

Elementi di Particolare rilievo



NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N° DESTINAZIONE D'USO

6 ABITAZIONE
2 NEGOZIO

NOTE

EDIFICIO SUDDIVISO IN VERTICALE
CON ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO
TERRA

ANNESSI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
-----	---------------------	-------------	------------	-----------	------------------------	--------



AREE DI PERTINENZA

Catasto		Uso	Tipo	
N°	F. part.	A.P.		Alberature
1	9 51	A.P.	RESEDE	CEMENTO Presenti
		A.n.P.	GIARDINO	MANTO ERBOSO Recinzioni Presente
		A.P.		Alberature
		A.n.P.		Recinzioni
		A.P.		Alberature
		A.n.P.		Recinzioni

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)

INDIRIZZO

VIA/PIAZZA
VIA CASELLO

ZONA/TRATTO
SAN MICHELE

PREVISIONI PIANO ATTUALE

CIMITERO

RILIEVO

RILEVATORI
SARA PESCONI

Data

01/01/01

EDIFICIO PRINCIPALE


n.c.

Catasto

F. Part.
6 B

Descrizione

CIMITERO



Datazione

ANTE1890

Morfologia

Edificio incluso fra gli immobili da conservare già dal piano vigente:
NO

Tipologia

Rapporto Parti ed Elementi

Strutture

Tipo

Materiale

Stato di Conserv.

Fondazioni

Negativo

Portanti
Verticali

Negativo

Portanti
Orizzontali

Negativo

Copertura

Negativo

Manto di
Copertura

Negativo

Architettonici e Finiture

Tipo

Materiale

Colore

Paramento

Parapetti

Soglie

Infissi
Esterni

Dispositivi
Oscuram.

Gronda

Canali
di Gronda

Stato di conservazione complessivo: Negativo





Annotazioni e Giudizi

Alterazioni

Integrità Manufatto Principale

Caratt.
Storico-Arch.

Valore

Elementi di Particolare rilievo



NUMERO UNITA' IMMOBILIARI E USO

N°	DESTINAZIONE D'USO	NOTE
1	CIMITERO	

ANNESI

Rf.	Catasto F. part.	Descrizione	Dest.d'uso	Datazione	Caratt. St.-Archit.	Valore
-----	---------------------	-------------	------------	-----------	------------------------	--------

AREE DI PERTINENZA

Catasto N° F. part.	Uso	Tipo
A.P.		Alberature
A.n.P.		Recinzioni
A.P.		Alberature
A.n.P.		Recinzioni
A.P.		Alberature
A.n.P.		Recinzioni

(A.P.= Aree Pavim., A.n.P.= Aree non Pavim.)