

Scheda Edificio

60a	Edificio: Biblioteca – Ex Caserma (uffici) Carabinieri		
	Indirizzo: Via Trieste 17, Ambra		
Tipologia di interesse		<input checked="" type="checkbox"/> edificio pubblico	<input type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note: NECESSARIA RISTRUTTURAZIONE – 3 DIVERSE FUNZIONI OSPITATE ALL'INTERNO (BIBLIOTECA, CENTRO LUDICO, UFFICI ATTUALMENTE CHIUSI)			
Parcheggio dedicato:		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no Se sì quale? Complanare o raccordato
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input type="checkbox"/> strada trafficata	<input checked="" type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input type="checkbox"/> ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) <input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (>2,5 cm)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i 1 SCALINO	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
Dimensioni ingresso		<input type="checkbox"/> Rampa	<input checked="" type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Ante porta ingresso		<input type="checkbox"/> Singola	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia <input type="checkbox"/> Multipla
Apertura		<input checked="" type="checkbox"/> Interna	<input type="checkbox"/> Interna su bussola <input type="checkbox"/> Esterna
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Campanello	<input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza <input type="checkbox"/> Citofono
Altezza da terra			
Attività svolta al/ai piano/i:		<input checked="" type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P1
Collegamenti Verticali:		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> Scalino/i	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P1
Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> Lu cm	<input type="checkbox"/> La cm
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input type="checkbox"/> La cm	<input type="checkbox"/> Tipo porta ascensore/piattaforma:
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input type="checkbox"/> H cm	<input type="checkbox"/> Anta <input type="checkbox"/> Retrattile
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Braille/Sonoro
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì (> 90 cm)	<input type="checkbox"/> No
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> Sì (> 75/80 cm)	<input type="checkbox"/> No
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (<2,5 cm + rampa)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
ANTIBAGNO+ BAGNO ADATTABILE PER DIMENSIONI			
Livelli di accessibilità per:		Persone in sedia a Ruote	Ipvovedenti o non vedenti
Giudizio sintetico:		ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:		Inaccessibilità del bagno	Presenza computer per file audio
			Mancanza di ausili specifici

Scheda Edificio

60b	Edificio: Ludoteca – Ex Caserma (uffici) Carabinieri		
	Indirizzo: Via Trieste 21, Ambra		
Tipologia di interesse		<input checked="" type="checkbox"/> edificio pubblico	<input type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note: NECESSARIA RISTRUTTURAZIONE – 3 DIVERSE FUNZIONI OSPITATE ALL'INTERNO (BIBLIOTECA, CENTRO LUDICO, UFFICI ATTUALMENTE CHIUSI)			
Parcheggio dedicato:		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no PUBBLICO DI FRONTE ALL'EDIFICIO
Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..			
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Se si quale? Complanare o raccordato			
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input type="checkbox"/> strada trafficata	<input checked="" type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input type="checkbox"/> ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) <input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (>2,5 cm)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i 1 SCALINO	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
Dimensioni ingresso		<input type="checkbox"/> Rampa	<input checked="" type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Ante porta ingresso		<input type="checkbox"/> Singola	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia <input type="checkbox"/> Multipla
Apertura		<input checked="" type="checkbox"/> Interna	<input type="checkbox"/> Interna su bussola <input type="checkbox"/> Esterna
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Campanello	<input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza <input type="checkbox"/> Citofono
Altezza da terra		112	
Attività svolta al/ai piano/i:		<input checked="" type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P1
Collegamenti Verticali:		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> Scalino/i	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P1
Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Ascensore (se presente) –Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> Lu cm	<input type="checkbox"/> La cm
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input type="checkbox"/> La cm	<input type="checkbox"/> Tipo porta ascensore/piattaforma:
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input type="checkbox"/> H cm	<input type="checkbox"/> Anta <input type="checkbox"/> Retrattile
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Braille/Sonoro
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm	<input type="checkbox"/> < 90 cm
Collegamenti Orizzontali – Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> > 75/80 cm	<input type="checkbox"/> < 75/80 cm PORTA BAGNO 72 CM
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (<2,5 cm + rampa)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Tipo:
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Braille/Sonoro
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No ANTIBAGNO+ BAGNO ADATTABILE PER DIMENSIONI
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Livelli di accessibilità per:			
Giudizio sintetico:		ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:		Inaccessibilità del bagno	Presenza computer per file audio
			Mancanza di ausili specifici

Scheda Edificio

60

Edificio: Caserma (uffici) Carabinieri

Indirizzo: Via Trieste, Ambra

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblicoTipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzatoNote: **3 DIVERSE FUNZIONI OSPITATE ALL'INTERNO (BIBLIOTECA, CENTRO LUDICO, UFFICI ATTUALMENTE CHIUSI)**

Parcheggio dedicato: sì no
 Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
 Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata

 marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:

 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm)

 no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua

 sì no

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip

 sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)

 sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee

 sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei

 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso

 Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:

 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso

 La cm H cm

Ante porta ingresso

 Singola Doppia Multipla

Apertura

 Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso

 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:

 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:

 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:

 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:

 Lu cm La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:

 La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:

Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:

 H cm Anta Retrattile

Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipovedenti:

 Sì No Tipo:

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:

 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:

 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:

 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:

 Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:

 Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:

 La cm

Accessibilità di almeno un Bagno:

 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:

 Sì No

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipovedenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:

Note:

Scheda Spazio Pedonale

60c	Spazio Pedonale: Parco, giardino e Campo Basket				
	Indirizzo: Via Trieste, Frazione Ambra				
Tipologia di interesse	<input checked="" type="checkbox"/> Piazza	<input checked="" type="checkbox"/> Parco	<input type="checkbox"/> Giardino		
Tipologia di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> non utilizzato		
Note:	Parco della memoria con spazio giochi ed annesso campo da basket.				
	Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> barriere non presenti	
	Presenza percorso accessibile:	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza pavimentazione antisdrucciolevole	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	PARZIALMENTE	
	Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Pendenza trasversali del percorso idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Larghezza percorsi a norma	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no		
	Larghezza del percorso idonea:	<input checked="" type="checkbox"/> sì >150cm	<input type="checkbox"/> sì >90cm con spazi per inversione	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
	Presenza rampe	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, ma non a norma	
	Pendenza rampe idonea (pianerottoli)	<input checked="" type="checkbox"/> sì <5%	<input type="checkbox"/> sì <8%	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza mezzi di sollevamento accessibili	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> np	
	Dislivelli nei raccordi del percorso idonei	<input type="checkbox"/> sì (non presenti)	<input checked="" type="checkbox"/> sì (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
		Presenza percorso tattile LOGES	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica idonea	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica Braille	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza arredo adeguato:	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza panchine adeguate	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	_____			
	Presenza cestini	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	_____			
	Presenza appoggi ischiatici adeguati	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	La cm	Anta	Retrattile	

	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti		
	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	
	Note:	Pavimentazioni in parte inadeguate	Mancanza di ausili specifici	Mancanza di ausili specifici	

Scheda Edificio

61

Edificio: Chiesa Piazza Filzi

Indirizzo: Piazza Filzi, Ambra

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: TRATTATO COTTO DI PAVIMENTAZIONE (IMPOSSIBILE ACCESSO) INTERVISTA A PERSONA RESIDENTE IN PIAZZA FILZI

Parcheggio dedicato: sì no
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no SAGRATO SU VIA PUBBLICA
Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua sì no LASTRE IN PIETRA

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no PENDENZE AFFATICANTI

Pendenza trasversali del percorso idonee sì no PIANO

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei
 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i (UNO) Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso
 La 135 cm H 265 cm

Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla

Apertura Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso
 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:
 La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:
 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvendenti:
 Sì No Tipo: Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti:
 Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No NON PRESENTI

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La cm

Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvendenti o non vedenti** **Non udenti**Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE** **ACCESSIBILE**

Note: Necessario accompagnatore per dislivelli

Scheda Edificio

62

Edificio: Campo Sportivo A.S. AMBRA

Indirizzo: Strada comunale di Cennina, Ambra

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note:

Parcheggio dedicato: sì no
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna.. PRESENTE SLARGO FRONTE SPOGLIATOI E DUE AREE UTILIZZATE A PARCHEGGIO

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo: sì no APERTO
Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo: strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo: vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea: sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua sì no ASFALTO

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite: Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso La 110 cm H 210 cm

Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla

Apertura Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i: PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali: Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente: PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina: Lu cm La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: La cm Tipo porta ascensore/piattaforma: Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera: H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvendenti: Sì No Tipo:

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi: > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne: > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei: Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti: Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti: Sì No DISLIVELLO ALL'INGRESSO ANTIBAGNO

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti: La 95 cm APERTURA VERSO ESTERNO

Accessibilità di almeno un Bagno: Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato: Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvendenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE** **ACCESSIBILE**

Note: Rampa tribuna con pendenze eccessive Mancanza di ausili Mancanza di ausili

Scheda Edificio

63

Edificio: Chiesa Via Marco Polo

Indirizzo: Via Marco Polo, Ambra

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note:

Parcheggio dedicato: sì no
Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
Se si quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua sì no GHIAIA

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no GHIAIA

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm) SCALA

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i (2 + 8 SAGRATO) Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso La Cm 140 SAGRATO – 120 CHIESA H Cm 200 SAGRATO – 220 CHIESA

Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla

Apertura Interna CHIESA Interna su bussola Esterna SAGRATO

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:
 Scalino/i 1 SCALINO DOPO PORTA INGR. Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:
 La cm Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipovedenti:
 Sì No Tipo:
 Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:
 Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La cm

Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **NON ACCESSIBILE** **DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: Inaccessibilità del percorso di collegamento Mancanza di ausili specifici, scalini ripidi Mancanza di ausili specifici

Scheda Edificio

64b	Edificio: Sede Ambulatorio Medico		
	Indirizzo: Via Marco Polo, Ambra		
Tipologia di interesse		<input type="checkbox"/> edificio pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note:			
Parcheggio dedicato:		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no Se sì quale? Complanare o raccordato
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> strada trafficata	<input type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input type="checkbox"/> ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input checked="" type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) <input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no PIASTRELLE FINITA PIETRA SCANALATA
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no AFFATICANTI
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no PIATTO
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (>2,5 cm)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
		<input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Dimensioni ingresso		<input type="checkbox"/> La Cm 120	<input checked="" type="checkbox"/> H Cm 250 ACLI
Ante porta ingresso		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia <input type="checkbox"/> Multipla
Apertura		<input checked="" type="checkbox"/> Interna	<input type="checkbox"/> Interna su bussola <input type="checkbox"/> Esterna
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input type="checkbox"/> Campanello	<input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza <input type="checkbox"/> Citofono
Altezza da terra			
Attività svolta al/ai piano/i:		<input type="checkbox"/> PT	<input checked="" type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P1
		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Collegamenti Verticali:		<input type="checkbox"/> Scalino/i	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
		<input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P1
		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> Lu cm	<input type="checkbox"/> La cm
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> La cm	<input type="checkbox"/> Tipo porta ascensore/piattaforma:
Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:		<input type="checkbox"/> H cm	<input type="checkbox"/> Anta <input type="checkbox"/> Retrattile
Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvendenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm	<input type="checkbox"/> < 90 cm
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input checked="" type="checkbox"/> > 75/80 cm	<input type="checkbox"/> < 75/80 cm
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input type="checkbox"/> Sì (<2,5 cm + rampa)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No SCALINO TRA ANTIBAGNO E BAGNO
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> La Cm 80	
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No IDONEO PER DIMENSIONI
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Livelli di accessibilità per:			
Giudizio sintetico:			
PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE		ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	
Non udenti		ACCESSIBILE	
Note:			
Inaccessibilità dei bagni		Mancanza di ausili	
		Mancanza di ausili	

Scheda Edificio

64

Edificio: Sede ACLI

Indirizzo: Via Marco Polo, Ambra

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblicoTipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note:

Parcheggio dedicato: sì Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna.. no

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:

 sì no

Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al reseau dell'edificio su aree pubbliche, tipo:

 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su reseau privato, tipo:

 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:

 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua

 sì no

PIASTRELLE FINTA PIETRA SCANALATA

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip

 sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)

 sì no

AFFATICANTI

Pendenza trasversali del percorso idonee

 sì no

PIATTO

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei

 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso

 Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso

 La Cm 120 ACLI – 100 MUSICA H Cm 250 ACLI – 250 MUSICA

Ante porta ingresso

 Singola MUSICA Doppia ACLI Multipla

Apertura

 Interna ACLI Interna su bussola Esterna MUSICA

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso

 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:

 Lu cm La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:

 La cm

Tipo porta ascensore/piattaforma:

 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:

 H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvodenti:

 Sì No

Tipo:

Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:

 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:

 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:

 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvodenti:

 Sì No

Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:

 Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:

 La cm

Accessibilità di almeno un Bagno:

 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:

 Sì No

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipvodenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:

PARZIALMENTE ACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATOREPARZIALMENTE ACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATORE

ACCESSIBILE

Note:

PRESENZA SPAZI AMPI, SCALINI
ASSENZA BAGNO ACCESSIBILE

PRESENZA SPAZI AMPI, SCALINI

Mancanza /presenza ausili specifici

Scheda Edificio

65

Edificio: Teatro

Indirizzo: Via Trieste, Ambra

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: PARCHEGGIO SU PIAZZA PUBBLICA ANTISTANTE – SCHEDA 125b

Parcheggio dedicato: sì no
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea: sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua sì no

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite: Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso La Cm 170 H Cm 215

Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla

Apertura Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i: PT PTR P1 – GALLERIA PARZIALM. UTILIZZATA
 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali: Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente: PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina: Lu cm La cm Tipo porta ascensore/piattaforma: Retrattile

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: La cm Anta

Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera: H cm

Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvovedenti: Sì No **Tipo:**

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi: > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne: > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei: Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti: Sì No **Tipo:**

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti: Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti: La Cm 90

Accessibilità di almeno un Bagno: Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato: Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE** **ACCESSIBILE** **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE**

Note: **POSTI RISERVATI PT** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI**

Scheda Edificio

66b	Edificio: Ufficio Postale		
	Indirizzo: Via G. Da Verrazzano 3, Ambra		
Tipologia di interesse		<input type="checkbox"/> edificio pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note: Piano terra (Sup. > 200mq) parcheggio fronte ingresso a raso			
Parcheggio dedicato:		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no NON SEGNALATO P. AUTO ACCESSIBILE
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..			
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Se sì quale? Complanare o raccordato			
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> strada trafficata	<input type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input type="checkbox"/> ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) <input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (>2,5 cm)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i 1 SCALINO	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
Dimensioni ingresso		<input type="checkbox"/> Rampa	<input checked="" type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Ante porta ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> La Cm 100	<input type="checkbox"/> H Cm 220
Apertura		<input type="checkbox"/> Singola	<input type="checkbox"/> Doppia <input type="checkbox"/> Multipla
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input type="checkbox"/> Interna	<input type="checkbox"/> Interna su bussola <input checked="" type="checkbox"/> Esterna
Altezza da terra		<input type="checkbox"/> Campanello	<input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza <input type="checkbox"/> Citofono
Attività svolta al/ai piano/i:		<input checked="" type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P1
Collegamenti Verticali:		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> Scalino/i	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P1
Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipovedenti:		<input type="checkbox"/> Lu cm	<input type="checkbox"/> La cm
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input type="checkbox"/> La cm	<input type="checkbox"/> Tipo porta ascensore/piattaforma: <input type="checkbox"/> Anta <input type="checkbox"/> Retrattile
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porte interne:		<input type="checkbox"/> H cm	<input type="checkbox"/> Tipo: <input type="text" value="Braille/Sonoro"/>
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm	<input type="checkbox"/> < 90 cm
		<input type="checkbox"/> > 75/80 cm	<input type="checkbox"/> < 75/80 cm
		<input type="checkbox"/> Sì (<2,5 cm + rampa)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No BAGNI SOLO PER DIPENDENTI
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> Sì	
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No BAGNO SOLO PER DIPENDENTI
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Livelli di accessibilità per:			
Giudizio sintetico:		ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:		Raggiungibilità del Bagno con dipendente PT	Mancanza di ausili

Scheda Edificio

66

Edificio: Scuola Materna

Indirizzo: Via Leonardo Da Vinci, Ambra

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note:

Parcheggio dedicato: sì no STERRATO
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
Se sì quale? Complanare o raccordato
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro
Larghezza del percorso idonea: sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
Pavimentazione Continua sì no GHIAIA
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no GHIAIA
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm) MARCIAPIEDE

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite: Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
Dimensioni ingresso La Cm 90+90 H Cm 230
Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla
Apertura Interna Interna su bussola Esterna
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
Altezza da terra H. 115 CM

Attività svolta al/ai piano/i: PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
Collegamenti Verticali: Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
Posizione Ascensore se presente: PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina: La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:
 Lu cm Anta Retrattile
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: La cm
Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera: H cm
Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvendenti: Sì No **Tipo:**
 Braille/Sonoro
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi: > 90 cm < 90 cm
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne: > 75/80 cm < 75/80 cm
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei: Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti: Sì No **Tipo:**

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti: Sì No
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti: La Cm 66
Accessibilità di almeno un Bagno: Sì No
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato: Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvendenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: **INACCESSIBILITA' BAGNI** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI**

Scheda Edificio

67

Edificio: Campo sportivo

Indirizzo: Via Di Duddova, Ambra

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note:

Parcheggio dedicato: sì no
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea: sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua sì no GHIAIA

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no GHIAIA

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite: Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso La Cm 100 H Cm 210

Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla

Apertura Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i: PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali: Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente: PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina: La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:
 La cm Anta Retrattile

Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera: H cm

Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipovedenti: Sì No Tipo:
 Sì No Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi: > 90 cm < 90 cm SPOGLIATOI

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne: > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei: Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti: Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti: Sì No INESISTENTI BAGNI PUBBLICI

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti: Sì No

Accessibilità di almeno un Bagno: Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato: Sì No BAGNI SPOGLIATOI NON ACCESSIBILI

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **MINIMAMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: Inaccessibilità dei bagni. Pavimentazioni Mancanza ausili specifici. Mancanza ausili specifici

Scheda Fermata Autobus

Fermata Autobus: 1126			
68b	Indirizzo:	SP 580, Loc. Levane	N. identificativo: _____1126_____
	Tipologia	<input type="checkbox"/> scuolabus	<input checked="" type="checkbox"/> linea trasporto regionale <input type="checkbox"/> entrambi
	Accesso alla Fermata	<input checked="" type="checkbox"/> da marciapiede <input type="checkbox"/> da sede stradale	
	Note:	FERMATA SU MARCIAPIEDE PRIVA DI COPERTURA. SEGNALATA SOLO DA PALINA.	
	Collocazione della Fermata	<input type="checkbox"/> centro storico <input checked="" type="checkbox"/> centro abitato	
	Presenza pensilina di protezione	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Pensilina di dimensioni idonee	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
	Pensilina facilmente individuabile	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza palina segnaletica (cartello):	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
	Presenza sedute o appoggi ischiatici:	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Fermata rialzata rispetto alla carreggiata:	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	MARCIAPIEDE
	Presenza segnaletica Braille:	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza segnaletica tattilo-plantare	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Tipo _____
	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti
	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
	Note:	NON PRESENTI AUSILI PER ALTRI HANDICAP FISICI. FERM LIV CARREGGIATA	NON PRESENTI AUSILI BRAILLE O LOGES PER AGEVOLE FRUIZIONE
			NON PRESENTI AUSILI SPECIFICI

Scheda Fermata Autobus

Fermata Autobus: 1126 (fronte)				
68c	Indirizzo:	SP 540, Loc. Levane		
	N. identificativo:	___1126 (fronte)___		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> scuolabus	<input checked="" type="checkbox"/> linea trasporto regionale <input type="checkbox"/> entrambi	
Accesso alla Fermata	<input checked="" type="checkbox"/> da marciapiede	<input type="checkbox"/> da sede stradale		
Note:	FERMATA SUSEDE STRADALE PRIVA DI COPERTURA. SEGNALATA SOLO DA PALINA.			
	Collocazione della Fermata	<input type="checkbox"/> centro storico	<input checked="" type="checkbox"/> centro abitato	
	Presenza pensilina di protezione	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Pensilina di dimensioni idonee	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	
	Pensilina facilmente individuabile	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza palina segnaletica (cartello):	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza sedute o appoggi ischiatici:	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Fermata rialzata rispetto alla carreggiata:	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza segnaletica Braille:	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza segnaletica tattilo-plantare	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
				<input type="checkbox"/> Tipo _____
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti	
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	
Note:	NON PRESENTI AUSILI PER ALTRI HANDICAP FISICI. FERM LIV CARREGGIATA	NON PRESENTI AUSILI BRAILLE O LOGES PER AGEVOLE FRUIZIONE	NON PRESENTI AUSILI SPECIFICI	

Scheda Edificio

68

Edificio: Scuola Elementare e Media

Indirizzo: Via _____, Ambra

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: RAMPA DI ACCESSO A NORMA ESCLUDENDO LO SCALINO PRESENTE ALLA BASE DELLA RAMPA.

Parcheggio dedicato: sì no ESTERNO LUNGO STRADA
 Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no RAMPA INADEGUATA
 Se si quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua sì no

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso La Cm 92+92 H Cm 230

Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla

Apertura Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra 110 CM

Attività svolta al/ai piano/i: PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali: Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente: PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina: La cm H cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: La cm Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera: H cm

Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvovedenti: Sì No Tipo: Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi: > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne: > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei: Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti: Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti: Sì No SERVOSCALA CON OPERATORE

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti: Sì No ACCESSIBILI SOLO AL PIANO TERRA

Accessibilità di almeno un Bagno: Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato: Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: MANCANZA AUSILI SPECIFICI MANCANZA AUSILI SPECIFICI Mancanza ausili specifici

Scheda Edificio

69b	Edificio: Sede PRO LOCO – CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE		
	Indirizzo: Via Cellini, Ambra		
Tipologia di interesse		<input type="checkbox"/> edificio pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note: SEDE PRO LOCO CHE PER I TRE MESI ESTIVI FUNGE DA CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE			
Parcheggio dedicato:		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no <small>Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..</small>
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no <small>Se si quale? Complanare o raccordato</small>
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input type="checkbox"/> strada trafficata	<input checked="" type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input type="checkbox"/> ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) <input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no LASTRICATO PIETRA ANCHE IRREGOLARE
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no AFFATICANTI
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (>2,5 cm)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i (1 ESTERNO 2 INTERNI)	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
Dimensioni ingresso		<input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Ante porta ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> La Cm 110	<input type="checkbox"/> H Cm 200
Apertura		<input type="checkbox"/> Singola	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia <input type="checkbox"/> Multipla
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Interna	<input type="checkbox"/> Interna su bussola <input type="checkbox"/> Esterna
Altezza da terra		<input type="checkbox"/> Campanello	<input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza <input type="checkbox"/> Citofono
Attività svolta al/ai piano/i:			
<input checked="" type="checkbox"/> PT		<input type="checkbox"/> PTR	<input type="checkbox"/> P1
<input type="checkbox"/> Psemint.		<input type="checkbox"/> P2 o superiori	
Collegamenti Verticali:		<input type="checkbox"/> Servoscala	<input type="checkbox"/> Elevatore
<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i		<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata	<input type="checkbox"/> Ascensore
<input type="checkbox"/> Rampa			
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> PTR	<input type="checkbox"/> P1
<input type="checkbox"/> Psemint.		<input type="checkbox"/> P2 o superiori	
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> La cm	
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> Tipo porta ascensore/piattaforma:	
<input type="checkbox"/> Lu cm		<input type="checkbox"/> Anta	<input type="checkbox"/> Retrattile
Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:			
<input type="checkbox"/> H cm			
Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm	<input type="checkbox"/> < 90 cm
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input type="checkbox"/> > 75/80 cm	<input type="checkbox"/> < 75/80 cm
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input type="checkbox"/> Sì (<2,5 cm + rampa)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm)
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No (>2,5cm)
		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Tipo: <input type="text"/>
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:			
<input type="checkbox"/> Sì		<input type="checkbox"/> No	BAGNI NON PRESENTI
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> Sì	
<input type="checkbox"/> La cm			
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Livelli di accessibilità per:			
Giudizio sintetico:		MINIMAMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
Note:		Inaccessibilità dei luoghi. Bagni assenti	Mancanza di ausili. Dislivello all'ingresso. Mancanza ausili specifici

Scheda Parcheggio Pubblico

125 B	Parch. Pubblico: Teatro														
	Indirizzo: Piazza Garibaldi, Fraz. Ambra														
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto Accesso Carrabile <input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo														
Note: 1 ACCESSO – 1 USCITA															
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input checked="" type="checkbox"/> no INCLINATO, DIM. RIDOTTE Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no Segnalazione posto riservato (cartello): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei PERCORSO DI USCITA SU CORSIA DI MANOVRA Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no INESISTENTI Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note __DIMENSIONI INSUFFICIENTI__															
Livelli di accessibilità per: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Persone in sedia a Ruote</th> <th>Ipovedenti o non vedenti</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giudizio sintetico:</td> <td style="background-color: #00aaff; color: white;">ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td style="background-color: #00aaff; color: white;">ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td style="background-color: #00aaff; color: white;">ACCESSIBILE</td> </tr> <tr> <td>Note:</td> <td>Spazi ridotti, necessario accompagnatore</td> <td>Mancanza di ausili. Spazi non segnalati.</td> <td>Mancanza di ausili</td> </tr> </tbody> </table>					Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti		Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	Note:	Spazi ridotti, necessario accompagnatore	Mancanza di ausili. Spazi non segnalati.	Mancanza di ausili
	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti													
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE												
Note:	Spazi ridotti, necessario accompagnatore	Mancanza di ausili. Spazi non segnalati.	Mancanza di ausili												

Scheda Fermata Autobus

Fermata Autobus: Via Trieste – SP540			
125c	Indirizzo:	SP 540, Loc. Levane	N. identificativo: _____
	Tipologia	<input type="checkbox"/> scuolabus	<input checked="" type="checkbox"/> linea trasporto regionale <input type="checkbox"/> entrambi
	Accesso alla Fermata	<input checked="" type="checkbox"/> da marciapiede <input type="checkbox"/> da sede stradale	
	Note:	FERMATA SU SEDE STRADALE PRIVA DI COPERTURA. SEGNALATA SOLO DA PALINA.	
	Collocazione della Fermata	<input type="checkbox"/> centro storico <input checked="" type="checkbox"/> centro abitato	
	Presenza pensilina di protezione	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Pensilina di dimensioni idonee	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
	Pensilina facilmente individuabile	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza palina segnaletica (cartello):	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
	Presenza sedute o appoggi ischiatici:	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Fermata rialzata rispetto alla carreggiata:	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza segnaletica Braille:	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza segnaletica tattilo-plantare	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Tipo _____
	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti
	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
	Note:	NON PRESENTI AUSILI PER ALTRI HANDICAP FISICI. FERM LIV CARREGGIATA	NON PRESENTI AUSILI BRAILLE O LOGES PER AGEVOLE FRUIZIONE
			Non udenti ACCESSIBILE NON PRESENTI AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

125	Parch. Pubblico: Via del Fossato													
	Indirizzo: Via del Fossato-Largo Martiri di Cefalonia, Ambra													
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto													
Accesso Carrabile <input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo														
Note: 1 ACCESSO – 1 USCITA														
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti														
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> si, non completamente a norma <input checked="" type="checkbox"/> no LARGH. 300														
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no														
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no														
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei <p>P. LONG. ECCESSIVE SIGNAL. PERCORSO A TERRA LARGHEZZA 150 CM</p>														
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no														
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no														
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note __PENDENZE LONG. AFFATICANTI__														
Livelli di accessibilità per:														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Persone in sedia a Ruote</th> <th colspan="2">Ipovedenti o non vedenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giudizio sintetico:</td> <td style="background-color: #f4a460;">DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td style="background-color: #27ae60;">ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td style="background-color: #27ae60;">ACCESSIBILE</td> </tr> <tr> <td>Note:</td> <td>Posto auto piccolo, pendenze inadeguate</td> <td>Mancanza di ausili. Segnalato Posto Auto</td> <td>Mancanza di ausili</td> </tr> </tbody> </table>				Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti		Giudizio sintetico:	DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	Note:	Posto auto piccolo, pendenze inadeguate	Mancanza di ausili. Segnalato Posto Auto	Mancanza di ausili
	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti												
Giudizio sintetico:	DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE											
Note:	Posto auto piccolo, pendenze inadeguate	Mancanza di ausili. Segnalato Posto Auto	Mancanza di ausili											

Scheda Parcheggio Pubblico

126	Parch. Pubblico: Via Trieste		
	Indirizzo: ViaTrieste, Fraz. Ambra		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note:			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> non presenti			
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no			
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei			
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Note _____		
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	Mancanza raccordi e Posto Auto riservato	Mancanza raccordi e Posto Auto riservato	Mancanza di ausili

Scheda Spazio Pedonale

Spazio Pedonale: Giardino via Vespucci				
127 B	Indirizzo:	Via Vespucci, Fraz. Ambra		
	Tipologia di interesse	<input type="checkbox"/> Piazza	<input type="checkbox"/> Parco	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino
	Tipologia di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> non utilizzato
	Note:	GIARDINO – PARCO GIOCHI		
	Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> barriere non presenti
	Presenza percorso accessibile:	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no
	Presenza pavimentazione antisdrucciolevole	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____
	Pendenza trasversali del percorso idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____
	Larghezza percorsi a norma	<input type="checkbox"/> sì >150cm	<input type="checkbox"/> sì >90cm con spazi per inversione	<input checked="" type="checkbox"/> No
	Larghezza del percorso idonea:	<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali)	<input type="checkbox"/> no (<90cm)
	Presenza rampe	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, ma non a norma
	Pendenza rampe idonea (pianerottoli)	<input type="checkbox"/> sì <5%	<input type="checkbox"/> sì <8%	<input type="checkbox"/> no
	Presenza mezzi di sollevamento accessibili	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> np
	Dislivelli nei raccordi del percorso idonei	<input checked="" type="checkbox"/> sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> sì (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
	Presenza percorso tattile LOGES	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza segnaletica idonea	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza segnaletica Braille	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza arredo adeguato:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no
	Presenza panchine adeguate	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti
	Note:	_____		
	Presenza cestini	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti
	Note:	_____		
	Presenza appoggi ischiatici adeguati	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti
	Note:	La cm _____	Anta _____	Retrattile _____
	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	
	Giudizio sintetico:	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
	Note:	Percorso inadeguato e incompleto	Mancanza di ausili	Mancanza di ausili

Scheda Parcheggio Pubblico

127	Parch. Pubblico: Via Vespucci		
	Indirizzo: Via Vespucci, Fraz. Ambra		
	Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> gratuito	<input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto
	Accesso Carrabile	<input checked="" type="checkbox"/> singolo	<input type="checkbox"/> multiplo
	Note:		
	Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:		
	Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti
	Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no
	Segnalazione posto riservato (cartello):	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Percorsi per raggiungere le uscite:	<input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei	
	Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
	Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Note __LARGH. 100 NON ACCESSIBILI__
	Livelli di accessibilità per:		
	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	Mancanza raccordi e Posto Auto riservato	Mancanza raccordi e Posto Auto riservato	Mancanza di ausili

Scheda Parcheggio Pubblico

128	Parch. Pubblico: Via della Casina		
	Indirizzo: Via della Casina, Fraz. Ambra		
	Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> gratuito	<input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto
	Accesso Carrabile	<input checked="" type="checkbox"/> singolo	<input type="checkbox"/> multiplo
	Note:		
	Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:		
	Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti
	Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no
	Segnalazione posto riservato (cartello):	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Percorsi per raggiungere le uscite:	<input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei	
	Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
	Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Note _____ ASSENTI _____
	Livelli di accessibilità per:		
	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	Mancanza raccordi e Posto Auto riservato	Mancanza raccordi e Posto Auto riservato	Mancanza di ausili