

## Scheda Spazio Pedonale

<b>01</b>	<b>Spazio Pedonale: Piazza T. Cini</b>				
	Indirizzo: Piazza T. Cini, Frazione Badia Agnano				
Tipologia di interesse	<input checked="" type="checkbox"/> Piazza	<input type="checkbox"/> Parco	<input type="checkbox"/> Giardino		
Tipologia di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> non utilizzato		
Note:	DI RELATIVA RECENTE REALIZZAZIONE				
	Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> barriere non presenti	
	Presenza percorso accessibile:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza pavimentazione antisdrucciolevole	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no		
	Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Pendenza trasversali del percorso idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Larghezza percorsi a norma	<input type="checkbox"/> Sì >150cm	<input type="checkbox"/> Sì >90cm con spazi per inversione	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
	Larghezza del percorso idonea:	<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali)	<input type="checkbox"/> no (<90cm)	
	Presenza rampe	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, ma non a norma	
	Pendenza rampe idonea (pianerottoli)	<input type="checkbox"/> sì <5%	<input type="checkbox"/> sì <8%	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza mezzi di sollevamento accessibili	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> np	
	Dislivelli nei raccordi del percorso idonei	<input checked="" type="checkbox"/> Sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
		Presenza percorso tattile LOGES	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica idonea	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica Braille	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza arredo adeguato:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza panchine adeguate	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	_____			
	Presenza cestini	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	_____			
	Presenza appoggi ischiatici adeguati	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	La cm _____	Anta _____	Retrattile _____	
	Livelli di accessibilità per:	<b>Persone in sedia a Ruote</b>	<b>Ipovedenti o non vedenti</b>		
	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	
	Note:	RISPONDENTE AI DISPOSTI L.13/89	SPAZI AMPI, PERCORSI NON SEGNALATI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	

## Scheda Edificio

53

**Edificio: Abbazia di santa Maria di Agnano**

Indirizzo: Località Badia Agnano

Tipologia di interesse  edificio pubblico  edificio aperto al pubblicoTipologia di utilizzo  utilizzato  in fase di ristrutturazione  non utilizzato

Note: EDIFICIO CHIUSO, INTERVISTATA RESIDENTE DELLA FRAZIONE

Parcheggio dedicato:  sì  no PARCHEGGIO SU PIAZZA  
Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:  
 sì  no  
Se si quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:

 strada trafficata  marciapiede pubblico o zona pedonale  ztlPercorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:  
 vialetto scoperto  porticato o simili  altroLarghezza del percorso idonea:  
 sì (>90cm)  no (<90cm per elementi puntuali)  no (<90cm)Pavimentazione Continua  sì  noPavimentazione Idonea per tenuta e grip  sì  noPendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)  sì  noPendenza trasversali del percorso idonee  sì  noDislivelli nei raccordi del percorso idonei  Sì (non presenti)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)Presenza dislivello sulla porta di ingresso  Sì (>2,5 cm) 3 SCAL. CAPP. - SOGLIA CHIESA  Sì (<2,5cm)  No, complanaritàSuperamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:  
 Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  AscensoreDimensioni ingresso  La Cm 140 CHIESA - 115 CAPP.  H Cm 270 CHIESA - 220 CAPP.Ante porta ingresso  Singola  Doppia  MultiplaApertura  Interna  Interna su bussola  EsternaImpianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso  Campanello  Dispositivo di chiamata assistenza  Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:

 PT  Psemint.  PTR  P2 o superiori  P1Collegamenti Verticali:  
 Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  AscensorePosizione Ascensore se presente:  
 PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori

Ascensore (se presente) - Dimensioni Cabina:

 Lu cm  La cm

Ascensore (se presente) - Dimensione Porta:

 La cm  Tipo porta ascensore/piattaforma:

Ascensore (se presente) - Localizzazione Pulsantiera:

 H cm  Anta  Retrattile

Ascensore (se presente) - Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:

 Sì  No  Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:

 > 90 cm  < 90 cm PER ACCESSO AREA FEDELI

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:

 > 75/80 cm  < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:

 Sì (<2,5 cm + rampa) AREA FEDELI COMPL  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali - Percorsi Tattili per Ipvovedenti:

 Sì  No  Tipo:Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:  
 Sì  No NON PRESENTILarghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:  
 La cmAccessibilità di almeno un Bagno:  
 Sì  NoAccessibilità di un Bagno per nucleo installato:  
 Sì  No

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipvovedenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:

ACCESSIBILE  
CON ACCOMPAGNATORE

ACCESSIBILE

ACCESSIBILE

Note:

VALUTAZIONE PER LA CHIESA

VALUTAZIONE PER LA CHIESA

VALUTAZIONE PER LA CHIESA

## Scheda Edificio

54

**Edificio:** Circolo ARCI

Indirizzo: Via I Maggio 137, Badia Agnano

Tipologia di interesse  edificio pubblico  edificio aperto al pubblico  
 Tipologia di utilizzo  utilizzato  in fase di ristrutturazione  non utilizzato

Note: MARCIAPIEDE ESTERNO CON RACCORDO IDONEO SU UN LATO, ALTRO LATO PEPRICOLOSO PER DISLIVELLO ECCESSIVO

Parcheggio dedicato:  sì  no  
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..  
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:  
 sì  no  
Se sì quale? Complanare o raccordato  
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:  
 strada trafficata  marciapiede pubblico o zona pedonale  ztl  
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:  
 vialetto scoperto  porticato o simili  altro  
 Larghezza del percorso idonea:  
 sì (>90cm)  no (<90cm per elementi puntuali)  no (<90cm)  
 Pavimentazione Continua  sì  no  
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip  sì  no  
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)  sì  no  
 Pendenza trasversali del percorso idonee  sì  no  
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei  
 Sì (non presenti)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso  Sì (>2,5 cm)  Sì (<2,5cm)  No, complanarità  
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:  
 Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore  
 Dimensioni ingresso  La Cm 90  H Cm 215  
 Ante porta ingresso  Singola  Doppia  Multipla  
 Apertura  Interna  Interna su bussola  Esterna  
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso  
 Campanello  Dispositivo di chiamata assistenza  Citofono  
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:  
 PT – PARTE APERTA AI NON SOCI  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori  
 Collegamenti Verticali:  
 Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore  
 Posizione Ascensore se presente:  
 PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori  
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:  
 Lu cm  La cm  
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:  Tipo porta ascensore/piattaforma:  
 La cm  Anta  Retrattile  
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:  
 H cm  
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvendenti:  
 Sì  No  Tipo:  
 Braille/Sonoro  
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:  
 > 90 cm  < 90 cm  
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:  
 > 75/80 cm  < 75/80 cm  
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:  
 Sì (<2,5 cm + rampa)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)  
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti:  
 Sì  No  Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:  
 Sì  No  SCALA LARGH.85 CM  
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:  
 La Cm 70  
 Accessibilità di almeno un Bagno:  
 Sì  No  
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:  
 Sì  No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvendenti o non vedenti** **Non udenti**Giudizio sintetico: **PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**Note: INACCESSIBILITA' DELLA ZONA BAGNI **ACCESS. DIFFICOLTOSA ZONA BAGNI** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI**

## Scheda Edificio

55

**Edificio:** Scuola Materna

Indirizzo: Via di San Pancrazio, Badia Agnano

**Tipologia di interesse**  edificio pubblico  edificio aperto al pubblico  
**Tipologia di utilizzo**  utilizzato  in fase di ristrutturazione  non utilizzato

Note: UTILIZZATO IL SOLO PIANO TERRA

**Parcheggio dedicato:**  sì  no PARCHEGGIO SU PIAZZA PUBBLICA  
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..  
**Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:**  sì  no  
Se sì quale? Complanare o raccordato  
**Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:**  strada trafficata  marciapiede pubblico o zona pedonale  ztl  
**Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:**  vialetto scoperto  porticato o simili  altro  
**Larghezza del percorso idonea:**  sì (>90cm)  no (<90cm per elementi puntuali)  no (<90cm)  
**Pavimentazione Continua**  sì  no  
**Pavimentazione Idonea per tenuta e grip**  sì  no  
**Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)**  sì  no  
**Pendenza trasversali del percorso idonee**  sì  no  
**Dislivelli nei raccordi del percorso idonei**  Sì (non presenti)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)

**Presenza dislivello sulla porta di ingresso**  Sì (>2,5 cm)  Sì (<2,5cm)  No, complanarità  
**Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:**  Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore  
**Dimensioni ingresso**  La Cm 130  H Cm 215  
**Ante porta ingresso**  Singola  Doppia  Multipla  
**Apertura**  Interna  Interna su bussola  Esterna  
**Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso**  Campanello  Dispositivo di chiamata assistenza  Citofono  
**Altezza da terra**  110 CM

**Attività svolta al/ai piano/i:**  PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori  
**Collegamenti Verticali:**  Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore  
**Posizione Ascensore se presente:**  PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori  
**Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:**  Lu cm  La cm  Tipo porta ascensore/piattaforma:  
 La cm  Anta  Retrattile  
 H cm  
**Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipovedenti:**  Sì  No **Tipo:**   
**Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:**  > 90 cm  < 90 cm  
**Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:**  > 75/80 cm  < 75/80 cm  
**Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:**  Sì (<2,5 cm + rampa)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)  
**Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:**  Sì  No **Tipo:**

**Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:**  Sì  No  
**Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:**  La Cm 70  
**Accessibilità di almeno un Bagno:**  Sì  No  
**Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:**  Sì  No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE** **ACCESSIBILE**

Note: **INACCESSIBILITA' BAGNI** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI**

## Scheda Edificio

56

**Edificio: Campi Sportivi**

Indirizzo: Via I Maggio, Badia Agnano

Tipologia di interesse  edificio pubblico edificio aperto al pubblicoTipologia di utilizzo  utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: POSIZIONE SOPRAELEVATA RISPETTO ALLA STRADA, PARCHEGGIORISERVATO INGHIAIATO. SPOGLIATOI CHIUSI INDAGINE FOTOGRAFICA SUL WC.

Parcheggio dedicato:  sì  no SPROVVISTO DI POSTI AUTO SEGNALATI  
 Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:

 sì no

GHIAIA

Se si quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:

 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:

 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:

 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua

 sì no

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip

 sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)

 sì no

RAMPA PER TRIBUNE PEND. ECCESSIVE

Pendenza trasversali del percorso idonee

 sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei

 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso

 Sì (>2,5 cm) PER SPOGLIATOI Sì (<2,5cm) No, complanarità PER TRIBUNE

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:

 Scalino/i PER SPOGLIATOI Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso

 La Cm 180 – VIALETTO VERSO TRIBUNE H cm

Ante porta ingresso

 Singola Doppia Multipla

Apertura

 Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso

 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:

 Lu cm La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:

 La cm

Tipo porta ascensore/piattaforma:

 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:

 H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvendenti:

 Sì No

Tipo:

Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:

 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:

 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:

 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti:

 Sì No

Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:

 Sì No

ACCOMPAGNATORE NECESSARIO PER FONDO

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:

 La Cm 75

Accessibilità di almeno un Bagno:

 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:

 Sì No

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipvendenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:

PARZIALMENTE ACCESSIBILE  
CON ACCOMPAGNATOREDIFFICILMENTE ACCESSIBILE  
CON ACCOMPAGNATORE

ACCESSIBILE

Note:

INACCESSIBILITA' DEL BAGNO

ACCESS. DIFFICILTOSA ZONA TRIBUNE

MANCANZA AUSILI SPECIFICI

## Scheda Edificio

57b	<b>Edificio: Ambulatorio</b>		
	Indirizzo: Via I Maggio, Badia Agnano		
Tipologia di interesse		<input type="checkbox"/> edificio pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note: NUOVA SEDE AMBULATORIO MEDICO. IN EDIFICIO PIU' AMPIO CON ALTRI SERVIZI PUBBLICI/DI USO PUBBLICO			
Parcheggio dedicato:		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	FRONTE EDIFICIO
Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..			
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Se si quale? Complanare o raccordato			
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input type="checkbox"/> strada trafficata	<input checked="" type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input type="checkbox"/> ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> si (>90cm) <input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali)	<input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input checked="" type="checkbox"/> Si (non presenti) <input type="checkbox"/> Si (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input type="checkbox"/> Si (>2,5 cm) <input checked="" type="checkbox"/> Si (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i <input type="checkbox"/> Servoscala	<input type="checkbox"/> Elevatore
		<input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata	<input type="checkbox"/> Ascensore
Dimensioni ingresso		<input type="checkbox"/> La Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> H Cm 210	
Ante porta ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Singola <input type="checkbox"/> Doppia	<input type="checkbox"/> Multipla
Apertura		<input checked="" type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> Interna su bussola	<input type="checkbox"/> Esterna
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input type="checkbox"/> Campanello <input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza	<input type="checkbox"/> Citofono
Altezza da terra			
Attività svolta al/ai piano/i:		<input checked="" type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P2 o superiori <input type="checkbox"/> P1
Collegamenti Verticali:		<input type="checkbox"/> Scalino/i <input type="checkbox"/> Servoscala	<input type="checkbox"/> Elevatore
		<input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata	<input type="checkbox"/> Ascensore
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> PTR	<input type="checkbox"/> P1
		<input type="checkbox"/> Psemint. <input type="checkbox"/> P2 o superiori	
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> Lu cm <input checked="" type="checkbox"/> La cm	
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> La cm <input type="checkbox"/> Tipo porta ascensore/piattaforma:	<input type="checkbox"/> Retrattile
Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:		<input type="checkbox"/> H cm	
Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<b>Tipo:</b>
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm <input type="checkbox"/> < 90 cm	<input type="text" value="Braille/Sonoro"/>
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input checked="" type="checkbox"/> > 75/80 cm <input type="checkbox"/> < 75/80 cm	
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input checked="" type="checkbox"/> Si (<2,5 cm + rampa) <input type="checkbox"/> Si (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	<b>Tipo:</b>
			<input type="text"/>
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> La Cm 80	
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Livelli di accessibilità per:			
	<b>Persone in sedia a Ruote</b>	<b>Ipvovedenti o non vedenti</b>	<b>Non udenti</b>
Giudizio sintetico:	<b>ACCESSIBILE</b>	<b>ACCESSIBILE</b>	<b>ACCESSIBILE</b>
Note:	SALA ATTESA MONOSTANZA CON BAGNO	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

## Scheda Parcheggio Pubblico

57c	<b>Parch. Pubblico: Parcheggio Via I Maggio</b>		
	Indirizzo: Via I Maggio, Frazione Badia Agnano		
	<b>Tipologia</b> <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
<b>Accesso Carrabile</b> <input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo <span style="float: right;">2 ACCESSI</span>			
Note: DI FRONTE AD EDIFICIO CHE OSPITA FARMACIA, AMBULATORIO MEDICO, UFFICIO POSTALE, BANCA			
<b>Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:</b>			
<b>Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti			
<b>Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no			
<b>Segnalazione posto riservato (cartello):</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
<b>Percorsi per raggiungere le uscite:</b> <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei			
<b>Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
<b>Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
<b>Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note _____			
Livelli di accessibilità per:	<b>Persone in sedia a Ruote</b>	<b>Ipovedenti o non vedenti</b>	
Giudizio sintetico:	<b>ACCESSIBILE</b>	<b>ACCESSIBILE</b>	<b>ACCESSIBILE</b>
Note:	SPAZI E ORGANIZZAZIONE IDONEI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

## Scheda Edificio

57d	<b>Edificio: Ufficio Postale</b>		
	Indirizzo: Via I Maggio, Badia Agnano		
Tipologia di interesse		<input type="checkbox"/> edificio pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note: Piano terra (Sup. < 200mq) parcheggio fronte ingresso a raso. IN EDIFICIO PIU' AMPIO CON ALTRI SERVIZI PUBBLICI/DI USO PUBBLICO			
Parcheggio dedicato:		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	FRONTE EDIFICIO
Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..			
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Se si quale? Complanare o raccordato			
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input type="checkbox"/> strada trafficata	<input checked="" type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input type="checkbox"/> ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> si (>90cm) <input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali)	<input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input checked="" type="checkbox"/> Si (non presenti) <input type="checkbox"/> Si (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input type="checkbox"/> Si (>2,5 cm) <input checked="" type="checkbox"/> Si (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i <input type="checkbox"/> Servoscala	<input type="checkbox"/> Elevatore
		<input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata	<input type="checkbox"/> Ascensore
Dimensioni ingresso		<input type="checkbox"/> La Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> H Cm 210	
Ante porta ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Singola <input type="checkbox"/> Doppia	<input type="checkbox"/> Multipla
Apertura		<input checked="" type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> Interna su bussola	<input type="checkbox"/> Esterna
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input type="checkbox"/> Campanello <input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza	<input type="checkbox"/> Citofono
Altezza da terra			
Attività svolta al/ai piano/i:		<input checked="" type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> PTR	<input type="checkbox"/> P1
		<input type="checkbox"/> Psemint. <input type="checkbox"/> P2 o superiori	
Collegamenti Verticali:		<input type="checkbox"/> Scalino/i <input type="checkbox"/> Servoscala	<input type="checkbox"/> Elevatore
		<input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata	<input type="checkbox"/> Ascensore
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> PTR	<input type="checkbox"/> P1
		<input type="checkbox"/> Psemint. <input type="checkbox"/> P2 o superiori	
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> Lu cm <input checked="" type="checkbox"/> La cm	
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> La cm <input type="checkbox"/> Tipo porta ascensore/piattaforma:	<input type="checkbox"/> Retrattile
Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:		<input type="checkbox"/> H cm	
Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<b>Tipo:</b>
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm <input type="checkbox"/> < 90 cm	<input type="text" value="Braille/Sonoro"/>
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input checked="" type="checkbox"/> > 75/80 cm <input type="checkbox"/> < 75/80 cm	
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input checked="" type="checkbox"/> Si (<2,5 cm + rampa) <input type="checkbox"/> Si (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	<b>Tipo:</b>
			<input type="text"/>
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	BAGNI ASSENTI
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> La cm	
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Livelli di accessibilità per:			
Giudizio sintetico:		<b>Personne in sedia a Ruote</b>	<b>Ipvovedenti o non vedenti</b>
		<b>Non udenti</b>	
		ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
		ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
Note:		ARREDAMENTO IDONEO	Mancanza di ausili
			Mancanza di ausili



## Scheda Edificio

57

**Edificio: Ambulatorio**

Indirizzo: Via I Maggio, Badia Agnano

Tipologia di interesse  edificio pubblico  edificio aperto al pubblico  
 Tipologia di utilizzo  utilizzato  in fase di ristrutturazione  non utilizzato

Note: **TRASFERITO IN ALTRA SEDE NELLA FRAZIONE**

Parcheggio dedicato:  sì  no  
 Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..  
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:  
 sì  no  
 Se si quale? Complanare o raccordato  
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:  
 strada trafficata  marciapiede pubblico o zona pedonale  ztl  
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:  
 vialetto scoperto  porticato o simili  altro  
 Larghezza del percorso idonea:  
 sì (>90cm)  no (<90cm per elementi puntuali)  no (<90cm)  
 Pavimentazione Continua  sì  no  
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip  sì  no  
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)  sì  no  
 Pendenza trasversali del percorso idonee  sì  no  
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei  Sì (non presenti)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso  Sì (>2,5 cm)  Sì (<2,5cm)  No, complanarità  
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:  
 Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore  
 Dimensioni ingresso  La cm  H cm  
 Ante porta ingresso  Singola  Doppia  Multipla  
 Apertura  Interna  Interna su bussola  Esterna  
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso  Campanello  Dispositivo di chiamata assistenza  Citofono  
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:  
 PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori  
 Collegamenti Verticali:  
 Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore  
 Posizione Ascensore se presente:  
 PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori  
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:  
 Lu cm  La cm  
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:  Tipo porta ascensore/piattaforma:  
 La cm  Anta  Retrattile  
 Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:  
 H cm  
 Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipovedenti:  Sì  No  Tipo:  
 Braille/Sonoro  
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:  > 90 cm  < 90 cm  
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:  > 75/80 cm  < 75/80 cm  
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:  Sì (<2,5 cm + rampa)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)  
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:  Sì  No  Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:  Sì  No  
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:  La cm  
 Accessibilità di almeno un Bagno:  Sì  No  
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:  Sì  No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico:

Note:

## Scheda Fermata Autobus

<b>58b</b>	<b>Fermata Autobus: SP 18</b>															
	Indirizzo: SP 18, Frazione Badia Agnano	N. identificativo: _____														
	<b>Tipologia</b> <input checked="" type="checkbox"/> scuolabus <input checked="" type="checkbox"/> linea trasporto regionale <input type="checkbox"/> entrambi															
<b>Accesso alla Fermata</b> <input type="checkbox"/> da marciapiede <input type="checkbox"/> da sede stradale																
Note:	DA PARCHEGGIO SCHEDA 58															
	<b>Collocazione della Fermata</b> <input type="checkbox"/> centro storico <input checked="" type="checkbox"/> centro abitato															
	<b>Presenza pensilina di protezione</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no															
	<b>Pensilina di dimensioni idonee</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no															
	<b>Pensilina facilmente individuabile</b> <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no															
	<b>Presenza palina segnaletica (cartello):</b> <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no															
	<b>Presenza sedute o appoggi ischiatici:</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no															
	<b>Fermata rialzata rispetto alla carreggiata:</b> <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no															
	<b>Presenza segnaletica Braille:</b> <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no															
	<b>Presenza segnaletica tattilo-plantare</b> <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no															
			<input type="checkbox"/> Tipo _____													
	Livelli di accessibilità per: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white;">Persone in sedia a Ruote</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white;">Ipovedenti o non vedenti</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giudizio sintetico:</td> <td style="background-color: #00b0f0; color: white;">ACCESSIBILE</td> <td style="background-color: #00b0f0; color: white;">ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td style="background-color: #00b0f0; color: white;">ACCESSIBILE</td> </tr> <tr> <td>Note:</td> <td>NON PRESENTI AUSILI PER ALTRI HANDICAP FISICI</td> <td>NON PRESENTI AUSILI BRAILLE O LOGES PER AGEVOLE FRUIZIONE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti		Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	Note:	NON PRESENTI AUSILI PER ALTRI HANDICAP FISICI	NON PRESENTI AUSILI BRAILLE O LOGES PER AGEVOLE FRUIZIONE				
		Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti													
	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE												
Note:	NON PRESENTI AUSILI PER ALTRI HANDICAP FISICI	NON PRESENTI AUSILI BRAILLE O LOGES PER AGEVOLE FRUIZIONE														

## Scheda Parcheggio Pubblico

58	<b>Parch. Pubblico: Parcheggio Via I Maggio</b>		
	Indirizzo: Via I Maggio, Frazione Badia Agnano		
	<b>Tipologia</b> <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
<b>Accesso Carrabile</b> <input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo <span style="float: right;">2 ACCESSI</span>			
Note: DI FRONTE AD EDIFICIO CHE OSPITA FARMACIA, AMBULATORIO MEDICO, UFFICIO POSTALE, BANCA			
<b>Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:</b>			
<b>Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti			
<b>Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no			
<b>Segnalazione posto riservato (cartello):</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
<b>Percorsi per raggiungere le uscite:</b> <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei <span style="float: right;">PARCHEGGIO LUNGO STRADA</span>			
<b>Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:</b> <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <span style="float: right;">ASSENZA MARCIAPIEDI</span>			
<b>Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:</b> <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
<b>Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):</b> <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Note _____NON ESISTENTI_____			
<b>Livelli di accessibilità per:</b>	<b>Persone in sedia a Ruote</b>	<b>Ipovedenti o non vedenti</b>	
<b>Giudizio sintetico:</b>	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
<b>Note:</b>	SPAZI E ORGANIZZAZIONE IDONEI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

## Scheda Parcheggio Pubblico

<b>59b</b>	<b>Parch. Pubblico: Parcheggio Via I Maggio II</b>		
	Indirizzo: Via I Maggio, Frazione Badia Agnano		
	<b>Tipologia</b> <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
<b>Accesso Carrabile</b> <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo <span style="float: right;">2 ACCESSI</span>			
Note: DI FRONTE AD EDIFICIO CHE OSPITA FARMACIA, AMBULATORIO MEDICO, UFFICIO POSTALE, BANCA			
<b>Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:</b>			
<b>Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):</b> <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> non presenti			
<b>Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:</b> <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> no			
<b>Segnalazione posto riservato (cartello):</b> <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
<b>Percorsi per raggiungere le uscite:</b> <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei			
<b>Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
<b>Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
<b>Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note _____			
<b>Livelli di accessibilità per:</b>	<b>Persone in sedia a Ruote</b>	<b>Ipovedenti o non vedenti</b>	
<b>Giudizio sintetico:</b>	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
<b>Note:</b>		MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

## Scheda Spazio Pedonale

<b>59c</b>	<b>Spazio Pedonale: Parco Giochi Via I Maggio</b>				
	Indirizzo: Via I Maggio, Frazione Badia Agnano				
Tipologia di interesse	<input type="checkbox"/> Piazza	<input type="checkbox"/> Parco	<input type="checkbox"/> Giardino		
Tipologia di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> non utilizzato		
Note:	IN FERGIO AL PARCHEGGIO PUBBLICO				
	Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> No – SOLO SU UN LATO	<input type="checkbox"/> barriere non presenti	
	Presenza percorso accessibile:	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input checked="" type="checkbox"/> No – SUPERFICIE SOLO INERBITA	
	Presenza pavimentazione antisdrucciolevole	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no		
	Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Pendenza trasversali del percorso idonee	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Larghezza percorsi a norma	<input type="checkbox"/> Sì >150cm	<input type="checkbox"/> Sì >90cm con spazi per inversione	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
	Larghezza del percorso idonea:	<input type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali)	<input type="checkbox"/> no (<90cm)	
	Presenza rampe	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, ma non a norma	
	Pendenza rampe idonea (pianerottoli)	<input type="checkbox"/> Sì <5%	<input type="checkbox"/> Sì <8%	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza mezzi di sollevamento accessibili	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> np	
	Dislivelli nei raccordi del percorso idonei	<input checked="" type="checkbox"/> Sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
		Presenza percorso tattile LOGES	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica idonea	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica Braille	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza arredo adeguato:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no
Presenza panchine adeguate		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
Note:		_____			
Presenza cestini		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
Note:		_____			
	Presenza appoggi ischiatici adeguati	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	La cm _____	Anta _____	Retrattile _____	
	Livelli di accessibilità per:	<b>Personi in sedia a Ruote</b>	<b>Ipovedenti o non vedenti</b>		
	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	
	Note:	ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	SPAZI AMPI, PERCORSI NON SEGNALATI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	

## Scheda Parcheggio Pubblico

59d	<b>Parch. Pubblico: Parcheggio Via I Maggio I</b>		
	Indirizzo: Via I Maggio, Frazione Badia Agnano		
	<b>Tipologia</b> <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
<b>Accesso Carrabile</b> <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo <span style="float: right;">2 ACCESSI</span>			
Note: PENDENZE ECCESSIVE MARCIAPIEDE OPPOSTO ALL'INGRESSO, MARCIAPIEDI 140 CM, POSTI NON SEGNALATI			
<b>Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:</b>			
<b>Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):</b> <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> non presenti			
<b>Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:</b> <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> no			
<b>Segnalazione posto riservato (cartello):</b> <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
<b>Percorsi per raggiungere le uscite:</b> <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei <span style="float: right;">PARZIALMENTE SU CORSELLO MAN.</span>			
<b>Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
<b>Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <span style="float: right;">DX INGRESSO</span>			
<b>Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <span style="float: right;">Note _____</span>			
Livelli di accessibilità per:	<b>Persone in sedia a Ruote</b>	<b>Ipovedenti o non vedenti</b>	
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:		MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

## Scheda Parcheggio Pubblico

59	<b>Parch. Pubblico: Parcheggio Via I Maggio III</b>		
	Indirizzo: Via I Maggio, Frazione Badia Agnano		
	<b>Tipologia</b> <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
<b>Accesso Carrabile</b> <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo <span style="float: right;">2 ACCESSI</span>			
Note: DI FRONTE AD EDIFICIO CHE OSPITA FARMACIA, AMBULATORIO MEDICO, UFFICIO POSTALE, BANCA			
<b>Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:</b> <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> non presenti <b>Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):</b> <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no <b>Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:</b> <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <b>Segnalazione posto riservato (cartello):</b> <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <b>Percorsi per raggiungere le uscite:</b> <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei <b>Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <b>Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <b>Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):</b> <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note _____			
Livelli di accessibilità per:	<b>Persone in sedia a Ruote</b>	<b>Ipovedenti o non vedenti</b>	
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:		MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI