

Scheda Edificio

13

Edificio: Scuola Materna

Indirizzo: Via SP16, Bucine

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: CORPO ORIGINARIO SU DUE PIANI E AMPLIAMENTO AD UN UNICO LIVELLO

Parcheggio dedicato: sì no **IN CORSO DI REALIZZAZIONE**
 Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
 Se si quale? Complanare o raccordato
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro
 Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Pavimentazione Continua sì no
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei
 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Dimensioni ingresso La Cm 160 H Cm 190
 Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla
 Apertura Interna Interna su bussola Esterna
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso
 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala – COMANDI H 100 Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: Anta Retrattile
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:
 Sì No **Tipo:**
 Braille/Sonoro
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:
 Sì No **Tipo:**

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La Cm 75
 Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvovedenti o non vedenti** **Non udenti**Giudizio sintetico: **PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**Note: **INACCESSIBILITA' BAGNI** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI**

Scheda Edificio

14

Edificio: Chiesa San Salvatore

Indirizzo: Via Dei Mille Bucine

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: UTILIZZO SALTUARIO – INTERVISTATO ABITANTE DEL LUOGO (CHIESA CHIUSA)

Parcheggio dedicato: sì no
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
Se sì quale? Complanare o raccordato
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro
 Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Pavimentazione Continua sì no GHIAIA
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Dimensioni ingresso La Cm 155 H Cm 275
 Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla
 Apertura Interna Interna su bussola Esterna
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: Tipo porta ascensore/piattaforma:
 La cm Anta Retrattile
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipovedenti:
 Sì No Tipo:
 Braille/Sonoro
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:
 Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No ASSENTI
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La cm
 Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipovedenti o non vedenti** **Non udenti**Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE** **ACCESSIBILE**Note: **DISLIVELLO INGRESSO** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI**

Scheda Edificio

15

Edificio: Campi da Tennis

Indirizzo: Via _____, Bucine

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblicoTipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: Bla, bla, bla, bla

Parcheggio dedicato: sì no
 Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
 Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua sì no

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso La cm H cm

Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla

Apertura Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:
 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:
 La cm

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipovedenti:
 Sì No Tipo:

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:
 Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La cm

Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipovedenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:



Note:

Inaccessibilità di...

Mancanza di...

Mancanza /presenza ausili specifici

Scheda Edificio

17

Edificio: Stazione ferroviaria

Indirizzo: Piazza Stazione, Bucine

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: PICCOLO PARCHEGGIO FRONTE STAZIONE, 2 PARCHEGGI DI SERVIZIO (SCHEDE 112-113)

Parcheggio dedicato: sì no
Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo: sì no
Se si quale? Complanare o raccordato
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo: strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo: vialetto scoperto porticato o simili altro
 Larghezza del percorso idonea: sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Pavimentazione Continua sì no
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite: Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Dimensioni ingresso La Cm 100 INGR – 120 USC. BINARI H Cm 210 INGR – 210 USC. BINARI
 Ante porta ingresso Singola INGRESSO Doppia USCITA BINARI Multipla
 Apertura Interna Interna su bussola Esterna
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i: PT PTR P1 – CHIUSO
 Psemint. P2 o superiori
 Collegamenti Verticali: Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Posizione Ascensore se presente: PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina: Lu cm La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: La cm Anta Retrattile
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera: H cm
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvendenti: Sì No Tipo:
 Braille/Sonoro
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi: > 90 cm < 90 cm
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne: > 75/80 cm < 75/80 cm
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei: Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti: Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti: Sì No NON PRESENTI
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti: La cm
 Accessibilità di almeno un Bagno: Sì No
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato: Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvendenti o non vedenti** **Non udenti**Giudizio sintetico: **NON ACCESSIBILE** **PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: NUMEROSE SCALE E DISLIVELLI NO AUSILI, NUMEROSE SCALE E DISLIVELLI MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

18b	Parch. Pubblico: Piazza della Pieve		
	Indirizzo: Piazza della Pieve, Bucine		
	Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> gratuito	<input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto
Accesso Carrabile	<input checked="" type="checkbox"/> singolo	<input type="checkbox"/> multiplo	
Note:	IN ZTL		
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no	
Segnalazione posto riservato (cartello):	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no		
Percorsi per raggiungere le uscite:	<input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei		PIAZZA
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no		
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Note _____
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	POSTO RISERVATO MANCANTE	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Edificio

18	Edificio: Uffici comunali		
	Indirizzo: Via del Castello, Bucine		
Tipologia di interesse		<input checked="" type="checkbox"/> edificio pubblico	<input type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note:			
Parcheggio dedicato:		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
		Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..	
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
		Se sì quale? Complanare o raccordato	
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input type="checkbox"/> strada trafficata	<input type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input checked="" type="checkbox"/> ztl
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) <input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (>2,5 cm)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i (URBAN. 2, SUAP 2, MUSICA2+2)	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
		<input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Dimensioni ingresso		<input type="checkbox"/> cm U. 105, S. 145, M 140	<input type="checkbox"/> cm U. 202, S. 265, M 225
Ante porta ingresso		<input type="checkbox"/> Singola	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia <input type="checkbox"/> Multipla
Apertura		<input checked="" type="checkbox"/> Interna	<input type="checkbox"/> Interna su bussola <input type="checkbox"/> Esterna
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Campanello	<input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza <input type="checkbox"/> Citofono
Altezza da terra		U.+S. 120	
Attività svolta al/ai piano/i:			
<input checked="" type="checkbox"/> PT		<input type="checkbox"/> PTR	<input checked="" type="checkbox"/> P1
<input checked="" type="checkbox"/> Psemint.		<input type="checkbox"/> P2 o superiori	
Collegamenti Verticali:		<input type="checkbox"/> Servoscala	<input type="checkbox"/> Elevatore
<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i		<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata	<input type="checkbox"/> Ascensore
<input checked="" type="checkbox"/> Rampa – CORRIDOI			
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> PTR	<input type="checkbox"/> P1
<input type="checkbox"/> PT		<input type="checkbox"/> P2 o superiori	
<input type="checkbox"/> Psemint.			
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> cm	
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> cm	
Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:		<input type="checkbox"/> Anta	<input type="checkbox"/> Retrattile
<input type="checkbox"/> H			
Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> No	Tipo:
<input type="checkbox"/> Sì			Braille/Sonoro
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm	<input type="checkbox"/> < 90 cm
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input checked="" type="checkbox"/> > 75/80 cm	<input type="checkbox"/> < 75/80 cm
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (<2,5 cm + rampa)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Sì			Tipo:
<input type="checkbox"/> No			
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> cm 76	1 SEMINTERRATO – 1 PIANO PRIMO PRESENZA SCALE
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Sì			
<input type="checkbox"/> No			
Livelli di accessibilità per:			
Giudizio sintetico:		MINIMAMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
			ACCESSIBILE
Note:		INACCESSIBILITA' BAGNI, DIFFICOLTA'	DIFFICOLTA' RAGGIUNGIMENTO PIANO 1
			MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Edificio

19	Edificio: Municipio		
	Indirizzo: Via Vitelli 2, Bucine		
Tipologia di interesse		<input checked="" type="checkbox"/> edificio pubblico	<input type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note: PARCHEGGIO ACCESSIBILE VICINO ALL'INGRESSO			
Parcheggio dedicato:		<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	DIMENSIONE 190*530
Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..			
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
Se si quale? Complanare o raccordato			
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input type="checkbox"/> strada trafficata	<input type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input checked="" type="checkbox"/> ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) <input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input type="checkbox"/> Sì (non presenti) <input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (>2,5 cm)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i <input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Elevatore <input type="checkbox"/> Ascensore
Dimensioni ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> La Cm 160	<input type="checkbox"/> H Cm 295
Ante porta ingresso		<input type="checkbox"/> Singola	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia <input type="checkbox"/> Multipla
Apertura		<input type="checkbox"/> Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Interna su bussola <input type="checkbox"/> Esterna
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input type="checkbox"/> Campanello	<input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza <input type="checkbox"/> Citofono
Altezza da terra			
Attività svolta al/ai piano/i:			
<input checked="" type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> Psemint.		<input type="checkbox"/> PTR <input checked="" type="checkbox"/> P2 o superiori	<input checked="" type="checkbox"/> P1 P2 ARCHIVI-P SEM. MAGAZZINO-DEP.
Collegamenti Verticali:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i <input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Elevatore <input type="checkbox"/> Ascensore
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P2 o superiori <input type="checkbox"/> P1
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> Lu cm	<input type="checkbox"/> La cm
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> La cm	<input type="checkbox"/> Tipo porta ascensore/piattaforma: <input type="checkbox"/> Anta <input type="checkbox"/> Retrattile
Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:		<input type="checkbox"/> H cm	
Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Tipo: <input type="text" value="Braille/Sonoro"/>
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm	<input type="checkbox"/> < 90 cm
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input type="checkbox"/> > 75/80 cm	<input checked="" type="checkbox"/> < 75/80 cm
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (<2,5 cm + rampa)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	Tipo: <input type="text"/>
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	SOLO AL PIANO TERRA
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
Livelli di accessibilità per:			
Giudizio sintetico:		PERSONE IN SEDIA A RUOTE MINIMAMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	IPovedenti o non vedenti PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
			Non udenti ACCESSIBILE
Note:		INACCESSIBILITA' BAGNI, DIFFICOLTA'	DIFFICOLTA' RAGGIUNGIMENTO PIANO 1
			MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Edificio

20

Edificio: Chiesa via Angeli

Indirizzo: Via Angeli, Bucine

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note:

Parcheggio dedicato: sì no
 Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
 Se si quale? Complanare o raccordato
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro
 Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Pavimentazione Continua sì no
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i (1 PORTE CENTR. DX, 3 SX) Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Dimensioni ingresso cm (CENTR 150, 110 DX-SX) cm (CENTR 260, 190 DX-SX)
 Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla
 Apertura Interna Interna su bussola Esterna
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: Tipo porta ascensore/piattaforma:
 La cm Anta Retrattile
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:
 Sì No Braille/Sonoro
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm ASSENTI
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:
 Sì No Tipo:
 Sì No

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No NON PRESENTI
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La cm
 Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE** **ACCESSIBILE**

Note: **DISLIVELLO INGRESSO** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI**

Scheda Edificio

21

Edificio: Teatro comunale

Indirizzo: Via del teatro, Bucine

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note:

Parcheggio dedicato: sì no PARCHEGGIO SCHEDA 111
 Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:

 sì no

Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:

 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:

 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:

 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua

 sì no

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip

 sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)

 sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee

 sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei

 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso

 Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:

 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso

 La Cm 125 H Cm 230

Ante porta ingresso

 Singola Doppia Multipla

Apertura

 Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso

 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:

 PT PTR P1 – GALLERIA
 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:

 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:

 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:

 Lu cm La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:

 La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:

 H cm Anta Retrattile

Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:

 Sì No Tipo:

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:

 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:

 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:

 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:

 Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:

 Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:

 La Cm83 BAGNO ACCESSIBILE – 65 ALTRI

Accessibilità di almeno un Bagno:

 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:

 Sì No AL PIANO PRIMO

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipvovedenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:

ACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATORE

ACCESSIBILE

ACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATORE

Note:

DISLIVELLO PORTA INGRESSO

MANCANZA AUSILI SPECIFICI

MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Edificio

22	Edificio: Uffici comunali		
	Indirizzo: Via del Teatro, Bucine		
Tipologia di interesse		<input checked="" type="checkbox"/> edificio pubblico	<input type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note: PARCHEGGIO FRONTE EDIFICIO, RETRO TEATRO			
Parcheggio dedicato:		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no SCHEDA 111
Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..			
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Se si quale? Complanare o raccordato			
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> strada trafficata	<input type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input type="checkbox"/> ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm) – CANCELLO 125 CM	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) <input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (non presenti) DA PARCH. TEATRO	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (>2,5 cm) PORTA CENTRALE-PORTA SX	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i - PORTA CENTRALE-PORTA SX	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
		<input checked="" type="checkbox"/> Rampa - PORTA DX	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Dimensioni ingresso		<input type="checkbox"/> La Cm 140 CENTR – 120 DX+SX	<input type="checkbox"/> H Cm 205 CENTR – 213 DX+SX
Ante porta ingresso		<input type="checkbox"/> Singola	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia <input type="checkbox"/> Multipla
Apertura		<input checked="" type="checkbox"/> Interna	<input type="checkbox"/> Interna su bussola <input type="checkbox"/> Esterna
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input type="checkbox"/> Campanello	<input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza <input type="checkbox"/> Citofono
Altezza da terra			
Attività svolta al/ai piano/i:		<input checked="" type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR <input checked="" type="checkbox"/> P1
		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Collegamenti Verticali:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
		<input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P1
		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> Lu cm	<input type="checkbox"/> La cm
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> La cm	<input type="checkbox"/> Tipo porta ascensore/piattaforma:
Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:		<input type="checkbox"/> H cm	<input type="checkbox"/> Anta <input type="checkbox"/> Retrattile
Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Tipo: <input type="text" value="Braille/Sonoro"/>
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm	<input type="checkbox"/> < 90 cm
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input checked="" type="checkbox"/> > 75/80 cm	<input type="checkbox"/> < 75/80 cm
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (<2,5 cm + rampa)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Tipo: <input type="text"/>
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No SOLO DA PORTA DX
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> La Cm 83 PT SX, 71 PT DX – 57 P1	
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Livelli di accessibilità per:			
		Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti
Giudizio sintetico:		MINIMAMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
			Non udenti
			ACCESSIBILE
Note:		INACCESSIBILITA' BAGNI, DIFFICOLTA'	DIFFICOLTA' RAGGIUNGIMENTO PIANO 1 MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Edificio

23

Edificio: Circolo ricreativo Via Roma

Indirizzo: Via Roma, Bucine

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: UTILIZZATO SOLO PER ATTIVITA' SPECIFICHE- CHIUSO INTERVISTA PERSONA RESIDENTE, FREQUENTATORE DEI LOCALI

Parcheggio dedicato: sì no
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
Se sì quale? Complanare o raccordato
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro
 Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Pavimentazione Continua sì no
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei
 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Dimensioni ingresso La Cm 162 H Cm 210
 Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla
 Apertura Interna Interna su bussola Esterna
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso
 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT – SOLO INGRESSO PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:
 La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:
 Anta Retrattile
 Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:
 H cm
 Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvendenti:
 Sì No Tipo:
 Braille/Sonoro
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti:
 Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La cm
 Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvendenti o non vedenti** **Non udenti**Giudizio sintetico: **NON ACCESSIBILE** **PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: INACCESSIBILITA' BAGNI, DIFFICOLTA' DIFFICOLTA' RAGGIUNGIMENTO PIANO 1 MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Edificio

24

Edificio: Scuola Elementare e Media

Indirizzo: Via XXV Aprile, Bucine

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: PIANO TERRA, DOTATO DI RAMPA PER SUPERAMENTO SCALINO INGRESSO

Parcheggio dedicato: sì no
 Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
 Se sì quale? Complanare o raccordato
 Percorso di connessione al reseau dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
 Percorso di connessione all'edificio su reseau privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro
 Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Pavimentazione Continua sì no
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei
 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm) – MARCIAPIEDE

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i – 2 Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Dimensioni ingresso La Cm 79 H Cm 235
 Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla
 Apertura Interna Interna su bussola Esterna
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso
 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
 Altezza da terra 140

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu CM 120 La CM 80
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:
 La CM 75 Anta Retrattile
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H CM 120
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:
 Sì No **Tipo:**
 No No No No No No No No
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:
 Sì No **Tipo:**
 Sì No No No No No No No

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La Cm 81
 Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No
 BAGNI PALESTRA ACCESS.: NO M – NO F
 BAGNI INSEGNANTI PT ACCESS.: SI VER.
 BAGNI ELEMENTARI ACCESS.: SI
 BAGNI PT ACCESS.: NO M – NO F
 BAGNI PT ACCESS.: NO M – NO F

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: INACCESSIBILITA' BAGNI MANCANZA AUSILI SPECIFICI MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

25 ^a	Parch. Pubblico: Parcheggio Impianti sportivi/ludici		
	Indirizzo: Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note: PARCHEGGIO DI SERVIZIO AD AREA LUDICA E SPORTIVA			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti			
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> no			
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei NO RACCORDI			
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note _____			
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	MANCANZA POSTO AUTI RISERVATO	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Spazio Pedonale

25b	Spazio Pedonale: Parco/Giardino				
	Indirizzo: Bucine				
Tipologia di interesse	<input type="checkbox"/> Piazza	<input checked="" type="checkbox"/> Parco	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino		
Tipologia di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> non utilizzato		
Note:					
	Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> barriere non presenti	
	Presenza percorso accessibile:	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza pavimentazione antisdrucciolevole	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no		
	Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _PARZIALMENTE IN PENDENZA_	
	Pendenza trasversali del percorso idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Larghezza percorsi a norma	<input type="checkbox"/> sì >150cm	<input type="checkbox"/> sì >90cm con spazi per inversione	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
	Larghezza del percorso idonea:	<input type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali)	<input type="checkbox"/> no (<90cm)	
	Presenza rampe	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, ma non a norma	
	Pendenza rampe idonea (pianerottoli)	<input type="checkbox"/> sì <5%	<input type="checkbox"/> sì <8%	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza mezzi di sollevamento accessibili	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> np	
	Dislivelli nei raccordi del percorso idonei	<input checked="" type="checkbox"/> sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> sì (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
		Presenza percorso tattile LOGES	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica idonea	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica Braille	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza arredo adeguato:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no
Presenza panchine adeguate		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
Note:		_____			
Presenza cestini		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
Note:		_____			
	Presenza appoggi ischiatici adeguati	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	La cm _____	Anta _____	Retrattile _____	
	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti	
	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	
	Note:	ASSENZA PERCORSO ACCESSIBILE	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	

Scheda Edificio

25

Edificio: Impianti sportivi

Indirizzo: Via XXV Aprile, Bucine

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note:

Parcheggio dedicato: sì no SCHEDA 25b
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
Se sì quale? Complanare o raccordato
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro
 Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Pavimentazione Continua sì no
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Dimensioni ingresso La cm H cm
 Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla
 Apertura Interna Interna su bussola Esterna
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: Tipo porta ascensore/piattaforma:
 La cm Anta Retrattile
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvovedenti: Sì No Tipo:
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi: > 90 cm < 90 cm
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne: > 75/80 cm < 75/80 cm
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei: Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti: Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti: Sì No NON PRESENTI
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti: Sì No
 La cm
 Accessibilità di almeno un Bagno: Sì No
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato: Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: **DISLIVELLI PRESENTI** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI**

Scheda Edificio

26

Edificio: Ufficio postale

Indirizzo: Via XXV Aprile, Bucine

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note:

Parcheggio dedicato: sì no SCHEDA 106
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
Se sì quale? Complanare o raccordato
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro
 Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Pavimentazione Continua sì no
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei
 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Dimensioni ingresso La Cm 150 H Cm 210
 Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla
 Apertura Interna Interna su bussola Esterna
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso
 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
 Altezza da terra 100

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: Tipo porta ascensore/piattaforma:
 La cm Anta Retrattile
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:
 Sì No Tipo:
 Braille/Sonoro
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:
 Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No ASSENTI
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La cm
 Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE** **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: **MANCANZA AUSILI SPECIFICI** **MANCANZA AUSILI SPECIFICI**

Scheda Edificio

27

Edificio: Distretto Sanitario

Indirizzo: SP 16, Bucine

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: FRONTE STRADA IN ADERENZA CASA DI RIPOSO. BAR PIANO TERRA

Parcheggio dedicato: sì no
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua sì no

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) INGR. PRINCIPALE Sì (<2,5cm) No, complanarità INGR. LATERALE

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso La Cm 130 H Cm 220 INGR. LATERALE CON RAMPA

Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla

Apertura Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1 – RAGG. ASCENSORE CASA DI RIPOSO
 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:
 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:
 La cm

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvendenti:
 Sì No Tipo: Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti:
 Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La Cm 85 AL P1 E PT

Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvendenti o non vedenti** **Non udenti**Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: P1 ACCESSIBILE PASSANDO DALLA CASA MANCANZA AUSILI SPECIFICI MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

28b	Parch. Pubblico: Parcheggio Via Giovanni Falcone		
	Indirizzo: Via G. Falcone, Bucine		
	Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> gratuito	<input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto
	Accesso Carrabile	<input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo	
	Note: DI RECENTE REALIZZAZIONE – RAMPA DI RACCORDO CON MARCIAPIEDE STRADA		
	Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:		
	Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti
	Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> no
	Segnalazione posto riservato (cartello):	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> no
	Percorsi per raggiungere le uscite:	<input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei	
	Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
	Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
	Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti Non udenti
	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE ACCESSIBILE
	Note:		PRESENZA CARTELLO STALLO RISERVATO NESSUN AUSILIO

Scheda Edificio

28

Edificio: Impianti sportivi 2 – Stadio

Indirizzo: Via della Costituzione, Bucine

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note:

Parcheggio dedicato: sì no
 Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
 Se si quale? Complanare o raccordato
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro
 Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Pavimentazione Continua sì no
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Dimensioni ingresso La Cm 117 H Cm 250
 Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla
 Apertura Interna Interna su bussola Esterna
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: Anta Retrattile
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm
 Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvendenti:
 Sì No Braille/Sonoro
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm) SCALINI PER TRIBUNA COP.
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti:
 Sì No

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La Cm 81
 Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvendenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: INACCESSIBILITA' TRIBUNA SPAZI AMPI, SCALINI PRESENTI MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Edificio

29	Edificio: Caserma Carabinieri		
	Indirizzo: Via di San Donato, Bucine		
Tipologia di interesse		<input checked="" type="checkbox"/> edificio pubblico	<input type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note: ORARIO APERTURA 8.00-20.00			
Parcheggio dedicato:		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..			
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Se sì quale? Complanare o raccordato			
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input type="checkbox"/> strada trafficata	<input type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input type="checkbox"/> ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) <input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (>2,5 cm)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input type="checkbox"/> Scalino/i	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
		<input checked="" type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Dimensioni ingresso		<input type="checkbox"/> La cm	<input type="checkbox"/> H cm
Ante porta ingresso		<input type="checkbox"/> Singola	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia <input type="checkbox"/> Multipla
Apertura		<input checked="" type="checkbox"/> Interna	<input type="checkbox"/> Interna su bussola <input type="checkbox"/> Esterna
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Campanello	<input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza <input type="checkbox"/> Citofono
Altezza da terra		120	
Attività svolta al/ai piano/i:			
<input checked="" type="checkbox"/> PT		<input type="checkbox"/> PTR	<input type="checkbox"/> P1
<input type="checkbox"/> Psemint.		<input type="checkbox"/> P2 o superiori	
Collegamenti Verticali:		<input type="checkbox"/> Servoscala	<input type="checkbox"/> Elevatore
<input type="checkbox"/> Scalino/i		<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata	<input type="checkbox"/> Ascensore
<input type="checkbox"/> Rampa			
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> PTR	<input type="checkbox"/> P1
<input type="checkbox"/> PT		<input type="checkbox"/> P2 o superiori	
<input type="checkbox"/> Psemint.			
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> La cm	
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> Tipo porta ascensore/piattaforma:	
<input type="checkbox"/> La cm		<input type="checkbox"/> Anta	<input type="checkbox"/> Retrattile
Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:			
<input type="checkbox"/> H cm			
Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm	<input type="checkbox"/> < 90 cm
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input checked="" type="checkbox"/> > 75/80 cm	<input type="checkbox"/> < 75/80 cm
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (<2,5 cm + rampa)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> La Cm 83	
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Livelli di accessibilità per:			
Giudizio sintetico:		<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
Note:		POSTO RISERVATO MANCANTE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE
		RAMPA PORTA INGRESSO NON IDONEA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE
		MANCANZA AUSILI SPECIFICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE

Scheda Parcheggio Pubblico

32b	Parch. Pubblico: Parcheggio SP di Mercatale		
	Indirizzo: Via di Pogi, Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto	<input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo	LUNGO STRADA
Note: PARCHEGGIO DI SERVIZIO AD AREA LUDICA E SPORTIVA			
	Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:		
	Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> no
	Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> no
	Segnalazione posto riservato (cartello): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> no
	Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> no
	Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> no
	Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> no
	Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> no
	<input type="checkbox"/> Note ____INESISTENTE VERSO USCITE____		
	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
Note:	USCITA SU STRADA	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Edificio

32

Edificio: Centro anziani

Indirizzo: Loc. Pogi, Bucine

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblicoTipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: EX SCUOLA

Parcheggio dedicato: sì no PARCHEGGIO VICINO SCHEDA 32b
 Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:

 sì no

SU STRADA

Se si quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:

 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:

 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:

 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua

 sì no

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip

 sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)

 sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee

 sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei

 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso

 Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso

 La Cm 140 H Cm 220

Ante porta ingresso

 Singola Doppia Multipla

Apertura

 Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso

 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:

 Lu cm La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:

 La cm

Tipo porta ascensore/piattaforma:

 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:

 H cm

Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipovedenti:

 Sì No

Tipo:

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:

 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:

 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:

 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:

 Sì No

Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:

 Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:

 La Cm 90 ACCESSIBILE ALTRI 72

Accessibilità di almeno un Bagno:

 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:

 Sì No

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipovedenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:

ACCESSIBILE

ACCESSIBILE

ACCESSIBILE

Note:

MANCANZA AUSILI SPECIFICI

MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

101	Parch. Pubblico: Parcheggio Via della Liberazione			
	Indirizzo: Via della Liberazione, Bucine			
	Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> gratuito	<input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto	
Accesso Carrabile	<input checked="" type="checkbox"/> singolo	<input type="checkbox"/> multiplo		
Note:	DUE PARCHEGGI IN SERIE			
<hr/>				
	Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no	
	Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
	Segnalazione posto riservato (cartello):	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no		
	Percorsi per raggiungere le uscite:	<input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei	MANUTENZIONE	
	Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no		
	Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
	Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Note ____ DIM 100 CM. _____	
<hr/>				
	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti Non udenti	
	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
	Note:	MANCANZA POSTO AUTI RISERVATO	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Spazio Pedonale

Spazio Pedonale: Area Verde Via della Liberazione				
102b	Indirizzo:	Via della Liberazione, Bucine		
	Tipologia di interesse	<input type="checkbox"/> Piazza	<input type="checkbox"/> Parco	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino
	Tipologia di utilizzo	<input type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> non utilizzato
	Note:	Bla, bla, bla, bla		
	Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> barriere non presenti
	Presenza percorso accessibile:	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input checked="" type="checkbox"/> no
	Presenza pavimentazione antisdrucciolevole	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	
	Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____
	Pendenza trasversali del percorso idonee	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____
	Larghezza percorsi a norma	<input type="checkbox"/> sì >150cm	<input type="checkbox"/> sì >90cm con spazi per inversione	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
	Larghezza del percorso idonea:	<input type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali)	<input type="checkbox"/> no (<90cm)
	Presenza rampe	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, ma non a norma
	Pendenza rampe idonea (pianerottoli)	<input type="checkbox"/> sì <5%	<input type="checkbox"/> sì <8%	<input type="checkbox"/> no
	Presenza mezzi di sollevamento accessibili	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> np
	Dislivelli nei raccordi del percorso idonei	<input type="checkbox"/> sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> sì (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
	Presenza percorso tattile LOGES	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza segnaletica idonea	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza segnaletica Braille	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza arredo adeguato:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no
	Presenza panchine adeguate	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti
	Note:	_____		
	Presenza cestini	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti
	Note:	_____		
	Presenza appoggi ischiatici adeguati	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti
	Note:	La cm	Anta	Retrattile
	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
	Giudizio sintetico:	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
	Note:	PERCORSO NON PRESENTE	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

102	Parch. Pubblico: Parcheggio Via F.lli Rosselli		
	Indirizzo: Via F.lli Rosselli, Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto	<input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo	<input type="checkbox"/> DUE INGRESSI CONTRAPPOSTI
Note: IN PENDEZA			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input checked="" type="checkbox"/> no			
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei <input type="checkbox"/> CORSELLO DI MANOVRA			
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> MARCIAPIEDE LATO OPPOSTO			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note _____ PENDENZE ECCESSIVE _____			
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	PENDENZE ECCESSIVE	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

103	Parch. Pubblico: Parcheggio Via dell'Indipendenza		
	Indirizzo: Via dell'Indipendenza, Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note:			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti			
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> no			
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei CORSELLO DI MANOVRA			
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note ____ DIM. 96 CM, NO RACCORDI ____			
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:		MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

104	Parch. Pubblico: Parcheggio Via Poggio Amaro		
	Indirizzo: Via Poggio Amaro, Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note: Bla, bla, bla, bla			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti			
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> no			
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei NO RACCORDI MARCIAPIEDI DIM 100CM			
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note __DIM. 100, NO RACCORDI__			
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:		MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

105	Parch. Pubblico: Parcheggio Via della Costituzione		
	Indirizzo: Via della Costituzione, Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito	<input type="checkbox"/> pagamento	<input type="checkbox"/> misto
Accesso Carrabile <input type="checkbox"/> singolo	<input checked="" type="checkbox"/> multiplo		
Note: DUE ACCESSI CONTRAPPOSTI			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input checked="" type="checkbox"/> sì			<input type="checkbox"/> no
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input checked="" type="checkbox"/> sì			<input type="checkbox"/> no
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input checked="" type="checkbox"/> sì			<input type="checkbox"/> no
Segnalazione posto riservato (cartello): <input checked="" type="checkbox"/> sì			<input type="checkbox"/> no
Percorsi per raggiungere le uscite: <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri)			<input type="checkbox"/> non idonei
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì			<input checked="" type="checkbox"/> no
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì			<input type="checkbox"/> no
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input checked="" type="checkbox"/> sì			<input type="checkbox"/> no
			<input type="checkbox"/> Note _____
Livelli di accessibilità per:			
			Persone in sedia a Ruote
			Ipovedenti o non vedenti
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
Note:	MANCANZA RACCORDI POSTO RISERVATO	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

106	Parch. Pubblico: Parcheggio Ufficio Postale														
	Indirizzo: Via 25 Aprile, Bucine														
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto	<input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo													
Note: FRONTE UFFICIO POSTALE SCHEDA 26															
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> non presenti															
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no															
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no															
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no															
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei															
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no															
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			SU CORSELLO												
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> Note _MARCIAPIEDE PUBBLICO ESTERNO_												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli di accessibilità per:</th> <th>Persone in sedia a Ruote</th> <th>Ipovedenti o non vedenti</th> <th>Non udenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giudizio sintetico:</td> <td style="background-color: #00aaff; color: white; text-align: center;">ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td style="background-color: #00aaff; color: white; text-align: center;">ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td style="background-color: #00aaff; color: white; text-align: center;">ACCESSIBILE</td> </tr> <tr> <td>Note:</td> <td>ASSENZA POSTO RISERVATO</td> <td>MANCANZA AUSILI SPECIFICI</td> <td>MANCANZA AUSILI SPECIFICI</td> </tr> </tbody> </table>				Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	Note:	ASSENZA POSTO RISERVATO	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti												
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE												
Note:	ASSENZA POSTO RISERVATO	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI												

Scheda Parcheggio Pubblico

107	Parch. Pubblico: Parcheggio Via S. Pertini													
	Indirizzo: Via S. Pertini, Bucine													
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto													
Accesso Carrabile <input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo														
Note: PARCHEGGIO SIA LUNGO STRADA CHE CON ACCESSO SINGOLO														
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti														
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no														
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no														
Segnalazione posto riservato (cartello): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no														
Percorsi per raggiungere le uscite: <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei <input type="checkbox"/> non presenti														
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti														
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti														
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note_NO RACCORDI PENDENZA >5%_														
Livelli di accessibilità per:														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Persone in sedia a Ruote</th> <th>Ipovedenti o non vedenti</th> <th>Non udenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giudizio sintetico:</td> <td>PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td>ACCESSIBILE</td> <td>ACCESSIBILE</td> </tr> <tr> <td>Note:</td> <td>PENDENZE AFFATICANTI</td> <td>MANCANZA AUSILI SPECIFICI</td> <td>MANCANZA AUSILI SPECIFICI</td> </tr> </tbody> </table>				Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti	Giudizio sintetico:	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	Note:	PENDENZE AFFATICANTI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI
	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti											
Giudizio sintetico:	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE											
Note:	PENDENZE AFFATICANTI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI											

Scheda Parcheggio Pubblico

108	Parch. Pubblico: Parcheggio Via F.lli Bandiera		
	Indirizzo: Via F.lli Bandiera, Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto	<input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo	<input type="checkbox"/> INGRESSO + USCITA
Note: IN PENDENZA			
<hr/>			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> no	
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> no		
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei			TRA POSTI AUTO E CORSELLO
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> Note _____
<hr/>			
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	PENDENZE AFFATICANTI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Fermata Autobus

109b	Fermata Autobus:		
	Indirizzo: Via Roma, Bucine	N. identificativo: _____	
Tipologia	<input type="checkbox"/> scuolabus	<input checked="" type="checkbox"/> linea trasporto regionale	<input type="checkbox"/> entrambi
Accesso alla Fermata	<input checked="" type="checkbox"/> da marciapiede	<input type="checkbox"/> da sede stradale	
Note:			
Collocazione della Fermata			
Presenza pensilina di protezione	<input type="checkbox"/> centro storico	<input checked="" type="checkbox"/> centro abitato	
Pensilina di dimensioni idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	
Pensilina facilmente individuabile	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	
Presenza palina segnaletica (cartello):	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
Presenza sedute o appoggi ischiatici:	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
Fermata rialzata rispetto alla carreggiata:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	
Presenza segnaletica Braille:	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
Presenza segnaletica tattilo-plantare	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		<input type="checkbox"/> Tipo _____	
Livelli di accessibilità per:			
	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:		MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Fermata Autobus

109c	Fermata Autobus:		
	Indirizzo: Via Roma, Bucine	N. identificativo: _____	
Tipologia	<input type="checkbox"/> scuolabus	<input checked="" type="checkbox"/> linea trasporto regionale	<input type="checkbox"/> entrambi
Accesso alla Fermata	<input checked="" type="checkbox"/> da marciapiede	<input type="checkbox"/> da sede stradale	
Note:			
	Collocazione della Fermata	<input type="checkbox"/> centro storico	<input checked="" type="checkbox"/> centro abitato
	Presenza pensilina di protezione	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no
	Pensilina di dimensioni idonee	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
	Pensilina facilmente individuabile	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
	Presenza palina segnaletica (cartello):	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no
	Presenza sedute o appoggi ischiatici:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
	Fermata rialzata rispetto alla carreggiata:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
	Presenza segnaletica Braille:	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no
	Presenza segnaletica tattilo-plantare	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no
			<input type="checkbox"/> Tipo _____
	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti
Giudizio sintetico:	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:		MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

109	Parch. Pubblico: Parcheggio Via Roma							
	Indirizzo: Via Roma, Bucine							
Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto								
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo								
Note:								
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no Percorsi per raggiungere le uscite: <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei VERSO SUPERMERCATO/VERSO STRADA Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note _____								
Livelli di accessibilità per:								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Persone in sedia a Ruote</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Ipovedenti o non vedenti</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Non udenti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #00b0f0; color: white; padding: 5px;">ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td style="text-align: center; background-color: #00b0f0; color: white; padding: 5px;">ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td style="text-align: center; background-color: #00b0f0; color: white; padding: 5px;">ACCESSIBILE</td> </tr> </table>			Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti						
ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE						
Giudizio sintetico:								
Note:								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">MANCANZA AUSILI SPECIFICI</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">MANCANZA AUSILI SPECIFICI</td> </tr> </table>				MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI			
	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI						

Scheda Spazio Pedonale

110	Spazio Pedonale: Area Verde Piazza S. Pertini				
	Indirizzo: Piazza S. Pertini, Bucine				
Tipologia di interesse	<input type="checkbox"/> Piazza	<input type="checkbox"/> Parco	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino		
Tipologia di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> non utilizzato		
Note:	ATTIGUO AL PARCHEGGIO				
	Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> barriere non presenti	
	Presenza percorso accessibile:	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza pavimentazione antisdrucciolevole	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no		
	Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____ RACCORDI _____	
	Pendenza trasversali del percorso idonee	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Larghezza percorsi a norma	<input checked="" type="checkbox"/> sì			
	Larghezza del percorso idonea:	<input type="checkbox"/> sì >150cm	<input type="checkbox"/> sì >90cm con spazi per inversione	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
	Presenza rampe	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> sì, ma non a norma	
	Pendenza rampe idonea (pianerottoli)	<input type="checkbox"/> sì <5%	<input type="checkbox"/> sì <8%	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza mezzi di sollevamento accessibili	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> np	
	Dislivelli nei raccordi del percorso idonei	<input type="checkbox"/> sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> sì (<2,5cm)	<input checked="" type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
		Presenza percorso tattile LOGES	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica idonea	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica Braille	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza arredo adeguato:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no
Presenza panchine adeguate		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
Note:		_____			
Presenza cestini		<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
Note:		_____			
	Presenza appoggi ischiatici adeguati	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	La cm	Anta	Retrattile	

	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti	
	Giudizio sintetico:	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	
	Note:	PENDENZE AFFATICANTI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	

Scheda Parcheggio Pubblico

111b	Parch. Pubblico: Parcheggio Teatro II		
	Indirizzo: Via della Stazione, Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note: PARCHEGGIO LUNGO STRADA IN ELEVATA PENDENZA			
	Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:		
	Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti		
	Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> no		
	Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no		
	Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei SU CORSELLO-STRADA		
	Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no		
	Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
	Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note _____		
	Livelli di accessibilità per:		
	Giudizio sintetico:	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
Note:	PENDENZE ECCESSIVE, USCITA SU STRADA	MANCANZA CARTELLO E POSTO RISERV	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

111c	Parch. Pubblico: Parcheggio Teatro III		
	Indirizzo: Via della Stazione, Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo			
Note: PARCHEGGIO LUNGO STRADA, MARCIAPIEDI ASSENTI			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> non presenti
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> no
Segnalazione posto riservato (cartello): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei			SU CORSELLO-STRADA
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			MARCIAPIEDI NON PRESENTI
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> Note _____
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	USCITA SU STRADA	USCITA SU STRADA	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

111	Parch. Pubblico: Parcheggio Teatro											
	Indirizzo: Bucine											
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo											
Note: PARCHEGGIO SCHEDATO RETRO TEATRO, SUL FRONTE POSTI A PAGAMENTO												
	Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:											
	Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti											
	Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no											
	Segnalazione posto riservato (cartello): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no											
	Percorsi per raggiungere le uscite: <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei											
	Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no RIDOTTO DISLIVELLO											
	Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no											
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note _____												
	Livelli di accessibilità per:											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Persone in sedia a Ruote</th> <th>Ipovedenti o non vedenti</th> <th>Non udenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giudizio sintetico:</td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">ACCESSIBILE</td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">ACCESSIBILE</td> </tr> </tbody> </table>					Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
		Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti								
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE									
Note:		MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI									

Scheda Parcheggio Pubblico

112	Parch. Pubblico: Via della Stazione		
	Indirizzo: Via della Stazione, Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note: FRONTE STAZIONE, SCARSI DISLIVELLI			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> non presenti
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no
Segnalazione posto riservato (cartello): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei			SU CORSELLO
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			MARCIAPIEDI ASSENTI
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> Note _____
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
Note:		MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

113	Parch. Pubblico: Via della Stazione_2		
	Indirizzo: Via della Stazione, Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note: MARCIAPIEDE ESISTENTE L. 103 CM			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no			
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Segnalazione posto riservato (cartello): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei			
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note_NO RACCORDI, P. AFFATICANTI_			
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	PENDENZE AFFATICANTI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Spazio Pedonale

114b	Spazio Pedonale: Area Verde Via Calimara				
	Indirizzo: Via Calimara, Bucine				
Tipologia di interesse	<input checked="" type="checkbox"/> Piazza	<input type="checkbox"/> Parco	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino		
Tipologia di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> non utilizzato		
Note:	ATTIGUO AL PARCHEGGIO				
	Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> barriere non presenti	
	Presenza percorso accessibile:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza pavimentazione antisdrucciolevole	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no		
	Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Pendenza trasversali del percorso idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Larghezza percorsi a norma	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì >150cm	<input type="checkbox"/> sì >90cm con spazi per inversione	
	Larghezza del percorso idonea:	<input type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
	Presenza rampe	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, ma non a norma	
	Pendenza rampe idonea (pianerottoli)	<input type="checkbox"/> sì <5%	<input type="checkbox"/> sì <8%	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza mezzi di sollevamento accessibili	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> np	
	Dislivelli nei raccordi del percorso idonei	<input checked="" type="checkbox"/> sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> sì (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
		Presenza percorso tattile LOGES	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica idonea	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica Braille	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza arredo adeguato:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no
Presenza panchine adeguate		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
Note:		_____			
Presenza cestini		<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
Note:		_____			
	Presenza appoggi ischiatici adeguati	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	La cm	Anta	Retrattile	

	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti	
	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	
	Note:	PENDENZE AFFATICANTI	SPAZI DIM. ECCESSIVE	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	

Scheda Parcheggio Pubblico

114	Parch. Pubblico: Via Calimara			
	Indirizzo: Via Calimara, Bucine			
	Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> gratuito	<input type="checkbox"/> pagamento	<input type="checkbox"/> misto
	Accesso Carrabile	<input checked="" type="checkbox"/> singolo	<input type="checkbox"/> multiplo	
	Note:	PARCHEGGIO IN PENDEZA		
	Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
	Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti
	Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> si, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no
	Segnalazione posto riservato (cartello):	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	LATO OPPOSTO USCITA
	Percorsi per raggiungere le uscite:	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri)	<input checked="" type="checkbox"/> non idonei	SU CORSELLO, PEND AFFATICANTI
	Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Note _____ASSENTI_____
	Livelli di accessibilità per:			
		Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
	Giudizio sintetico:	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
	Note:	PENDEZZE AFFATICANTI		MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

115	Parch. Pubblico: Via G. Mazzini		
	Indirizzo: Via G. Mazzini, Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note: MARCIAPIEDI ASSENTI			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti			
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> no			
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei SU CORSELLO			
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note _____			
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	POSTO RISERVATO MANCANTE	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Spazio Pedonale

116	Spazio Pedonale: Piazza del Popolo				
	Indirizzo: Piazza del Popolo, Bucine				
Tipologia di interesse	<input checked="" type="checkbox"/> Piazza	<input type="checkbox"/> Parco	<input type="checkbox"/> Giardino		
Tipologia di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> non utilizzato		
Note:	TRA MUNICIPIO E VIA ROMA				
<hr/>					
	Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> barriere non presenti	
	Presenza percorso accessibile:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza pavimentazione antisdrucciolevole	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no		
	Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _PARZIALMENTE IN PENDENZA_	
	Pendenza trasversali del percorso idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Larghezza percorsi a norma	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì >150cm	<input type="checkbox"/> sì >90cm con spazi per inversione	
	Larghezza del percorso idonea:	<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
	Presenza rampe	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, ma non a norma	
	Pendenza rampe idonea (pianerottoli)	<input type="checkbox"/> sì <5%	<input type="checkbox"/> sì <8%	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza mezzi di sollevamento accessibili	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> np	
	Dislivelli nei raccordi del percorso idonei	<input checked="" type="checkbox"/> sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> sì (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
	<hr/>				
		Presenza percorso tattile LOGES	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica idonea	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
Presenza segnaletica Braille		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no		
<hr/>					
	Presenza arredo adeguato:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza panchine adeguate	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	_____			
	Presenza cestini	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	_____			
	Presenza appoggi ischiatici adeguati	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	La cm _____	Anta _____	Retrattile _____	
<hr/>					
	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti	
	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	
	Note:	PENDENZE AFFATICANTI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	

Scheda Fermata Autobus

Fermata Autobus:				
117b	Indirizzo:	Piazza Stazione, Bucine		
	Tipologia	N. identificativo: _____		
	Accesso alla Fermata	<input type="checkbox"/> scuolabus <input checked="" type="checkbox"/> linea trasporto regionale <input type="checkbox"/> entrambi <input checked="" type="checkbox"/> da marciapiede <input type="checkbox"/> da sede stradale		
Note:	MARCIPIEDE NON RACCORDATO			
	Collocazione della Fermata	<input type="checkbox"/> centro storico	<input checked="" type="checkbox"/> centro abitato	
	Presenza pensilina di protezione	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	
	Pensilina di dimensioni idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	
	Pensilina facilmente individuabile	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza palina segnaletica (cartello):	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza sedute o appoggi ischiatici:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	DA MANUTENERE
	Fermata rialzata rispetto alla carreggiata:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza segnaletica Braille:	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza segnaletica tattilo-plantare	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
				<input type="checkbox"/> Tipo _____
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti	
Giudizio sintetico:	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	
Note:	MANCANZA RACCORDI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	

Scheda Spazio Pedonale

117	Spazio Pedonale: Piazza della Stazione				
	Indirizzo: Piazza della Stazione, Bucine				
Tipologia di interesse	<input checked="" type="checkbox"/> Piazza	<input type="checkbox"/> Parco	<input type="checkbox"/> Giardino		
Tipologia di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> non utilizzato		
Note:	PIAZZA CIRCOLARE, SCALINI PRESENTI				
<hr/>					
	Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> barriere non presenti	
	Presenza percorso accessibile:	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza pavimentazione antisdrucciolevole	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no		
	Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _NO RACCORDI FERMATA BUS_	
	Pendenza trasversali del percorso idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Larghezza percorsi a norma	<input checked="" type="checkbox"/> sì >150cm	<input type="checkbox"/> sì >90cm con spazi per inversione	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
	Larghezza del percorso idonea:	<input type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali)	<input type="checkbox"/> no (<90cm)	
	Presenza rampe	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, ma non a norma	
	Pendenza rampe idonea (pianerottoli)	<input type="checkbox"/> sì <5%	<input type="checkbox"/> sì <8%	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza mezzi di sollevamento accessibili	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> np	
	Dislivelli nei raccordi del percorso idonei	<input type="checkbox"/> sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> sì (<2,5cm)	<input checked="" type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
	<hr/>				
		Presenza percorso tattile LOGES	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica idonea	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
Presenza segnaletica Braille		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no		
<hr/>					
	Presenza arredo adeguato:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza panchine adeguate	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	_____			
	Presenza cestini	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	FERMATA BUS			
	Presenza appoggi ischiatrici adeguati	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	La cm	Anta	Retrattile	
<hr/>					
	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote		Ipovedenti o non vedenti	
	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE		ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
	Note:	SCALINI		MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

118b	Parch. Pubblico: Piazza Menotti 2		
	Indirizzo: Piazza Menotti, Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note: ACCESSO DA RAMPA PENDENZE AFFATICANTI			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> non presenti
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> no
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei			CORSELLO DI MANOVRA
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> Note _____
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	POSTO RISERVATO MANCANTE	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

118	Parch. Pubblico: Piazza Menotti		
	Indirizzo: Piazza Menotti, Bucine		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> gratuito	<input checked="" type="checkbox"/> pagamento
Accesso Carrabile	<input checked="" type="checkbox"/> singolo	<input type="checkbox"/> multiplo	
Note:			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti
(largh 320cm):	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	
Segnalazione posto riservato (cartello):	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
Percorsi per raggiungere le uscite:	<input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri)	<input checked="" type="checkbox"/> non idonei	CORSELLO DI MANOVRA
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Note _____
Livelli di accessibilità per:			
	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	POSTO RISERVATO MANCANTE	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

119	Parch. Pubblico: Via dei Mille														
	Indirizzo: Via dei Mille, Bucine														
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto Accesso Carrabile <input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo														
Note: LUNGO STRADA, ASSENZA DEI RACCORDI SUI MARCIAPIEDI															
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> non presenti Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no Percorsi per raggiungere le uscite: <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no Rispodenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note _____															
Livelli di accessibilità per: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Persone in sedia a Ruote</th> <th>Ipovedenti o non vedenti</th> <th>Non udenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giudizio sintetico:</td> <td>ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td>ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td>ACCESSIBILE</td> </tr> <tr> <td>Note:</td> <td>MANCANZA POSTO RISERVATO</td> <td>MANCANZA AUSILI SPECIFICI</td> <td>MANCANZA AUSILI SPECIFICI</td> </tr> </tbody> </table>					Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	Note:	MANCANZA POSTO RISERVATO	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI
	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti												
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE												
Note:	MANCANZA POSTO RISERVATO	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI												

Scheda Parcheggio Pubblico

120b	Parch. Pubblico: Via Perelli			
	Indirizzo: Via SP16, Bucine			
	Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> gratuito	<input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto	
	Accesso Carrabile	<input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo		
	Note:	IN PENDEZA, POSTI NON SEGNALATI.		
	Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> si, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no	
	Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
	Segnalazione posto riservato (cartello):	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no		
	Percorsi per raggiungere le uscite:	<input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei		
	Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no		
	Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
	Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Note __RACCORDI ASSENTI__	
	Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
	Note:	MANCANZA POSTO AUTO RISERVATO	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

120	Parch. Pubblico: Via Perelli		
	Indirizzo: Via Perelli, Bucine		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo LUNGO STRADA			
Note: IN PENDEZA, POSTI NON SEGNALATI.			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> non presenti			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no			
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei L. 140			
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no Note _____ L. 140 _____			
Livelli di accessibilità per:			
	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	MANCANZA POSTO AUTO RISERVATO	MANCANZA AUSILI SPECIFICI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Edificio

122	Edificio: Circolo MCL		
	Indirizzo: Via Roma, Bucine		
Tipologia di interesse		<input type="checkbox"/> edificio pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note:			
Parcheggio dedicato:		<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..			
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Se sì quale? Complanare o raccordato			
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input type="checkbox"/> strada trafficata	<input type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input type="checkbox"/> ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) <input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (>2,5 cm)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
		<input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Dimensioni ingresso		<input type="checkbox"/> La Cm 120	<input type="checkbox"/> H Cm 220
Ante porta ingresso		<input type="checkbox"/> Singola	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia <input type="checkbox"/> Multipla
Apertura		<input type="checkbox"/> Interna	<input type="checkbox"/> Interna su bussola <input checked="" type="checkbox"/> Esterna
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input type="checkbox"/> Campanello	<input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza <input type="checkbox"/> Citofono
Altezza da terra			
Attività svolta al/ai piano/i:			
<input checked="" type="checkbox"/> PT		<input type="checkbox"/> PTR	<input checked="" type="checkbox"/> P1
<input type="checkbox"/> Psemint.		<input type="checkbox"/> P2 o superiori	P1 INACCESSIBILE
Collegamenti Verticali:		<input type="checkbox"/> Servoscala	<input type="checkbox"/> Elevatore
<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i		<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata	<input type="checkbox"/> Ascensore
<input type="checkbox"/> Rampa			
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> PTR	<input type="checkbox"/> P1
<input type="checkbox"/> PT		<input type="checkbox"/> P2 o superiori	
<input type="checkbox"/> Psemint.			
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> La cm	
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> Tipo porta ascensore/piattaforma:	
<input type="checkbox"/> Lu cm		<input type="checkbox"/> Anta	<input type="checkbox"/> Retrattile
Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:			
<input type="checkbox"/> H cm			
Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm	<input type="checkbox"/> < 90 cm
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input checked="" type="checkbox"/> > 75/80 cm	<input type="checkbox"/> < 75/80 cm
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (<2,5 cm + rampa)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm)
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> La Cm 62	
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Livelli di accessibilità per:			
Giudizio sintetico:		PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
Note:		INACCESSIBILITA' BAGNI	MANCANZA AUSILI SPECIFICI
			MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Spazio Pedonale

Spazio Pedonale: Area Verde Piazza Menotti

123

Indirizzo: Piazza Menotti, Bucine

Tipologia di interesse Piazza Parco Giardino
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: FUNZIONE MISTA, DISLIVELLO PRESENTE, RACCORDATO CON MARCIAPIEDI ESTERNI

Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee sì no barriere non presenti
 Presenza percorso accessibile: sì sì, non completamente a norma no
 Presenza pavimentazione antisdrucciolevole sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso sì no Eccezioni _____
 Larghezza percorsi a norma sì no Eccezioni _____
 Larghezza del percorso idonea: sì >150cm sì >90cm con spazi per inversione No (>2,5cm)
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Presenza rampe sì no sì, ma non a norma
 Pendenza rampe idonea (pianerottoli) sì <5% sì <8% no
 Presenza mezzi di sollevamento accessibili sì no np
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei sì (non presenti) sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza percorso tattile LOGES sì no
 Presenza segnaletica idonea sì no
 Presenza segnaletica Braille sì no

Presenza arredo adeguato: sì sì, non completamente a norma no
 Presenza panchine adeguate sì no non presenti
 Note: _____
 Presenza cestini sì no non presenti
 Note: _____
 Presenza appoggi ischiatici adeguati sì no non presenti
 Note: _____ La cm _____ Anta _____ Retrattile _____

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipovedenti o non vedenti

Giudizio sintetico:

ACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATORE

ACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATORE

ACCESSIBILE

Note:

PENDENZE LONGITUDINALI

MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Edificio

124	Edificio: Sede AUSER		
	Indirizzo: Via Roma, Bucine		
Tipologia di interesse		<input checked="" type="checkbox"/> edificio pubblico	<input type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note: PIANO TERRA, DOTATO DI RAMPA MOBILE PER SUPERAMENTO SCALINO INGRESSO			
Parcheggio dedicato:		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no Se sì quale? Complanare o raccordato
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> strada trafficata	<input type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input type="checkbox"/> ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro
Larghezza del percorso idonea:		<input type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input checked="" type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) <input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input type="checkbox"/> Sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (>2,5 cm)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input type="checkbox"/> Scalino/i	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
		<input checked="" type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Dimensioni ingresso		<input type="checkbox"/> La Cm 120 (78)	<input type="checkbox"/> H Cm 230
Ante porta ingresso		<input type="checkbox"/> Singola	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia <input type="checkbox"/> Multipla
Apertura		<input checked="" type="checkbox"/> Interna	<input type="checkbox"/> Interna su bussola <input type="checkbox"/> Esterna
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Campanello	<input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza <input type="checkbox"/> Citofono
Altezza da terra		140	
Attività svolta al/ai piano/i:		<input checked="" type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P1
		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Collegamenti Verticali:		<input type="checkbox"/> Scalino/i	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
		<input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P1
		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> Lu	<input type="checkbox"/> La
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> La	<input type="checkbox"/> Tipo porta ascensore/piattaforma:
Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:		<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> Anta <input type="checkbox"/> Retrattile
Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm	<input type="checkbox"/> < 90 cm
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input checked="" type="checkbox"/> > 75/80 cm	<input type="checkbox"/> < 75/80 cm
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (<2,5 cm + rampa)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> La Cm 81	
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Livelli di accessibilità per:			
		Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti
		Non udenti	
Giudizio sintetico:		PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
			ACCESSIBILE
Note:		INACCESSIBILITA' BAGNO	MANCANZA AUSILI SPECIFICI
			MANCANZA AUSILI SPECIFICI