

Provincia di Prato

marzo 2019

QC - quadro conoscitivo

Schede di Rilievo degli altri edifici di antico impianto QC 02 VOLUME

Sindaco

Mauro Lorenzini

Assessore all' Urbanistica

Giorgio Perruccio

Responsabile del procedimento

Giacomo Dardi

Garante dell' Informazione e Partecipazione

Sara Tintori

Gruppo di progetto

Daniela Campolmi responsabile Urbanistica Maria Grazia La Porta responsabile Pianificazione intermedia Sara Pescioni Luca Agostini

Consulenti

Aspetti ambientali - VAS
Andrea Giraldi
Sistema informativo
Idp progetti gis
Aspetti socio-economici
Mauro Lombardi
Marika Macchi
Annalisa Tonarelli
Aspetti geologici
Gaddo Mannori
Ferruccio Capecchi
Alessandra Mucci
Aspetti idraulici
Davide Settesoldi

Contribuiti di settore Settore edilizia privata -SUAP

Sandra Vannucci Claudia Baroncelli Cristiano Nastasi



Schede di Rilievo degli altri edifici di antico impianto

NR Scheda	Toponimo/Indirizzo
8	Via Bicchieraia, 96
9	Via Piave, 15
12	Via Piave, 15 Via B.Pieratti, 1
14	Via Montalese, 723
 	·
15 17	Via B.Pieratti, 2
<u> </u>	Via Montalese, 568
20	Via Casini, 26
22	Via G.Verdi, 20
-	Via B.Pieratti, 82
23	Via B.Pieratti, 88
24	Via G.Deledda, 2
25	Via Catalani, 1
26	Via Catalani, 4
28	Via Casini, 22
29	Via Tanaro
31	Via Fornacelle, 34
32	Via Fornacelle, 90
34	Via Casini, 8
35	Via Fornacelle, 100
36	Via Montegrappa, 35/1
39	Via della Casetta, 54
40	Via della Casetta, 52
41	Via Piave, 3
42	Via Morecci, 39
45	Via Cicignano, 23
48	Via Montalese, 717
49	Via Freccioni
51	Via B.Pieratti, 61
52	Via Montalese, 699
57	Via Montalese, 504
58	Piazza Castello, 32
59	Via Fornacelle, 48
60	Via Fornacelle, 74
62	Via degli Ortacci, 1
64	Via Fornacelle, 99
65	Via Fornacelle, 85
66	Via Freccioni
67	Via Fornacelle, 29
68	Via Fornacelle, 25
69	Via Fornacelle, 19
70	Via Fornacelle, 89
72	Via Fornacelle, 33

73	Via Torino, 10
74	Via Adige, 6
75	Via Adige, 8
76	Via Adige, 18
79	Via Fornacelle, 13
80	Via Morecci, 82
82	Podere Casone
83	Via Bagnolo di Sopra, 69
84	Via B.Pieratti, 84
85	Via Bagnolo di Sopra, 12
86	Via E.Fermi, 3
87	Via Morecci, 46
88	Via Fornacelle, 15
89	Via Adige,17
91	Via Adige, 1
92	Via Adige, 9
93	Via Morecci, 63
94	Via della Rocca, 22
95	Via Torino, 4
96	Via Adige, 2
97	Via Casini, 72
98	Via Casini, 40
99	Via Casini, 50
100	Via Cagliari, 20
101	Via Fornacelle, 41
102	Via Morecci, 62
103	Via Casini
104	Via Casini, 70
105	Via Casini, 34
106	Via Barzano, 53
109	Piazza Castello, 16
110	Piazza M.P.Contardi (Chiesa Sacro Cuore)
111	Via I.Badioli, 42
112	Via Barzano, 11
113	Via Udine, 80
114	Via G.Matteotti, 5
115	Via Casini
116	Via Indipendenza, 8
117	Via G.Mazzini, 4
120	Via G.Mazzini, 5
122	Via G.Mazzini, 8
123	Via G.Mazzini, 16
124	Via Matteotti, 37
125	Via Matteotti, 11
126	Via G.Mazzini, 13
127	Via G.Mazzini, 22

128	Via G.Mazzini, 27
129	Via del Lavoro, 25
132	Via Iseo, 2
133	Via Barzano, 72
134	Via Barzano, 3
135	Via Barzano 116
137	Via R.Scarpettini, 73
138	Via Barzano, 148
139	Via Fornacelle, 5
140	Via Montegrappa, 57
141	Via Barzano, 67
142	Via della Rocca, 14
144	Via del Parco, 93
145	Via Barzano, 67
146	Piazza Castello, 5
147	Via Montalese, 452
149	Via Montalese, 434
150	Via Montalese, 424
151	Piazza M.P.Contardi, 3
152	Via Montalese, 449
153	Via del Parco, 67
154	Via R.Scarpettini, 4
155	Via R.Scarpettini, 93
156	Piazza M.P.Contardi, 6
157	Via R.Scarpettini, 12
158	Via Montalese, 380
159	Via D.Alighieri, 83
160	Via Montalese, 372
161	Via Montalese, 368
162	Via Montalese, 386
163	Via R.Scarpettini, 17
164	Via del Giglio, 7
166	Via Morecci, 98
167	Via Selvavecchia
168	Via R.Scarpettini, 76
169	Via R.Scarpettini, 56
170	Via R.Scarpettini, 58
171	Via Montalese, 470
172	Via Montalese, 269
173	Via del Ragno, 34
174	Via Genova, 5
175	Via R.Scarpettini, 36
176	Via Bagnolo di Sopra, 41
177	Via Bagnolo di Sopra, 45
178	Via Montalese, 312
179	Via Montalese, 308
	•

180	Via Bagnolo di Sopra, 33
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
181	Via Barzano, 134
182	Via Bagnolo di Sopra, 29
183	Via R.Scarpettini, 66
184	Casa Volpaiola
185	Via Montalese, 290
186	Via Toscanini, 1
187	Via Montalese, 371
188	Via Montalese, 296
189	Via Lungo il Bagnolo, 2
190	Via Montalese, 219
191	Via Montalese, 207
192	Via Montalese, 286
193	Via Montalese, 214
194	Via Riva, 29
195	Via Montalese, 199
196	Via Riva, 5
197	Via Montalese, 164
198	Via del Casone, 1
199	Via Milano, 26
200	Via Perugia, 41
201	Villa Nuova
202	Via Popolesco, 18
203	Via Riva, 90
204	Podere Pantano
205	Casa Riva
206	Via Pisa, 5
207	Via R.Scarpettini
208	Via Cafaggio
209	Podere Istio
210	Podere Palarcianino
211	Via Venezia
212	Via Venezia, 125
213	Via Roma, 12
214	Via Pericolo, 2
215	Via Oste, 177
216	Via R.Scarpettini, 411
217	Podere Le Colombaie
218	Podere Vivaio
219	Via R.Scarpettini, 211
220	Via di Vittorio
221	Via Labriola, 180
222	Via Pompei, 9
223	Via Parugiano di Sotto, 112
224	Via Labriola, 251
225	Via A.Gramsci, 89
	, -

226	Via Bagnolo, 23
227	Via Bagnolo, 1
228	Via di Vittorio, 84
229	Via Garigliano, 37
230	Via del Villaggio, 6
231	Via Giotto, 93
232	Via Oste, 7
233	Via Bagnolo, 18
234	Via Montalese, 187
235	Via Bagnolo, 32
236	Via Bagnolo, 2
237	Via Albiano
238	Casa Funandola
239	Via Albiano
240	Cicignano
241	Via Gualchiera
242	Scarpellino
243	Scarpellino
244	Scarpellino
246	Via Fornacelle, 102
247	Il Carbonizzo
248	Via Bicchieraia
250	Via Pistoiese, 2
251	Via Puccini, 72
252	Via Pantano, 35
253	Via Labriola, 91
254	Via Cagliari, 24
255	Casa la Querce
257	Via Fornacelle, 93
258	Via Manzoni, 6,8
259	Via Barzano, 121,123
260	Via Piave, 11
261	Podere L'Olmo

Beni tutelati ai sensi della parteII del D.lgs 42/2004 Beni di interesse culturale tutelati ope legis (art.10 comma 1 e art.12 comma 1)

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°72 Utoe: 1

Descrizione: Indirizzo: **VIA FORNACELLE 33,35,37** Toponimo: Data del rilievo: **12/11/2007**


Area totale: **177.06 m²**


Volume totale: 985.82 m³ (stima)











Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 1801,22207,22691

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista





FOTO Nº 1223 (EDIFICIO 1801)





FOTO Nº 1219 (EDIFICIO 22207)









Edificio n. 1801

Tipologia: schiera rifusa

N. alloggi: 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Presenza seminterrato: no Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Tettino con travetti in legno e tavolato posto sopra l'alloggio situato al numero 35; scale esterne necessarie per il raggiungimento dell'alloggio al piano primo.

Edificio n. 22207

Tipologia: schiera rifusa

N. alloggi: 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno		
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente: intonaco		
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: giallo		
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra: no		
Stato della copertura: buono				

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Tettini in ferro battuto e copertura in PVC posti sopra le porte d'ingresso degli alloggi.

Edificio n. 22691

Tipologia: altro **N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno		
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: ferro	Paramento prevalente: intonaco		
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: giallo		
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra: no		
Stato della copertura: buono				

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra

7937	0	18.06	0.00	1.0	0	Garage	Garage
9660	0	77.66	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		95.72	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9650	0	73.89	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		169.61	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3987	0	7.45	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
Totale:		177.06	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
1801	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22207	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Discreto

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio		
22691	perfettamente conservato	Scarso		

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°73 Utoe: 1


Descrizione: Indirizzo: **VIA TORINO 10,12,14,16** Toponimo: Data del rilievo: **7/11/2007** Area totale: **151.97** m²


Volume totale: 1139.74 m³ (stima)











Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22166

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: gres



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista







FOTO Nº 1227 (EDIFICIO 22166)



FOTO Nº 1228 (EDIFICIO 22166)





Edificio n. 22166

Tipologia: palazzina **N. alloggi:** 4

 Caratteristiche architettoniche
 Elementi incongrui
 Paramento esterno

 Presenza sottotetto: si
 Infissi inadeguati: alluminio
 Paramento prevalente: intonaco

 Presenza seminterrato: no
 Dispositivi di oscuramento inadeguati: avvolgibili
 Colore intonaco: rosa

 Tipo di copertura: a falde
 Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento e tavelle
 Presenza basamento in pietra: no

Elementi di pregio: no

Stato della copertura: buono

Presenza di superfetazioni: si Terrazzi prospicienti Via Torino.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8955	0	151.97	0.00	2.5	0	Residenza	Attrezzature commerciali
Totale:		151.97	0.00				

Edi	ificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22	2166	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso


Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°74 Utoe: 1


Descrizione:


Indirizzo: VIA ADIGE 6
VIA A.MANZONI 22 Toponimo:
Data del rilievo: 7/11/2007
Area totale: 85.71 m²
Volume totale: n.d.












Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22216,22694

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: in pietra



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









FOTO Nº 1233 (EDIFICIO 22216)



Edificio n. 22216

Tipologia: schiera **N. alloggi:** 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: si	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: grigio	
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra:	
Stato della copertura: buono			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Scale esterne presenti sul prospetto laterale necessarie al raggiungimento del sottotetto.

Edificio n. 22694

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9688	0	71.36	0.00	1.5	0	Residenza	Residenza
11575	0	5.61	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		76.97	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9790	0	8.74	0.00	0.0	0	Baracca	
Totale:		85.71	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22216	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22694		

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°75 Utoe: 1


Descrizione:

Indirizzo: VIA ADIGE 8,10,12
VIA A.MANZONI 18,20 Toponimo:
Data del rilievo: 7/11/2007


Area totale: 206.31 m²

Volume totale: 1363.42 m³ (stima)












Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 1929

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









FOTO Nº 1238 (EDIFICIO 1929)



FOTO Nº 1239 (EDIFICIO 1929)




FOTO Nº 1240 (EDIFICIO 1929)



FOTO Nº 1242 (EDIFICIO 1929)



FOTO Nº 1244 (EDIFICIO 1929)



Edificio n. 1929

Tipologia: schiera **N. alloggi:** 4

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: si	Infissi inadeguati: alluminio	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: bianco	
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento e tavelle	Presenza basamento in pietra: no	
Stato della copertura: buono			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Scale esterne necessarie per il raggiungimento degli alloggi posti al piano primo situate sul prospetto laterale sinistro per quanto concerne l'edificio con numerazione civica 8,10 di via Adige e 20 di via A.Manzoni; quelle a servizio dell'edificio adiacente sono posizionate centralmente sulla facciata, prospicente via A.Manzoni; le scale sono interamente realizzate in C.A. con rivestimento in cotto. Sono presenti anche terrazze in C.A. su entrambi gli edifici.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
7941	0	122.61	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
9696 0 83.70 0.0		0.00	2.5	0	Residenza	Residenza	
Totale:		206.31	0.00]			

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
1929	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°76 Utoe: 1

Descrizione:


Indirizzo: **VIA ADIGE 18** Toponimo: Data del rilievo: **7/11/2007**Area totale: **166.08** m²

Volume totale: 1042.46 m³ (stima)












Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 1972

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista



FOTO Nº 1247 (EDIFICIO 1972)



FOTO Nº 1248 (EDIFICIO 1972)



FOTO Nº 1249 (EDIFICIO 1972)



Edificio n. 1972

Tipologia: schiera **N. alloggi:** 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: si	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: giallo	
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra:	
Stato della copertura: buono			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Tettoia con struttura in legno e copertura in tessuto impermeabile su ampia terrazza prospicente via A.Manzoni.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
7942	0	11.18	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
7943	0	33.97	0.00	1.0	0	Industria e artigianato	Industria e artigianato
9786	0	120.94	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
Totale:		166.08	0.00]			

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
1972	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°79 Utoe: 1

Descrizione: Indirizzo: **VIA FORNACELLE 13** Toponimo: Data del rilievo: **12/11/2007**


Area totale: **134.71 m²**

Volume totale: 808.24 m³ (stima)











Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22230

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: in cotto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista











FOTO Nº 1323 (EDIFICIO 22230)





Edificio n. 22230

Tipologia: villa o villino

N. alloggi: 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: giallo
Tipo di copertura: a padiglione	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura: ottimo		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Porticato prospicente via Fornacelle con finitura ad intonaco e copertura (del tipo a padiglione) in parte a terrazza ed in parte a coppi.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9783	0	134.71	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		134.71	0.00	1			

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22230	completamente manomesso	Scarso

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°80 Utoe: 1


Descrizione:

Indirizzo: VIA MORECCI 82,84,86,88,90,92,94


Toponimo:

Data del rilievo: 23/10/2007 Area totale: 542.34 m² Volume totale: n.d.









Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 1867,1925,22690

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: ghiaia



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









FOTO Nº 1260 (EDIFICIO 1867)















Edificio n. 1867

Tipologia: schiera **N. alloggi:** 4

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: persiane in alluminio	Colore intonaco: giallo
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra: si
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Tettini con travi e travetti in legno e copertura in coppi posti sopra le porte d'ingresso degli alloggi al numero civico 82, 84 e 88.

Edificio n. 1925

Tipologia: casa rurale

N. alloggi: 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: grigio
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si Tettino sopra porta d'ingresso.

Edificio n. 22690

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
7951	0	177.83	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
8952	0	56.87	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		234.70	0.00]			

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9693	0	193.12	0.00	2.0	0	Residenza	residenza,garage

11180	0	49.68	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
11181	0	53.81	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		531.30	0.00	1			

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9680	0	11.04	0.00	0.0	0	Baracca	
Totale:		542.34	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
1867	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
1925	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22690		

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°82 Utoe: 4

Descrizione:

Indirizzo: nessun indirizzo associato

Toponimo:

Data del rilievo: **20/11/2007**


Area totale: 266.36 m²

Volume totale: **1506.86 m³ (stima)**









Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 21545,22409

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: terra battuta



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista







FOTO Nº 1269 (EDIFICIO 22409)



FOTO Nº 1270 (EDIFICIO 22409)



FOTO Nº 1271 (EDIFICIO 22409)



FOTO Nº 1273 (EDIFICIO 22409)




FOTO Nº 1274 (EDIFICIO 22409)



FOTO Nº 1276 (EDIFICIO 22409)



FOTO Nº 1277 (EDIFICIO 22409)



FOTO Nº 1279 (EDIFICIO 22409)



Edificio n. 21545

Tipologia: casa rurale

N. alloggi: 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente: rivestimento lapideo	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco:	
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra: no	
Stato della copertura: pessimo			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Edificio n. 22409

Tipologia: casa rurale

N. alloggi: 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno Paramento prevalente: rivestimento lapideo	
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati:		
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco:	
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra: no	
Stato della copertura: pessimo			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
10807	0	30.44	0.00	1.0	0	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)
Totale:		30.44	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9781	0	53.57	0.00	2.0	0	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)
9770	0	18.85	0.00	2.0	0	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)
9778	0	163.50	0.00	2.0	0	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)
Totale:		266.36	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21545	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Discreto

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22409	rudere	Eccezionale

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°83 Utoe: 2


Descrizione:

Indirizzo: VIA BAGNOLO DI SOPRA 69,71


Toponimo:

Data del rilievo: 20/11/2007 Area totale: 514.60 m² Volume totale: n.d.









Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22408,22410

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: gres



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista







FOTO Nº 1278 (EDIFICIO 22408)



FOTO Nº 1280 (EDIFICIO 22408)
















Edificio n. 22408

Tipologia: casa rurale

N. alloggi: 4

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: giallo
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra: no
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Edificio n. 22410

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8925	0	15.76	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
8929	0	23.82	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
8934	0	240.51	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
8949	0	19.77	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
9669	0	120.03	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
9686	0	10.27	0.00	0.0	0	Tettoia	Tettoia
Totale:		430.16	0.00]			

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9785	0	9.54	0.00	1.0	0	Baracca	Baracca
9699	0	74.90	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		514.60	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22408	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22410		

Rilievo degli altri edifici di antico impianto


Scheda n°84 Utoe: 1

Descrizione: Indirizzo: **VIA B.PIERATTI 84,86** Toponimo: Data del rilievo: **15/10/2007**


Area totale: **149.69 m²**

Volume totale: **807.32 m³ (stima)**











Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 21394,22683,22682

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: gres



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista







Edificio n. 21394

Tipologia: schiera **N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: alluminio	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: bianco	
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:	
Stato della copertura: buono			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Edificio n. 22683

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Edificio n. 22682

Tipologia: altro **N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: bianco
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9144	0	119.41	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
9146	0	10.17	0.00	1.0	0		
Totale:		129.59	0.00]			

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8894	0	12.16	0.00	1.0	0	Garage	
Totale:		141.75	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8890	0	7.95	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
Totale:		149.69	0.00]			

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21394	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22683		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22682		Scarso

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°85 Utoe: 1


Descrizione:


Indirizzo: nessun indirizzo associato

Toponimo:


Data del rilievo: **20/11/2007** Area totale: **420.42** m²

Volume totale: 2522.52 m³ (stima)











Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22411

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: ghiaia



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista











Edificio n. 22411

Tipologia: villa o villino **N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: bianco
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento e tavelle	Presenza basamento in pietra: no
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9612	0	259.62	0.00	2.0	0	Residenza	Garage
9637	0	160.80	0.00	2.0	0	Residenza	Garage
Totale:		420.42	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22411	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°86 Utoe: 1


Descrizione:

Indirizzo: VIA E.FERMI 3 VIA FORNACELLE 58,60,62,64,68,70,72


Toponimo:
Data del rilievo: 29/10/2007 Area totale: **407.35 m²**


Volume totale: 2146.48 m³ (stima)











Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22415,22395,21433

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









FOTO Nº 1303 (EDIFICIO 22415)





FOTO Nº 1305 (EDIFICIO 22415)





FOTO Nº 1308 (EDIFICIO 22415)




FOTO Nº 1319 (EDIFICIO 22415)



Edificio n. 22415

Tipologia: schiera rifusa

N. alloggi: 4

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: persiane in alluminio	Colore intonaco: giallo
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento e tavelle	Presenza basamento in pietra: no
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Tettino in travetti in legno; terrazzo in cemento armato; per quanto riguarda l'edificio con numerazione civica 58 è presente una tettoia in ferro e pvc posta sopra il terrazzo.

Edificio n. 22395

Tipologia: schiera **N. alloggi:** 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: alluminio	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: grigio
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Veranda con struttura in ferro e rivestimento in PVC posta sulla copertura piana adibita a terrazza dell'unità volumetrica numero 9593.

Edificio n. 21433

Tipologia: altro **N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: pvc	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: giallo
Tipo di copertura: piana	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: no
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9562	0	146.58	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
9566	0	58.63	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
9577	0	27.18	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
10726	0	29.15	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		261.53	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9593	0	26.80	0.00	1.0	0	Servizi	Servizi
9601	0	75.77	0.00	2.0	0	Residenza	Servizi
Totale:		364.10	0.00]			

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9560	0	43.25	0.00	1.0	0	Annesso	
Totale:		407.35	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22415	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio	
22395	completamente manomesso	Scarso	

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21433		Scarso

Rilievo degli altri edifici di antico impianto


Scheda n°87 Utoe: 1

Descrizione:

Indirizzo: **VIA MORECCI 46,48,50,52,54,56,58,60** Toponimo:
Data del rilievo: **23/10/2007**

Area totale: 540.13 m² Volume totale: n.d.












Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22137,22232,22420

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: gres



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









FOTO Nº 1392 (EDIFICIO 22232)









FOTO Nº 1088 (EDIFICIO 22420)



FOTO Nº 1087 (EDIFICIO 22420)



FOTO Nº 1086 (EDIFICIO 22420)



Edificio n. 22137

Tipologia: schiera rifusa

N. alloggi: 5

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: alluminio	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: giallo
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento e tavelle	Presenza basamento in pietra: no
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Non sono presenti superfetazioni ma sono stati usati materiali inadeguati alle caratteristiche architettoniche dell'edificio.

Edificio n. 22232

Tipologia: schiera rifusa

N. alloggi: 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: alluminio	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: grigio
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento e tavelle	Presenza basamento in pietra: no
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Non sono presenti superfetazioni ma per quanto riguarda la copertura sono stati usati materiali inadeguati alle carattristiche dell'edificio.

Edificio n. 22420

Tipologia: schiera rifusa

N. alloggi: 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: rosa	
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento e tavelle	Presenza basamento in pietra: no	
Stato della copertura: discreto			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Terrazza verandata realizzata in ferro e vetro; piccolo tettino posto sopra la porta d'ingresso dell'alloggio

situato al numero civico 58, formato da travi e travetti in legno, copertura in cemento e coppi; tettoia con struttura in ferro e copertura in PVC adiacente all'edificio posizionato al numero civico 54.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
7948	0	206.58	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		206.58	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9796	0	85.80	0.00	2.0	0	Residenza	residenza,garage
9803	0	61.16	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		353.54	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9787	0	31.92	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
9773	0	134.30	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
9775	0	20.36	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		540.13	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22137	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

Edificio	dificio Integrità fisica				
22232	con alcune manomissioni (co	on modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22420	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

Rilievo degli altri edifici di antico impianto


Scheda n°88 Utoe: 1

Descrizione: Indirizzo: **VIA FORNACELLE 15,17** Toponimo: Data del rilievo: **12/11/2007**


Area totale: **174.87 m²**

Volume totale: 1078.23 m³ (stima)











Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 1890,22423

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista





Edificio n. 1890

Tipologia: palazzina **N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: si	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: grigio
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento e tavelle	Presenza basamento in pietra: no
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Edificio n. 22423

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
7939	0	7.03	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
9677	0	88.41	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
9689	0	51.92	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		147.37	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9682	0	27.50	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		174.87	0.00]			

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
1890	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22423		

Rilievo degli altri edifici di antico impianto


Scheda n°89 Utoe: 1

Descrizione:


Indirizzo: **VIA ADIGE 17,19** Toponimo: Data del rilievo: **7/11/2007**

Area totale: 200.08 m²
Volume totale: n.d.











Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 1880,22425

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: gres



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista







FOTO Nº 1328 (EDIFICIO 1880)





Edificio n. 1880

Tipologia: schiera **N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: si	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: verde
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Tettino posto sopra la porta secondaria avente l'accesso dalla resede tergale. Nella resede tergale è presente un porticato chiuso con vetrate, coperto con tettoia in lamiera.

Edificio n. 22425

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3982	0	68.89	0.00	1.5	0	Residenza	Residenza
9670	0	84.65	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
9675	0	16.11	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		169.65	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3984	0	30.43	0.00	0.0	0	Baracca	
Totale:		200.08	0.00]			

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
1880	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

Edificio Integrità fisica		Valore dell'edificio	
22425			

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°91 Utoe: 1


Descrizione:

Indirizzo: **VIA ADIGE 1,3 VIA TORINO 13,15,17,19,21** Toponimo:
Data del rilievo: **7/11/2007**


Area totale: 289.99 m²


Volume totale: 1582.75 m³ (stima)











Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22419

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: in asfalto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









FOTO Nº 1335 (EDIFICIO 22419)



Edificio n. 22419

Tipologia: palazzina **N. alloggi:** 4

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: persiane in alluminio	Colore intonaco: giallo
Tipo di copertura: a padiglione	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra: no
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Scale esterne in C.A. e rivestimento in cotto poste sul prospetto tergale, per il raggiungimento dell'alloggio situato al numero civico 13 di via Torino. Sopra la porta d'ingresso del medesimo vi è un tettino con travi e travetti in legno, cemento e copertura in tegole. Sempre sul prospetto tergale presenza di terrazza interamente chiusa da vetrata e copertura con struttura in travi di legno, cemento e tegole, realizzata sopra il garage. Scale esterne realizzate sul prospetto tergale dell'edificio poste al numero civico 3 di Via Adige.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3981	0	15.32	0.00	1.0	0	Garage	Garage
8932	0	37.08	0.00	1.0	0	Residenza	Garage
8944	0	9.42	0.00	2.0	0	Residenza	Garage
11574	0	228.17	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza,Attrezzature commerciali
Totale:		289.99	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22419	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Medio

Rilievo degli altri edifici di antico impianto


Scheda n°92 Utoe: 1

Descrizione: Indirizzo: **VIA ADIGE 9,11,13** Toponimo: Data del rilievo: **7/11/2007**


Area totale: **371.96 m²**

Volume totale: **1890.83 m³ (stima)**











Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 1859,22424,22165

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: in cotto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista













Edificio n. 1859

Tipologia: schiera **N. alloggi:** 3

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: giallo
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Nel prospetto tergale compaiono varie superfetazioni. Facendo riferimento all'abitazione con numero civico 13 sono presenti scale esterne le quali hanno apportato modifiche all'impianto distributivo. Per quanto riguarda l'alloggio adiacente con numero civico 11 è visibile un ampliamento di superficie con copertura piana adibita a terrazza. Le scale esterne e le relative terrazze sono coperte da una tettoia in ferro e pvc lunga tutta la facciata prospiciente la resede tergale.

Edificio n. 22424

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Edificio n. 22165

Tipologia: schiera **N. alloggi:** 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: si	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: bianco
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento e tavelle	Presenza basamento in pietra: no
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3983	0	72.83	0.00	1.0	0	Tettoia	Tettoia
8947	0	153.71	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		226.54	0.00	1			

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9661	0	75.68	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		302.22	0.00]			

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8941	0	69.74	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
Totale:		371.96	0.00				

ı	Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
	1859	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22424		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22165	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°93 Utoe: 1


Descrizione: Indirizzo: **VIA MORECCI 63,65,67,69,71,73,75**

Toponimo:


Data del rilievo: **23/10/2007** Area totale: 329.73 m²

Volume totale: 2095.97 m³ (stima)









Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 1807

Presenza giardino: no Pavimentazione pertinenza:



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista





FOTO Nº 1343 (EDIFICIO 1807)







Edificio n. 1807

Tipologia: schiera **N. alloggi:** 6

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno		
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: alluminio	Paramento prevalente: intonaco		
Presenza seminterrato: si	Dispositivi di oscuramento inadeguati: avvolgibili	Colore intonaco: bianco		
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra:		
Stato della copertura: buono				

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Terrazza completamente chiusa da vetrata con struttura in ferro posta sul prospetto tergale.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3988	0	40.49	0.00	1.0	0	Garage	Garage
7953	0	87.25	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
7954	0	108.54	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
7955	0	6.87	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
9664	0	86.57	0.00	3.0	0	Residenza	Residenza,Garage
Totale:		329.73	0.00]			

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
1807	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Medio

Comune di Montemurlo Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°94 Utoe: 4


Descrizione:

Indirizzo: VIA DELLA ROCCA 22,24,26,28


Toponimo:

Data del rilievo: **5/11/2007** Area totale: **218.09 m²** Volume totale: **n.d.**











Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 1983,22426

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: ghiaia



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









Edificio n. 1983

Tipologia: palazzina **N. alloggi:** 3

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno		
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco		
Presenza seminterrato: si	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: giallo		
Tipo di copertura: a padiglione	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra:		
Stato della copertura: buono				

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Terrazzo realizzato in cemento prospiciente la resede dell'edificio.

Edificio n. 22426

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
11483	0	5.95	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
9794	0	159.20	0.00	2.0	1	Residenza	Residenza
11484	0	26.43	0.00	2.0	1	Residenza	Residenza
11485	0	7.52	0.00	2.0	1	Residenza	Residenza
Totale:		199.11	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9821	0	18.99	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		218.09	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio	
1983	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Discreto	

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22426		

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°95 Utoe: 1

Descrizione:


Indirizzo: **VIA TORINO 4,6,8** Toponimo: Data del rilievo: **7/11/2007**


Data del rilievo: **7/11/2**Area totale: **196.40 m²**Volume totale: **n.d.**











Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 1786

Presenza giardino:

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista





FOTO Nº 1348 (EDIFICIO 1786)



FOTO Nº 1349 (EDIFICIO 1786)



Edificio n. 1786

Tipologia: palazzina **N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: si	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: bianco	
Tipo di copertura: a padiglione	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:	
Stato della copertura: buono			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3974	0	19.05	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
3975	0	20.27	0.00	0.0	0	Tettoia	
3976	0	7.01	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
9654	0	150.08	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
Totale:		196.40	0.00				

Edificio		Integrità fisica	Valore dell'edificio
	1786	perfettamente conservato	Medio

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°96 Utoe: 1

Descrizione:


Indirizzo: VIA ADIGE 2,4 VIA A.MANZONI 24

VIA TORINO 23,25,27,29 Toponimo: Data del rilievo: **7/11/2007**


Data del rilievo: **7/11/2007**Area totale: **296.93 m**²

Volume totale: 1943.75 m³ (stima)












Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22422

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: gres



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









FOTO Nº 1358 (EDIFICIO 22422)





Edificio n. 22422

Tipologia: schiera **N. alloggi:** 5

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno		
Presenza sottotetto: si	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco		
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: bianco		
Tipo di copertura: a padiglione	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra:		
Stato della copertura: buono				

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Scale esterne situate nella pertinenza dell'edificio identificato con numeri civici 2 e 4 necessarie per raggiungere l'appartamento situato al piano primo; terrazzi in C.A. prospicienti su via Torino.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
7940	0	19.30	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
11573	0	56.51	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
11571	0	221.12	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
Totale:		296.93	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22422	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°97 Utoe: 1

Descrizione:

Indirizzo: **VIA CASINI 72** Toponimo: Data del rilievo: **27/11/2007**


Area totale: **85.25** m²

Volume totale: **511.51 m³ (stima)**











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 21601

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: in asfalto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista







Edificio n. 21601

Tipologia: casa rurale **N. alloggi:** 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: giallo	
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:	
Stato della copertura: buono			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
189	0	85.25	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		85.25	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio		
21601	perfettamente conservato	Medio		

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°98 Utoe: 1

Descrizione: Indirizzo: **VIA CASINI 40,42,44,46** Toponimo: Data del rilievo: **27/11/2007**


Area totale: **154.21 m²**

Volume totale: **941.02 m³ (stima)**











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 2191

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista







Edificio n. 2191

Tipologia: palazzina

N. alloggi: 3

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno		
Presenza sottotetto: si	Paramento prevalente: intonaco			
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: persiane in alluminio	Colore intonaco: bianco		
Tipo di copertura: a padiglione	Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento e tavelle	Presenza basamento in pietra: no		
Stato della copertura: buono				

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Scale esterne poste sul prospetto frontale costruite in cemento e rivestimento effettuato con mattonelle in cotto.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
166	0	106.31	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
7540	0	47.90	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		154.21	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio	
2191	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso	

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°99 Utoe: 1

Descrizione: Indirizzo: **VIA CASINI 50,52,54,56,58,60**

Toponimo:


Data del rilievo: **27/11/2007** Area totale: **348.79 m²**

Volume totale: 1934.14 m³ (stima)











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 2383,22430

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: in asfalto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









FOTO Nº 1372 (EDIFICIO 2383)



FOTO Nº 1373 (EDIFICIO 2383)



FOTO Nº 1374 (EDIFICIO 2383)



FOTO Nº 1375 (EDIFICIO 2383)



FOTO Nº 1376 (EDIFICIO 2383)



FOTO Nº 1390 (EDIFICIO 22430)



Edificio n. 2383

Tipologia: schiera rifusa

N. alloggi: 5

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno		
Presenza sottotetto: no Infissi inadeguati: alluminio		Paramento prevalente: intonaco		
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: avvolgibili	Colore intonaco: verde		
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento e tavelle	Presenza basamento in pietra: no		
Stato della copertura: buono				

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Terrazzi a sbalzo realizzati in cemento posti ai numeri civici 52 e 54.

Edificio n. 22430

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
205	0	97.39	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
754	0	10.15	0.00	2.0	0	Residenza	
7543	0	60.07	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
7544	0	17.56	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
7545	0	52.38	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
7546	0	49.59	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
7547	0	13.19	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		300.34	0.00				

	U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
	2064	0	22.79	0.00	1.0	0	Garage	Garage
	2067	0	25.66	0.00	1.0	0	Baracca	Baracca
	Totale:		348.79	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
2383	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22430		

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°100 Utoe: 1

Descrizione: Indirizzo: **VIA CAGLIARI 20,22** Toponimo: Data del rilievo: **28/11/2007**


Area totale: 113.22 m²

Volume totale: **743.92 m³ (stima)**











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22344,22432

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista







FOTO Nº 1381 (EDIFICIO 22344)



FOTO Nº 1382 (EDIFICIO 22344)



FOTO Nº 1391 (EDIFICIO 22432)



Edificio n. 22344

Tipologia: villa o villino

N. alloggi: 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: si	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: giallo
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento e tavelle	Presenza basamento in pietra: no
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Terrazzo realizzato in cemento posto sul prospetto frontale e sostenuto da due pilastri in cemento.

Edificio n. 22432

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
1799	0	89.83	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
Totale:		89.83	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
1794	0	23.39	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		113.22	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22344	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio		
22432				

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°101 Utoe: 1

Descrizione:

Indirizzo: VIA FORNACELLE

41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,67,69,71,73,75,77,79


VIA TORINO 9 Toponimo: Data del rilievo: 12/11/2007 Area totale: 1251.69 m²


Volume totale: **7587.83 m³ (stima)**












Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22417,22421,1732

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: in asfalto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









FOTO Nº 1300 (EDIFICIO 1732)





























Edificio n. 22417

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Edificio n. 22421

Tipologia: schiera rifusa

N. alloggi: 7

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: persiane in alluminio	Colore intonaco: giallo
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra: si
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni:

Edificio n. 1732

Tipologia: schiera rifusa

N. alloggi: 6

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: si	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: avvolgibili	Colore intonaco: giallo
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento e tavelle	Presenza basamento in pietra: no
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni:

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9618	0	36.00	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		36.00	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9652	0	38.92	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
9655	0	37.01	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
9657	0	68.09	0.00	2.0	0	Industria e artigianato	Industria e artigianato

8935	0	26.55	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
9659	0	26.78	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
9665	0	53.21	0.00	2.0	0	Industria e artigianato	Industria e artigianato
11567	0	457.82	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		744.38	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9647	0	29.00	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
9625	0	144.34	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
9627	0	106.57	0.00	2.5	0	Residenza	Attrezzature commerciali
9628	0	227.41	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza, Attrezzature commerciali
Totale:		1251.69	0.00				

Edificio Integrità fisica		Valore dell'edificio		
22417				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22421	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
1732	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°102 Utoe: 1

Descrizione:


Indirizzo: **VIA MORECCI 62,64** Toponimo: Data del rilievo: **13/2/2008**

Data del rilievo: 13/2/20 Area totale: 325.83 m² Volume totale: n.d.









Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22433

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: in asfalto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista





Edificio n. 22433

Tipologia: altro N. alloggi: 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: grigio	
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra: no	
Stato della copertura: pessimo			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
7949	0	32.99	0.00	0.0	0	Garage	
9772	0	292.84	0.00	1.0	0	Industria e artigianato	Industria e artigianato
Totale:		325.83	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22433	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Scarso

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°103 Utoe: 1

Descrizione:

Indirizzo: nessun indirizzo associato

Toponimo:

Data del rilievo: **27/11/2007**


Area totale: 28.66 m²

Volume totale: **85.99 m³ (stima)**











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22434

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: in asfalto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista



Edificio n. 22434

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
203	0	6.26	0.00	1.0	0	Garage	Garage
207	0	22.40	0.00	1.0	0	Garage	Garage
		,					
Totale:		28.66	0.00	1			

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22434		

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°104 Utoe: 1

Descrizione: Indirizzo: **VIA CASINI 70** Toponimo: Data del rilievo: **27/11/2007**


Area totale: **51.80 m²**

Volume totale: 299.62 m³ (stima)











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 21801

Presenza giardino:

Pavimentazione pertinenza: terra battuta



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista







FOTO Nº 1528 (EDIFICIO 21801)

Edificio n. 21801

Tipologia: casa rurale **N. alloggi:** 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: grigio	
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:	
Stato della copertura: discreto			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si E' presente un corpo aggiunto.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2042	0	48.07	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
11576	0	3.73	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		51.80	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21801	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°105 Utoe: 1

Descrizione:


Indirizzo: **VIA CASINI 34,36,38** Toponimo: Data del rilievo: **27/11/2007**

Area totale: **251.10 m²** Volume totale: **n.d.**











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 2093,22687,22766 Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista







FOTO Nº 1385 (EDIFICIO 2093)



FOTO Nº 1386 (EDIFICIO 2093)





Edificio n. 2093

Tipologia: schiera rifusa

N. alloggi: 4

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: alluminio	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: persiane in alluminio	Colore intonaco: giallo	
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra: no	
Stato della copertura: buono			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Sono presenti varie modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo; sono visibili corpi aggiunti, nonchè ampliamenti di superficie.

Edificio n. 22687

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Edificio n. 22766

Tipologia: N. alloggi: edificio precario

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
144	0	38.50	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
150	0	7.80	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
7533	0	10.86	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
7534	0	25.38	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
7535	0	30.52	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
7536	0	14.90	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
7537	0	18.53	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
7538	0	58.41	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
7539	0	14.49	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		219.38	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
175	0	23.56	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		242.93	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
169	0	8.16	0.00	0.0	0	Tettoia	

Totale:		251.10	0.00	

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
2093	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22687		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22766		

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°106 Utoe: 1

Descrizione: Indirizzo: **VIA BARZANO 53** Toponimo: Data del rilievo: **28/11/2007**


Area totale: 143.00 m²

Volume totale: **858.03 m³ (stima)**











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 3217

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: terra battuta



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









Edificio n. 3217

Tipologia: casa rurale **N. alloggi:** 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno		
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: rivestimento lapideo		
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco:		
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra: no		
Stato della copertura: discreto				

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
1133	0	96.34	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
6732	0	46.67	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		143.00	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
3217	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Medio

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°109 Utoe: 4


Descrizione:

Indirizzo: PIAZZA CASTELLO 16,17,17/1,18,19


Toponimo:

Data del rilievo: **24/1/2008** Area totale: **263.21 m²** Volume totale: **n.d.**











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 2216,21452

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: in cotto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista






FOTO Nº 1510 (EDIFICIO 2216)



FOTO Nº 1511 (EDIFICIO 2216)





Edificio n. 2216

Tipologia: schiera rifusa

N. alloggi: 6

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno		
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco		
Presenza seminterrato: si	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: giallo		
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:		
Stato della copertura: buono				

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Tettoie realizzate con struttura in legno, tavelle e copertura in coppi. Tali strutture sono sorrette da pilastri costruiti con mattoni pieni.

Edificio n. 21452

Tipologia: altro **N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: rivestimento lapideo
Presenza seminterrato:	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco:
Tipo di copertura: piana	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura: buono		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8957	0	12.17	0.00	2.0	1	Residenza	Residenza
8964	0	30.01	0.00	3.0	1	Residenza	Residenza
11519	0	124.15	0.00	3.0	1	Residenza	Residenza
11520	0	8.68	0.00	0.0	0	Tettoia	
11521	0	76.61	0.00	2.0	1	Residenza	Residenza
Totale:		251.64	0.00]			

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9711	0	11.58	0.00	0.0	1	Annesso	
Totale:		263.21	0.00]			

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
2216	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Discreto

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21452	perfettamente conservato	Discreto

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°110 Utoe: 1

Descrizione:

Indirizzo: nessun indirizzo associato

Toponimo:


Data del rilievo: **27/12/2007** Area totale: **745.77** m²

Volume totale: 2237.31 m³ (stima)


Vincoli

Beni tutelati ai sensi della parteII del D.lgs 42/2004 - Beni di interesse culturale tutelati ope legis (art.10 comma 1 e art.12 comma 1)












Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 3534

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: in asfalto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









Edificio n. 3534

Tipologia: altro **N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno		
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco		
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: giallo		
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:		
Stato della copertura: buono				

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
10219	0	530.99	0.00	1.0	0	Istituti religiosi	Istituti religiosi
11283	0	14.91	0.00	1.0	0	Istituti religiosi	Istituti religiosi
11284	0	15.77	0.00	1.0	0	Istituti religiosi	Istituti religiosi
11285	0	14.83	0.00	1.0	0	Istituti religiosi	Istituti religiosi
11286	0	76.50	0.00	1.0	0	Istituti religiosi	Istituti religiosi
11287	0	25.82	0.00	1.0	0	Istituti religiosi	Istituti religiosi
11288	0	20.21	0.00	1.0	0	Istituti religiosi	Istituti religiosi
11289	0	15.58	0.00	1.0	0	Istituti religiosi	Istituti religiosi
11290	0	15.98	0.00	1.0	0	Istituti religiosi	Istituti religiosi
11291	0	15.18	0.00	1.0	0	Istituti religiosi	Istituti religiosi
Totale:		745.77	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio	
3534	perfettamente conservato	Medio	

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°111 Utoe: 1

Descrizione: Indirizzo: **VIA I.BADIOLI 42,44,46,48,50**

Toponimo:


Data del rilievo: **24/1/2008** Area totale: **263.64 m²**

Volume totale: 1557.25 m³ (stima)











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 3173

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: in pietra



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









FOTO Nº 1520 (EDIFICIO 3173)





Edificio n. 3173

Tipologia: schiera rifusa

N. alloggi: 4

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: persiane in alluminio	Colore intonaco: giallo	
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: cemento	Presenza basamento in pietra: no	
Stato della copertura: buono			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Tettini in legno e coppi posti sopra le porte d'ingresso degli alloggi con numero civico 50 e 48.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
10197	0	92.00	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
11007	0	81.72	0.00	3.0	0	Residenza	Residenza
11008	0	32.27	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
11009	0	57.65	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		263,64	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
3173	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Medio

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°112 Utoe: 1

Descrizione:


Indirizzo: **VIA BARZANO 11,13** Toponimo: Data del rilievo: **5/12/2007**Area totale: **157.29** m²

Volume totale: 800.69 m³ (stima)











Rilievo urbano

Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 2279

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









FOTO Nº 1523 (EDIFICIO 2279)

FOTO Nº 1524 (EDIFICIO 2279)





Edificio n. 2279

Tipologia: villa o villino

N. alloggi: 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: giallo	
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:	
Stato della copertura: ottimo			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Tettini con travi e travetti in legno, cemento e copertura in coppi post sopra le porte d'ingresso degli alloggi ai numeri civici 11 e 13 di Via Barzano.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
184	0	41.55	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
6712	0	68.05	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
6713	0	47.69	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		157.29	0.00]			

Edificio		Valore dell'edificio	
2279	con alcune manomissioni ((con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Discreto

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°113 Utoe: 1

Descrizione: Indirizzo: **VIA UDINE 80** Toponimo: Data del rilievo: **28/11/2007**


Area totale: **454.18 m²**


Volume totale: 2211.84 m³ (stima)












Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 3093

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista







FOTO Nº 1531 (EDIFICIO 3093)



FOTO Nº 1532 (EDIFICIO 3093)



FOTO Nº 1533 (EDIFICIO 3093)



FOTO Nº 1535 (EDIFICIO 3093)



FOTO Nº 1537 (EDIFICIO 3093)



FOTO Nº 1538 (EDIFICIO 3093)



Edificio n. 3093

Tipologia: casa rurale

N. alloggi: 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: giallo	
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:	
Stato della copertura: buono			

Elementi di pregio: si

Finestre a frangisole. Tipologia dell'ex fienile/stalla con aperture ad arco.

Presenza di superfetazioni: si

Tettino in legno e coppi posto sopra la porta d'ingresso principale; volume aggiunto prospiciente il resede tergale.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
916	0	204.07	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
1086	0	8.62	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
1090	0	134.46	0.00	1.0	0	Garage,Baracca	Garage,Baracca
7409	0	79.02	0.00	2.0	0	Industria e artigianato,Destinazione agricola	Industria e artigianato
7410	0	28.01	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		454.18	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
3093	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°114 Utoe: 1


Descrizione:

Indirizzo: **VIA G.MATTEOTTI 5** Toponimo: Data del rilievo: **5/12/2007**


Area totale: **92.99 m²**

Volume totale: **557.94 m³ (stima)**











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22268

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









Edificio n. 22268

Tipologia: schiera **N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: bianco	
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:	
Stato della copertura: buono			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Tettoia in PVC posta sopra la terrazza situata sul prospetto tergale dell'edificio. Scale esterne realizzate in cemento, posizionate sul prospetto sinistro dell'edificio, necessarie per il raggiungimento dell'alloggio al piano primo.

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
10026 0 92.99		0.00	2.0	0	Residenza	Residenza	
Totale:		92.99	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22268	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°115 Utoe: 1

Descrizione: L'edificio è sito in Via Casini. Indirizzo: nessun indirizzo associato


Toponimo:

Data del rilievo: 27/11/2007


Area totale: 82.69 m²

Volume totale: 248.06 m³ (stima)











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22454

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: in pietra



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista









Edificio n. 22454

Tipologia: altro N. alloggi: 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: rosa
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura: discreto		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
142 0 82.69		0.00	1.0	0	Annesso	Annesso	
Totale:		82.69	0.00				

E	dificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
2	22454	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Scarso

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°116 Utoe: 1


Descrizione:

Indirizzo: VIA INDIPENDENZA 8
VIA MARTIRI D.LIBERTA' 4,6,8 Toponimo:
Data del rilievo: 27/02/2008


Area totale: 311.52 m²

Volume totale: 2803.65 m³ (stima)











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 2597

Presenza giardino: no Pavimentazione pertinenza:



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista





Edificio n. 2597

Tipologia: palazzina **N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: no	Infissi inadeguati: alluminio	Paramento prevalente: intonaco
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: rosso
Tipo di copertura: piana	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura: discreto		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8462	0	183.32	0.00	3.0	0	Servizi	Servizi ricreativi (circoli centri sociali mense)
10012	0	128.20	0.00	3.0	0	Servizi	Servizi ricreativi (circoli centri sociali mense)
Totale:		311.52	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
2597	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Scarso

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°117 Utoe: 1

Descrizione:

Indirizzo: **VIA G.MAZZINI 4** Toponimo: Data del rilievo: **19/12/2007**


Area totale: 95.08 m²

Volume totale: 570.48 m³ (stima)











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 3934

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: gres



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista





FOTO Nº 1546 (EDIFICIO 3934)







Edificio n. 3934

Tipologia: villa o villino **N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: si	Infissi inadeguati: alluminio	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: giallo	
Tipo di copertura: a falde	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:	
Stato della copertura: buono			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2075	0	61.59	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
7820	0	33.49	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		95.08	0.00				

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
3934	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°120 Utoe: 1


Descrizione:

Indirizzo: **VIA G.MAZZINI 5,7,9** Toponimo: Data del rilievo: **27/02/2008**


Data del rilievo: **27/02/2008**Area totale: **211.22 m²**

Volume totale: 1377.90 m³ (stima)











Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 3967

Presenza giardino:

Pavimentazione pertinenza: gres



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista





FOTO Nº 1552 (EDIFICIO 3967)



FOTO Nº 1553 (EDIFICIO 3967)



Edificio n. 3967

Tipologia: schiera **N. alloggi:** 3

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno	
Presenza sottotetto: si	Infissi inadeguati: assenti	Paramento prevalente: intonaco	
Presenza seminterrato: no	Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti	Colore intonaco: verde	
Tipo di copertura: a capanna	Materiali di gronda inadeguati: assenti	Presenza basamento in pietra:	
Stato della copertura: buono			

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2091	0	73.71	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
7806	0	65.06	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
7807	0	72.46	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		211.22	0.00	1			

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
3967	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio