



novembre 2018

QP - quadro progettuale

**Schede del censimento delle barriere
architettoniche**

QP 04

allegato A

Sindaco

Mauro Lorenzini

Assessore all' Urbanistica

Giorgio Perruccio

Responsabile del procedimento

Giacomo Dardi

Garante dell' Informazione e Partecipazione

Sara Tintori

Gruppo di progetto

Daniela Campolmi

responsabile Urbanistica

Maria Grazia La Porta

responsabile Pianificazione intermedia

Sara Pescioni

Luca Agostini

Consulenti

Aspetti ambientali - VAS

Andrea Giraldi

Sistema informativo

Idp progetti gis

Aspetti socio-economici

Mauro Lombardi

Marika Macchi

Annalisa Tonarelli

Aspetti geologici

Gaddo Mannori

Ferruccio Capecchi

Alessandra Mucci

Aspetti idraulici

Davide Settesoldi

Contribuiti di settore

Settore edilizia privata -SUAP

Sandra Vannucci

Claudia Baroncelli

Cristiano Nastasi



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 01	Destinazione:	Edificio Comunale
	Struttura:	Uffici
	Indirizzo:	Via Montalese, 472/474

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con assistenza	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 30,00	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		




Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 02	Destinazione:	Edificio Comunale
	Struttura:	Uffici
	Indirizzo:	Via Toscanini, 1

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 15,00	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 03	Destinazione:	Edificio Comunale
	Struttura:	Polizia Municipale
	Indirizzo:	Via Toscanini, 25

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml		
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso		
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato		
			4. Tipologia Percorso/i		
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso			
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 04	Destinazione:	Edificio Comunale
	Struttura:	Biblioteca Comunale “Bartolomeo Della Fonte”
	Indirizzo:	Via Bicchieraia, 5

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 70,00	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		

--	--	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 05	Destinazione:	Edificio Comunale
	Struttura:	Sala Polivalente Cristiano Banti
	Indirizzo:	Piazza Martiri della Libertà

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 55,00	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 06	Destinazione:	Servizi Socio Sanitari - Studi medici
	Struttura:	Confraternita di Montemurlo della Misericordia di Prato
	Indirizzo:	Via Monsignor Paolo Contardi, 13

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 4	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 07	Destinazione:	Servizi Socio Sanitari - Studi medici
	Struttura:	Confraternita di Oste della Misericordia di Prato
	Indirizzo:	Via Scarpettini, 370

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 25,00	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input checked="" type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 08	Destinazione:	Socio Sanitaria
	Struttura:	Farmacia Comunale n° 1 Oste
	Indirizzo:	Via Scarpettini, 370/1

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		Ml m 15,00	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		


Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 09	Destinazione:	Socio sanitaria
	Struttura:	Farmacia Comunale n° 2 Fornacelle
	Indirizzo:	Via Montalese, 621

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 5,00	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input checked="" type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 10	Destinazione:	Socio Sanitaria
	Struttura:	Farmacia D'Orsi
	Indirizzo:	Via Montalese, 471

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		M 5,00	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input checked="" type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 11	Destinazione:	Socio Sanitaria
	Struttura:	Azienda USL 4 Prato Distretto Socio-Sanitario di Montemurlo
	Indirizzo:	Via Milano, 13/A

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 5,00		
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso		
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato		
			4. Tipologia Percorso/i		
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso			
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--


Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 12	Destinazione:	Istituto scolastico
	Struttura:	Scuola dell'Infanzia Loris Malaguzzi
	Indirizzo:	Via F.lli Rosselli, 4

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 50,00	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 13	Destinazione:	Istituto scolastico parificato
	Struttura:	Scuola dell'Infanzia “Ancelle Sacro Cuore”
	Indirizzo:	Piazza Monsignor Paolo Contardi, 2

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 25,00	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 14	Destinazione:	Istituto scolastico
	Struttura:	Scuola dell'Infanzia “Grazia Deledda”
	Indirizzo:	Via Grazia Deledda, 9

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 50,00	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 15	Destinazione:	Istituto scolastico
	Struttura:	Scuola dell'Infanzia “Bagnolo2”
	Indirizzo:	Via Pietro Micca, 1/A9

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 16	Destinazione:	Istituto scolastico
	Struttura:	Scuola dell'Infanzia “Ilaria Alpi”
	Indirizzo:	Piazza Amendola, 10

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 10,00	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 17	Destinazione:	Istituto scolastico
	Struttura:	Scuola dell'Infanzia “Sergio Giorgetti”
	Indirizzo:	Via Venezia, 26 - 28

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 55,00	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
	<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 18	Destinazione:	Istituto scolastico
	Struttura:	Scuola primaria “Alberto Manzoni”
	Indirizzo:	Via Morecci

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 50,00	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

ACCESSO EDIFICIO	11. Caratteristica Porte di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 19	Destinazione:	Istituto scolastico
	Struttura:	Scuola primaria “Margherita Hack”
	Indirizzo:	Via Pietro Micca, 19

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 47,00	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 20	Destinazione:	Istituto scolastico
	Struttura:	Scuola primaria “Anna Frank”
	Indirizzo:	Via Pietro Maroncelli, 35

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 25,00	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 21	Destinazione:	Istituto scolastico
	Struttura:	Scuola secondaria di primo grado “Salvemini La Pira”
	Indirizzo:	Via G. Deledda, 3

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		M 10,00	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 22	Destinazione:	Istituto scolastico superiore
	Struttura:	Liceo Artistico “Umberto Brunelleschi”
	Indirizzo:	Via Pietro Maroncelli, 21

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 25,00	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input checked="" type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 23	Destinazione:	Chiesa
	Struttura:	Parrocchia “Sacro Cuore”
	Indirizzo:	Piazza Monsignor Paolo Contardi, 6

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Non Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		Ml m	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input checked="" type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input checked="" type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 24	Destinazione:	Chiesa
	Struttura:	Pieve di San Giovanni Decollato
	Indirizzo:	Piazza Castello

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Nessun ausilio presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 30,00	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--


Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 25	Destinazione:	Chiesa
	Struttura:	Santa Maria Maddalena de' Pazzi
	Indirizzo:	Via Montalese, 48

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Non accessibile	 Accessibile con assistenza	 Nessun ausilio presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		m 85,00	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input checked="" type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 26	Destinazione:	Chiesa
	Struttura:	Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa
	Indirizzo:	Via G. Puccini, 6

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Nessun ausilio presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati	m 20,00		
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA


Scheda n° 27	Destinazione:	Servizi Socio Sanitari - Studi medici
	Struttura:	Croce d'Oro Montemurlo
	Indirizzo:	Via Bicchieraia, 6

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Nessun ausilio presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml 85,00	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		
		7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli	
		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 28	Destinazione:	Ufficio postale
	Struttura:	Poste Italiane S.p.A. - Montemurlo
	Indirizzo:	Via Barzano, 82

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input checked="" type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 29	Destinazione:	Ufficio postale
	Struttura:	Poste Italiane S.p.A. - Oste
	Indirizzo:	Via Treviso, 17

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml 30,00	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
FOTO	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	



Scheda n° 30	Destinazione:	Servizi cimiteriali
	Struttura:	Cimitero della Rocca di Montemurlo
	Indirizzo:	Via della Rocca

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con assistenza	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati	40,00 ml		
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input checked="" type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input checked="" type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 31	Destinazione:	Socio sanitaria
	Struttura:	Farmacia di Bagnolo del Dr. Carlo Costagli & C. S.n.c.
	Indirizzo:	Via Pistoia, 4

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		20,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 32	Destinazione:	Centro visita di Bagnolo
	Struttura:	ANPIL Monteferrato
	Indirizzo:	Via Bagnolo di Sopra

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati	100,00 ml		
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 33	Destinazione:	Centro sportivo
	Struttura:	Centro Sportivo “Paolo Nesti”
	Indirizzo:	Via P. Micca, 21

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		50,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 34	Destinazione:	Bocciodromo di Fornacelle
	Struttura:	Bocciodromo di Fornacelle - “Pietro Vannucci”
	Indirizzo:	Via G. Deledda

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		10,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 36	Destinazione:	Centro sportivo
	Struttura:	Centro Sportivo “A. Nelli”
	Indirizzo:	Via Oglio, 13

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con assistenza	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		50,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 37	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio Piazza Don Milani
	Indirizzo:	Piazza Don Milani

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 38	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio Piazza Donatori del Sangue
	Indirizzo:	Piazza Donatori del Sangue

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Non accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	
<input type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		
		7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli	
		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input checked="" type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 39	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino via Montalese
	Indirizzo:	Via Montalese

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati	40,00 ml		
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
	<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 40	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino Piazza G. Amendola
	Indirizzo:	Piazza G. Amendola

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		10,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
	4. Tipologia Percorso/i			
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

ACCESSO EDIFICIO	11. Caratteristica Porte di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 41	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino via Palarciano
	Indirizzo:	Via Palarciano

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 42	Destinazione:	Piazza pubblica
	Struttura:	Piazza Martiri della Libertà
	Indirizzo:	Piazza Martiri della Libertà

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		15,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 43	Destinazione:	Servizi Socio Sanitari - Studi medici
	Struttura:	Croce d'Oro Bagnolo
	Indirizzo:	Via Montalese

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati	30,00 ml		
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input checked="" type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 44	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio via della Rocca
	Indirizzo:	Via della Rocca

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 45	Destinazione:	Piazza pubblica
	Struttura:	Piazza Castello
	Indirizzo:	Piazza Castello

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		30,00 ml		
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso		
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato		
	4. Tipologia Percorso/i				
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso			
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 46	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Piazza Aldo Bini
	Indirizzo:	Piazza Aldo Bini

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 47	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino via della Rocca
	Indirizzo:	Via della Rocca

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		60,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input checked="" type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 48	Destinazione:	Associazione Ricreativa e Culturale
	Struttura:	Coop. Ric. Sport. E Cult. G. Gelli Bagnolo A R.L.
	Indirizzo:	Via Montalese, 197

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		10,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input checked="" type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		
		7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli	
		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 49	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino via Toti
	Indirizzo:	Via Toti

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		5,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 50	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Parco della Pace
	Indirizzo:	Via G. Deledda

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		80,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 51	Destinazione:	Chiesa
	Struttura:	Santa Maria Madre di Dio
	Indirizzo:	Via Lamarmora, 1

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		40,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 52	Destinazione:	Centro Polifunzionale
	Struttura:	“La Gualchiera”
	Indirizzo:	Via Gualchiera, 7

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		20,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 53	Destinazione:	Associazione Ricreativa e Culturale
	Struttura:	Circolo Arci Meucci Tamare
	Indirizzo:	Piazza della Libertà

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		25,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 54	Destinazione:	Edificio pubblico
	Struttura:	Stanza polivalente (So.Ri S.p.A. - Punto informativo Alia S.p.A.)
	Indirizzo:	Via Toscanini, 21

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		75,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 55	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino Erasmo Meoni
	Indirizzo:	Via P. Micca

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		10,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 56	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino
	Indirizzo:	Via Riva

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		35,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA


Scheda n° 57	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino
	Indirizzo:	Via Leoncavallo – via Casini - via San Martino

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 58	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino
	Indirizzo:	Via Leoncavallo – via di Palagrane

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		10,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 59	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio
	Indirizzo:	Via Falcone

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 60	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio
	Indirizzo:	Via Udine

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Non accessibile	 Accessibile con assistenza	 Nessun ausilio presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 61	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino
	Indirizzo:	Via Bracciano – via Bolsena

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 62	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino
	Indirizzo:	Via Ricasoli

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con assistenza	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		15,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 63	Destinazione:	Chiese e Centri
	Struttura:	Sala del Regno dei Testimoni di Geova
	Indirizzo:	Via Ancona, 10

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		15,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 64	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio
	Indirizzo:	Via Popolesco

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Non presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 65	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio
	Indirizzo:	Via Zara - via Pola

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Non presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 66	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio
	Indirizzo:	Via Pistoiese

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Non presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 67	Destinazione:	Servizi educativi alla prima infanzia
	Struttura:	Asilo nido “Piccino Picciò” di Oste
	Indirizzo:	Via E. Toti, 17/a

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati	50,00 ml		
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 68	Destinazione:	Associazione Ricreativa e Culturale
	Struttura:	Centro sociale - “Punto Incontro”
	Indirizzo:	Via E. Toti

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		55,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 69	Destinazione:	Servizi educativi alla prima infanzia
	Struttura:	Asilo Bio-Nido “Il Regno Di Mangionia”
	Indirizzo:	Via E. Curiel, 103

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		25,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 70	Destinazione:	Associazione Ricreativa e Culturale
	Struttura:	Circolo Ricreativo “Nuova Europa” - Associazione ARCI di Prato
	Indirizzo:	Via E. Curiel, 102

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		25,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--


Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 71	Destinazione:	Chiesa
	Struttura:	Chiesa di S. Pietro (Albiano)
	Indirizzo:	Via di Albiano

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con assistenza	 Accessibile con assistenza	 Non presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		10,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input checked="" type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	
<input type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		
		7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli	
		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 72	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio
	Indirizzo:	Piazza Oglio

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Non presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 73	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio
	Indirizzo:	Via Varano

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 74	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio
	Indirizzo:	Via Labriola

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Non presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 76	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio
	Indirizzo:	Via Ancona

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Non presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 77	Destinazione:	Associazioni sindacali e di categoria
	Struttura:	C.G.I.L. di Montemurlo
	Indirizzo:	Via Isonzo, 11

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 78	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino
	Indirizzo:	Via Bicchieraia

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 79	Destinazione:	Associazioni sindacali e di categoria
	Struttura:	Sede C.I.S.L. di Montemurlo
	Indirizzo:	Via Rubicone, 21

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		25,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 80	Destinazione:	Servizi educativi alla prima infanzia
	Struttura:	Asilo Nido “Baby Park”
	Indirizzo:	Via del Parco, 6

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		25,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso
	5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		
------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 81	Destinazione:	Istituto scolastico
	Struttura:	Scuola primaria “Ancelle Sacro Cuore”
	Indirizzo:	Via Monsignor Paolo Contardi, 2

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con assistenza	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		40,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input checked="" type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà



Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 82	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino Papa Giovanni XXIII
	Indirizzo:	Via Mazzini

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		50,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 83	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino Dialogo di Pace
	Indirizzo:	Via Varano

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con assistenza	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio		3. Collegamento Parcheggio - Percorso	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico		<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	
			4. Tipologia Percorso/i	
		<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso		
5. Pavimentazione		6. Dislivelli sul Percorso		7. Pendenze Affaticanti
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante		<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati		<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
				8. Ostacoli
				<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 84	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Parco Rita Levi Montalcini
	Indirizzo:	Via Maggiore

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con intervento	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 85	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino
	Indirizzo:	Via Orcagna

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 86	Destinazione:	Caserme
	Struttura:	Carabinieri Comando Tenenza Montemurlo
	Indirizzo:	Via Caduti di Nassiriya, 9

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		70,00 ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 87	Destinazione:	Caserme
	Struttura:	Vigili del Fuoco Distaccamento di Montemurlo
	Indirizzo:	Via Caduti di Nassiriya, 3

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 88	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Largo dell'antica Croce
	Indirizzo:	Via Caduti sul lavoro

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 89	Destinazione:	Centro di raccolta e Punto informativo
	Struttura:	Centro di raccolta Alia S.p.A.
	Indirizzo:	Via Puccini

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 90	Destinazione:	Servizi Funebri
	Struttura:	Confraternita di Oste della Misericordia di Prato
	Indirizzo:	Via Scarpettini, 370

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala

11. Caratteristica Porte di Ingresso
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 91	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio
	Indirizzo:	Piazza della Costituzione

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 92	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino “Il Piccolo Principe”
	Indirizzo:	Via Carducci

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
	11. Caratteristica Porte di Ingresso	
	<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	

FOTO		

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 93	Destinazione:	Parcheggio pubblico
	Struttura:	Parcheggio
	Indirizzo:	via Livorno

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 94	Destinazione:	Case di riposo
	Struttura:	RSA Cicignano
	Indirizzo:	Via Cicignano, 42

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input checked="" type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		
-------------	---	--

Piano d'Intervento Abbattimento Barriere Architettoniche – PIABA

Scheda n° 95	Destinazione:	Verde attrezzato pubblico
	Struttura:	Giardino “Carlo Collodi”
	Indirizzo:	Via Livorno

Giudizio sintetico di accessibilità per persone con ridotta mobilità	Giudizio sintetico di accessibilità per persone non vedenti	Presenza di ausili e/o facilitazioni per persone non udenti
 Accessibile con assistenza	 Accessibile con assistenza	 Presente

SPAZIO ESTERNO	1. Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantità dei posti auto riservati		ml	
	2. Tipologia Parcheggio	3. Collegamento Parcheggio - Percorso	4. Tipologia Percorso/i	
	<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato in Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.l. su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.l. a Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale a Raso	
	5. Pavimentazione	6. Dislivelli sul Percorso	7. Pendenze Affaticanti	8. Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua – Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa – Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori o Uguali a cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	

ACCESSO EDIFICIO	9. Tipologia Ingresso	10. Superamento Dislivello Di Ingresso
	<input type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servo scala
11. Caratteristica Porte di Ingresso		
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		

FOTO		
-------------	---	--